

НАЧАЛЬНИКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. МИЛЛЕРОВО.
МИЛЛЕРОВСКОМ, ЧЕРТКОВСКОМ, ТАРАСОВСКОМ
РАЙОНАХ
Л.Н.Харитоновой

Уважаемая Любовь Николаевна!

На ваше «Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» №391 от 30.10.2018г. администрация МБОУДО Тарасовского ДДТ сообщает, что Представление рассмотрено на совещании администрации ОУ 15.11.2018г.

МБОУДО Тарасовский ДДТ информирует о принятых мерах по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.

Нарушение выявленное в ходе проверки	Причины и условия им способствующие
<p>1. в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Фактически полы во всех помещениях в щелях, выбоинах и местами прогибаются.</p>	<p>Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки (п. п. 1 – 5), необходимо проведение капитального ремонта здания. За последние 30 лет здание не имело капитального ремонта, а проведённые косметические - не решали проблему. Для включения здания ДДТ в государственную программу Ростовской области «Развитие образования» на кап.ремонт, ОУ разработан поэтапный план. 1 этап - проектно-изыскательные работы (ОУ - заключен договор № 26 – Д/5965-18 от 26.10.2018 по объекту с ООО «Ингео»); 2 этап – разработка ПСД в 2020г.; 3 этап – включение в программу 2022г.</p>
<p>2. в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» стены всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Фактически на стенах во всех помещениях местами имеются мелкие трещины.</p>	<p>Для проведения частичного ремонта здания и помещений ОУ заказан сметный расчет на оштукатуривание щелей на стенах снаружи и внутри здания, приобретение и установку пластиковых окон, с последующим включением в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 – 2020г.г.</p>
<p>3. в оконных рамах щели, краска на них облущилась, стекла в оконных рамах частично треснуты, снаружи на стенах здания имеются трещины, что является нарушением ст. 24,ст. 28, ч.3 ст. 39 Закона РФ от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p>	
<p>4. снаружи на стенах здания имеются трещины, отпавшая штукатурка, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст.28, ч. 3 ст. 39 Закона РФ от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О</p>	

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	
5. в актовом зале на потолке имеются следы темного цвета от протекания кровли, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст.28, ч. 3 ст. 39 Закона РФ от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	
6. в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» мебель (учебные столы и стулья) должны иметь маркировку, соответствующую ростовой группе, мебель не маркирована в соответствии ростовой группы.	В связи с недостаточным финансированием ОУ (отсутствием статьи на приобретение основных средств), направлено письмо в МУ ОО о включении в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019г. средств на приобретение мебели (учебные столы и стулья) с маркировкой, соответствующей ростовой группе
7. в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, светопроемы помещений для занятий не обеспечены регулируемыми солнцезащитными устройствами.	Направлено письмо в МУ ОО о включении в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019г. средств на приобретение жалюзи в учебные кабинеты
8. измеренные параметры искусственного освещения от источников света системы общего освещения в кабинете декоративно-прикладного творчества на рабочем месте ученика 1 парты занижены – 220 лк, при норме 300-500 лк, на рабочем месте ученика 5 парты занижены – 210 лк, при норме 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».	в кабинете декоративно-прикладного творчества добавлена лампа искусственного освещения, заключен договор №2164/070 от 20.11.2018 с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово об измерении уровней освещенности (2 точки) и подготовки заключений по результатам лабораторных исследований.

Администрацией МБОУДО Тарасовского ДДТ были проанализированы результаты проверки и сделаны соответствующие выводы. На основании представления издан приказ от 15.11.2018 г. № 199 «О дисциплинарном взыскании» и объявлено замечание Рябченко О.А. - завхозу.

Директор



Т.И. Хлопонина