

	П. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 ученические столы в кабинетах 16, 36,46, не обеспечены устройствами для изменения наклона рабочей плоскости.	До 20.10.2019	
	П. 12.11.СанПиН 2.4.2.2821-10 раздевалки на первом и втором этаже нуждаются в ремонте, стены поражены грибком, штукатурка рыхлая. Не удовлетворительное содержание раздевалки для мальчиков.	До 20.10.2019	Устранено
	П.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 не исправно искусственное освещение в раздевалки для мальчиков	До.20.10.2019	устранено
	П.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении для обработки уборочного инвентаря, не организовано раздельное хранение уборочного инвентаря для туалета и уборки других помещений	До 20.10.2019	Устранено.
	5.10.СанПиН 2.4.5.2409-08 не организована обработка столовой посуды в соответствии с требованиями, при проведении лабораторных исследований смывов среды обнаружены санитарно показательные микроорганизмы в смывах чистой столовой посуды для детей.	До 20.10.19	устранено

И.о.директора школы



М.К.Басманова.

Исполнитель зам.директора по АХР Гроян Я.В. тел.. 8 (86165)97-1-47