

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №10
Т.Н.Есипенко
« » _____ 2015г.

План
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок в
МБОУ СОШ №10 ст.Павловской в 2015 году

№ п/п	Мероприятия	Исполнит ель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
Пожарная безопасность предписание №9/1-16					
1	Доустановка извещателей пожарных ручных у выходов из здания, а так же на 2,3 этаже возле лестничных клеток в количестве 8шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	20.02.2015	ООО «Брандмей стер»
2	Установка светового указателя «Выход» непосредственно у выхода из здания в количестве 1шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	20.02.2015	ООО «Брандмей стер»
3	Ремонт и наладка извещателей пожарных ручных в количестве 2шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	20.02.2015	ООО «Брандмей стер»
4	Доукомплектование электро светильников плафонами	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	05.02.2015	Собственн ыми силами
5	Приобретение дополнительных знаков пожарной безопасности	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	05.02.2015	Собственн ыми силами
6	Приобретение и установка противопожарных дверей в котельную и электрощитовую	Директор, Зам. дир. по АХР	До 02.04.15		По мере поступлени я средств
7	Проведена необходимая перезарядка огнетушителей в количестве 6 шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	13.02.2015	ИП Прозоров В.А.
8	Обеспечен периодический осмотр первичных средств пожаротушения в количестве 25 шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	13.02.2015	ИП Прозоров В.А.
9	Проведён внеплановый инструктаж всех сотрудников школы о «Мерах пожарной безопасности в здании и на	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	10.02.2015	Отв.за пожарную безопаснос ть Мухина Н.Ф.

	прилегающей территории»				
10	Проведены испытания элементов ограждения крыши и элементов лестниц	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	13.02.2015	ООО «Брандмейстер»
11	Установка аварийно-эвакуационного освещения на путях эвакуации	Директор, Зам. дир. по АХР	До 02.04.15		По мере поступления средств
12	Установка двери в чердачное помещение школы	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	05.02.15	Собственными силами
13	Не допускается сжигание мусора на территории школы	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	Устранено незамедлительно	Собственными силами
14	В подсобном помещении и в помещении котельной доустановлены дымовые датчики в количестве 2шт.	Зам. дир. по АХР	До 02.04.15	20.02.2015	ООО «Брандмейстер»
Транспортное законодательство предписание №08-2074-05					
1	Соблюдение режима труда и отдыха водителей, обеспечение учёта рабочего времени, согласно путевых листов	Зам. дир. по АХР	До 17.02.15	С 17.02.15	Отв.по БДД Мухина Н.Ф.
2	Путевые листы заполняются в соответствии с требованиями	Зам. дир. по АХР	До 17.02.15	С 17.02.15	Отв.по БДД Мухина Н.Ф.

Зам. директора МБОУ СОШ №10 по АХР _____ Мухина Н.Ф. _____