



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 169/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. КОНСТАНТИНОВКА»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 169 от «15» августа 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул. Полевая 1

В период:

29.08.2022 с 11 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 4 час. 0 мин.

26.08.2022 с 11 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 4 час. 0 мин.

07.09.2022 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

Заместителем главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Крот Максимом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» Борисова-Уманская Е.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1. | - 1. На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» не имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Письмо ГУ МЧС России по Республике Крым исх. №М-306-6515 от 26.05.2021 года); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 62); | | 01.11.2022 | |
| 2. | - Объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания | (п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 3. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. I-го этажа в помещении № 102 руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения и обозначение классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны | (п. 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); | 01.11.2022 | |
| 4. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. I-го этажа в помещении № 103 | (п. 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения и обозначение классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны | Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); | | |
| 5. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. допускается применение материалов и покрытия стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1. (подтверждающие документы не предоставлены) | (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 6. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) | (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 7. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в помещении № 104 допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) | (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 8. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в групповых помещениях допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не | (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | предоставлены) | | | |
| 9. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 помещение № 110 не обеспечено вторым эвакуационным выходом | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 10. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 109 составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м. | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 11. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 111 составляет менее 1,2 м; а именно 0,75 м. | (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 12. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 112 составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м. | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 13. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 107 составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 14. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 105 составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м | №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | | |
| 15. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 104 составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м. | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 16. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода коридора I-го этажа составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 17. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 100 составляет менее 1,2 м, а именно 0,96 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 18. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 122 составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м. | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 19. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 121 составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м | безопасности»); | | |
| 20. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в помещении № 114 допускается демонтаж предусмотренных дверей | (п.27 пп.Г Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») | 01.11.2022 | |
| 21. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 124 составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 22. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 132 составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 23. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 130 составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 24. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 129 составляет менее 1,2 м, а именно | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| | 0,75 м | | | |
| 25. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 128 составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 26. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода из помещения № 126 составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 27. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 окно лестничной клетки правого крыла не оснащено специальной фурнитурой или штангой для открывания | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 28. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 окно лестничной клетки левого крыла не оснащено специальной фурнитурой или штангой для открывания | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 29. | - На объекте защиты пределы огнестойкости строительных конструкций кровли ниже REI 45 (подтверждающие документы не предоставлены) | (таблица 21 ч.2 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 30. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. руководителем организации не обеспечено наличие на дверях | (п. 24 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания дверей | противопожарного режима в Российской Федерации»); | | |
| 31. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.4 в пределах марша лестницы 2-го типа, допускается устройство ступеней различной высоты от 13 см до 20 см пожарной безопасности»); | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях | 01.11.2022 | |
| 32. | - Руководителем организации не обеспечено проведение испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре | (п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479); | 01.11.2022 | |
| 33. | - На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» согласно технического плана 1973 г. в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 2.5.2 коридор соединяющий лестничные клетки II- го этажа, не разделён противопожарными перегородками не ниже 2-го типа | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 01.11.2022 | |
| 34. | - На объекте защиты коридор соединяющий лестничные клетки I- го этажа, не разделён противопожарными перегородками не ниже 2-го типа | (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | 01.11.2022 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Борисова Ульяна Сергеевна (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись] (подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.