

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ ДОУ ДЦП поселка Мостовского

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Советская, 14

Форма собственности объекта: муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, ведомственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: директор Тулицынки Жанна Александровна  
(собственник, гендиректор, именованное юр. лицо, предприниматель, ИП, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 2

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	2.1. Участки и территория	
					Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территория</b>					
<b>Вход на территорию:</b>					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	
- высота порога или перепада у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4	
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			отсутствует		лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подема ступеней	О, С	12—15 см.		п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С *	35 - 40 см.		п. 4.1.12	
- длина/образная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.2.11; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная дорожка из 0,8-0,9 м. пед. ред. маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- контрфорсные опорки краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на выходе на территорию: <sup>3</sup>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандусах	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на残疾人-колесные разъемом 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; пис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности асфальта стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; пис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, столбе и т.д.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; пис. Д.6
Счета/дверь с проходом на парковку:				
- ширина	К *	не менее 1,0 м.		пис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте счета	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу и лифте: <sup>4</sup>				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	п. 4.1.3 отсутствуют указатели направления движения

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория назначения	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 4.1.7
- проходы в зонах пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краю пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытые лестницы:</b>				
- высота подмеса ступеней	О, С	12 - 15 см		открытые лестницы не предусмотрены, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см		п. 4.1.12
- единовременная прометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- проходы по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная светлая полоса на 0,8 - 0,9 м перед маршевым проходом и шириной 0,3-0,5 м	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, доступности открытому лестнице:</b>				
- длина ширины пандуса	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не предусмотрен, вход на территорию находится на уровне земли
- длина ширины пандуса	К	не более 9,0 м		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1:20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в перилки и вертикальные опоры ширины пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 4.1.15
<b>Перилами пандуса:</b>				
- высота бортов ступеней	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	*	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м		п. 4.1.15



Функциональные зоны / элемент объекта	Категория инвентаризации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Толкования по несоответствию
<b>2.2. Вход</b>				
Доступность на входе наружным:			не соответствует	
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.1.4 ГОСТ Р 51261) поручни отсутствуют по обеим сторонам лестницы
- поручни на высоте	О, С	90 см		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни отсутствуют по обеим сторонам лестницы
- высота подвеса ступеней	О, С	12 - 15 см		п. 4.1.12 высота подвеса ступеней более 12-15 см.
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см		п. 4.1.12 ширина ступеней менее 35-40 см.
- единообразия геометрии ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 единообразная геометрия ступеней отсутствует
Выход с глубинными поручнями доступности на высоте:	К	наличие	не соответствует	п. 4.1.14 наличие не установлено
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1:20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в переходе и измененной планировки пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 4.1.14
Поручни пандуса:	К, О	наличие		п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывности поверхности по всей длине	К	0,7 м		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м		п. 4.1.15
Полы: наличие, обустройство пандусов доступности на входе (при высоте пола не более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 подземник не предусмотрен
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:	К	не менее 1,8x2,0 или 1,5x1,85 м	соответствует	п. 5.1.3
- при открывании двери наружу	К	не менее 2,2 x 2,2 м	не соответствует	п. 5.1.3 наличие не установлено

№/наименование зоны / назначения объекта	Категория назначения	Назначение	Состояние / не соответствует	Примечание / замечания по несоответствию
Изоляционное покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
<b>Двери входных наружные:</b>				
- ширина проема створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка опознавательных знаков дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 частично выполнено двери не промаркированы
Табель (Г) (объем х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.7, п. 5.1.10 табель отсутствует (не приобретено)
<b>Двери входных внутренних:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка опознавательных знаков дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 полностью выполнено двери не промаркированы
<b>2.3. Путь эвакуации (для дверей в зону ожидания Security) - п. 5.1.2 не применимо</b>				
Ширина пути эвакуации в коридорах, лестницах и т.п.	К	не менее 1,5 м	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода и помещения с оборудованными и незаблокированными	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверей в открытых проходах и ступенчатых площадках и коридорах и помещений на лестнично-подвальных этажах	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 5.2.4
Высота порога или препятствия	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 5.2.4
Контрастные знаки эвакуации и указатели на пути движения, освещен			соответствует	
- на стенах	С	не более 10 см	соответствует	п. 5.2.7
- на отделке ступеней и порогов	С	не более 30 см	соответствует	п. 5.2.7
<b>Двери входных внутренних (в зону ожидания эвакуации)</b>				
Состояние проема с маркировкой не соответствует	О, С	наличие	соответствует	С не применимо на створки этих дверей
Поручни с двух сторон эскалатора	О, С	наличие	несоответствует	Поручни с одной стороны эскалатора

Функциональные зоны / элементы объекта	Классификация элементов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см	не соответствует	Выше нормативного требования
Горизонтальное закрывание поручня вверх и вниз с не травмирующей обшивкой	С, О	не менее 30 см	несоответствие	Отсутствует
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствие	Указатели не имеют стандартной формы для инвалидов по зрению, в силу этого тактильные указатели не требуются
Тактильный выключатель указателей та 60 см, перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	отсутствие	Указатели не являются стандартными для инвалидов, в силу этого тактильные указатели не требуются
Резиновый шип ступеней и канальчик перед ними	С	наличие	отсутствие	Требуются
Пандус: дубовый или внутренний асбестиду (в зону ожидания услуги)	К, О	отсутствует	отсутствует	Пандус не требуется
- высота одного погребца	К, О	не более 0,8 м		
- Уклон (отношение высоты / длины)	К, О	не более 1:20 (5%)		
- Уклон при высоте надот 20 см и более	К, О	не более 1/10 (10%)		
- горизонтальное покрытие в вершине и конце склонования пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		
- на высоте	К	0,7 м		
- на высоте	О	0,9 м		
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м		
- горизонтальное закрывание поручня вверх и вниз с нетравмирующей обшивкой	К, С, О	не менее 30 см		
Различный шип поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие		
Полоски, дубовый или внутренний асбестиду при высоте более 3,0 м	К, О	наличие	отсутствует	н. 5.2.13
Дверь, входная дверь (в зону ожидания услуги)	*		отсутствует	повешение в зону ожидания услуги требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		н. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		н. 5.1.4
Контрастная маркировка поручней пандуса дверей	С	наличие		н. 5.1.5

Функциональное задание / элемент объекта	Категория исполнения	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Заслуживает несоответствия
<b>Дифф. насос-проточный к зоне окладных стоек:</b> - высота кардона (глубина к профилю) - ширина кардона (проема кардона к сети)	К	не менее 1,5 x 1,7 м не менее 0,95 м	отсутствует	н. 5.2.18 н. 5.2.18
- защитные средства информации на кровных выносных диффа - защитное устройство уровня этана у каждой двери диффа - ширина кардона от дифф. выносных конструкций обслуживания этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см.	С	наличие наличие наличие		н. 5.2.20; н. 5.4.2.2.1.0С Т.Р. 51631-2008 н. 5.2.20
<b>2.4. Зона окладных стоек<sup>1</sup> - этил 1,2 неопиши</b>				
<b>Защ. ограждение, установка, окладные и пр.</b> Классификация мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	отсутствует	н. 7.1.7
<b>Размер места для инвалида-колясочника:</b> - при доступе сбоку - при доступе спереди или сзади	К	0,55 x 0,85 м 1,25 x 0,85 м		н. 7.1.7 н. 7.1
Высота поручней от сиденья, поручней, опорных катков и т.д.	К	не более 0,85 м		н. 7.1.9
Ширина прохода, стоя, ступень и т.д. у входа по высоте 22,0 см	К	не менее 1,0 м		н. 7.1.9
<b>Препятствия коридору</b>				
Высота поручней от сиденья, поручней, катков и т.д.	К	не более 0,85 м	отсутствует	н. 7.4.1
Глубина поручня	К	не более 0,5 м		н. 7.4.1
Количество доступных поручней-кассовых точек	К	не менее 1		н. 7.4.2
Ширина прохода у поручней-кассовых точек	К	не менее 1,1 м		н. 7.4.2
<b>Препятствия пандусу</b>				
Ширина прохода	К	не менее 0,9 м	отсутствует	н. 7.4.7

<sup>1</sup> При оценке соответствия доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положение пункта 7.1.2 СТ-59 (3330-2012) о возможных вариантах формы обслуживания (фрагмент «А» на рисунке «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Классификация / индикатор	Испытательные требования	Соответствует / не соответствует	Испытания по соответствию	Примечания / комментарии
Стой высотой не менее 0,65-0,7 м	К	не менее 1	отсутствует	н. 7.4.7	
Секции стальной балки ширина 1,6 м, высота 0,85 м, в свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	отсутствует	н. 7.4.7	
Исчлещенные, наклоненные, сужающиеся и т.д.	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	н. 7.1.9	
Часть стальной балки перпендикулярно В х (II)	К	5%	отсутствует	н. 6.3.1	
Конфигурация элементов для индикации	К, О, С, Г				
Возможна защита, в том числе:	К	не менее 0,9 м.		н. 6.3.2; 6.1.8	
- ширина опорной зоны	К	не более 1,4 см.		н. 8.1.4	
- высота бортика	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	н. 6.3.1	
Способность противостоять в том числе:	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	н. 6.3.2; 6.1	
- диаметр дельтовидного прохода	К	не менее 1,4 см.		н. 5.1.4	
- высота прохода	К	не менее 0,75 м.		н. 5.3.3; п. 11	
- пространство для размещения специальных устройств	К	диаметр не менее 1,4 м.		н. 5.3.3; п. 11	
- пространство для размещения специальных устройств	К	диаметр не менее 1,4 м.		н. 5.3.3; п. 11	
- отдельные опорные элементы, детали	К, Г	наличие	соответствует	н. 5.3.3; п. 11	
<b>Общие замечания в каюте:</b>	К	не менее 0,9 м.	соответствует	н. 6.3.2; 6.1.8	
- ширина проема двери	К	не менее 1,4 см.		н. 5.1.4	
- высота бортика	К	не менее 1,2 м.		н. 5.2.2	
- ширина прохода	К	не более 0,85 м.		н. 7.1.9	
- стон с высотой проема 0,85 м	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		н. 7.1.9	
- ширина и высота проема двери для ног	К	диаметр не менее 1,4 м.		н. 5.2.2	
- после установки для размещения специальных устройств	К				



Функциональные зоны / элементы объекта

Категория инвентаря

Нормативное требование

Соответствует / не соответствует

Примечания / Замечания по несоответствию

**2.5. Санитарно-гигиенические мероприятия – табл. 1.2 (продолжение)**

Дачи дачевладельцев, садов, усадебных от садоводов садоводов	К	7%	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11 в форме с утилитарной формой, доступной для инвалидов не оборудованы
Теле-дворы, теле-дворы для инвалидов	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Партерн садов (ширина в габариты)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Ширина дачных садов	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Посадочные для размещения специализированных садоводов	К	не менее 0,75 м	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Посадочные для размещения специализированных садоводов (Приспособлен для размещения специализированных садоводов)	К	ширина не менее 1,4 м	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Открытые спортивные площадки	К, О	наличие	не соответствует	п. 5.3.3; п.ис. Д. 11
Система дренажной канализации, обеспечивающая слив с территории	К	наличие	не соответствует	п. 8.3.3; п.ис. Д. 11

**2.6. Средства информации – табл. 1.2**

Образовательная информация (информация о доступности объектов)	К, С, Т	наличие	не соответствует	п. 5.5.1 (отсутствует) образовательная информация не указана в программе (на территории (на территории))
Информация о наличии информации (информация о наличии информации)	К, С, Т	наличие	не соответствует	п. 5.5.8 информация о наличии информации отсутствует
Информация о наличии информации (информация о наличии информации)	К, С, Т	от 1,5 до 4,3 м	не соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6 информация указана в программе (на территории)
Информация о наличии информации (информация о наличии информации)	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 информация отсутствует
Система звуковых сигналов для инвалидов (информация о наличии информации)	Т	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 звуковые сигналы отсутствуют



Функциональные зоны объекта	(Основные мероприятия по адаптации)
Зона ожидания услуги	Обеспечить доступность второго этажа клиники, рассмотреть возможность установки подъемного устройства
С антитранзитивное посещение	С соответствующим нормативным требованиями В здании необходимо оборудовать уборную с универсальной кабинкой, доступной для инвалидов, согласно п. 5.3.3. СН 59.13330.2012 от 01.01.2013 года
С регламента информации	Установить специальные символы доступных элементов здания и указать на направлении движения Установить информацию о направлении посещения внутри здания
	Установить знаки и указатели в зонах движения

№02 от февраля 2015г.

Дата составления Паспорта

сведения о 3 раздела отчета по проекту через социальную рекламу и социальном обеспечении от местных властей и других населения, управление социальном защиты населения министерства социального развития и социальной политики Красноярского края в Красноярском районе

Подписи лица составившего Паспорт



Подпись

М.И.Подокопцев  
Ф.И.О