

АКТ
комиссионной проверки (обследования) состояния антитеррористической
защищенности
МБДОУ детского сада №19 села Беноково

В соответствии с приказом МБДОУ детский сад №19 села Беноково от 21.02.2017г. № 58 комиссией в составе:

председатель комиссии – Кармазина Н.П. ст.воспитатель

члены комиссии: Кулакова Ю.Б.- завхоз

Кулаков А.Н.- рабочий

осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищенности МБДОУ детского сада №19 села Беноково.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

Полное наименование – муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №19 села Беноково муниципального образования Мостовский район;

Сокращенное - МБДОУ детский сад №19 села Беноково;

Почтовый адрес: 352595, Краснодарский край, Мостовский район, село Беноково улица Красная, 54;

Телефон –(8292) 6-71-45;

Электронная почта- dou19.most@mail.ru

Ведомственная принадлежность – муниципальное учреждение образования;

Форма собственности объекта – муниципальная;

Максимальная вместимость – 110 чел.

Характеристика прилегающей местности – детский сад расположен по улице Красной, 54. Здание детского сада размещено на ровной местности, прилегающих лесных массивов нет. Восточная часть участка детского сада граничит с территорией Беноковского ФАПа, расположенного на улице Красной, дом 52. Западная часть граничит с жилым домом и прилегающем к нему земельным участком, расположенным по улице Матросова. Северная часть граничит с земельными участками частных домовладений, расположенных по улице Матросова и по улице Пушкина. С южной стороны к детскому саду подходит асфальтированная дорога по улице Красной.

Ворота для проезда автотранспорта -2, расположены с южной и восточной части территории детского сада, без технических средств контроля подъездных коммуникаций. Автостоянок – нет.

Эвакуационные выходы из здания обеспечены легко открываемыми запорами, пути эвакуации свободны.

Трансформаторная будка расположена в 50 м в западном направлении.

В ночное время суток территория детского сада освещается лампами,

установленными над входными дверьми.

В здании детского сада работает пожарная сигнализация. Системы видеонаблюдения нет.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищённости объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищённости объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки - не проводились.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищённости - отсутствуют.

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защищённости объекта - нет.

2.1. Организация делопроизводства

Наличие на объекте документации:

-паспорт антитеррористической защищённости МБДОУ детского сада №19 села Беноково.

приказ № 15 – ОД от 01.09.2016 «Об организации пропускного режима в МБДОУ детском саду №19 села Беноково»

-комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности МБДОУ детский сад №19 села Беноково и обучению воспитанников мерам безопасности на 2016-2017 учебный год;

- инструкции по действию должностных лиц и персонала при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайных ситуаций;

-памятки о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных внештатных ситуаций;

-план–график действий в типовых чрезвычайных ситуациях;

- инструкция по пропускному режиму;

-схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- техническая и эксплуатационная документация МБДОУ детский сад №19 села Беноково.

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта

- с антитеррористической комиссией муниципального образования Мостовский район;

-с территориальными подразделениями правоохранительных органов.

2.3.Наличие и состояние на объекте

- в случае угрозы совершения террористического акта воспитанники и сотрудники детского сада эвакуируются в помещение жилого дома по улице Матросова.

- детский сад укомплектован средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС;

- имеется в наличии и находится в исправленном состоянии пожарная сигнализация, исправна система наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант), имеется наличие первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);

- действует добровольная пожарная дружина из сотрудников детского сада.

Организовано взаимодействие с участковым инспектором полиции (Плаксин Дмитрий Владимирович, тел. 89186333007; 89676523438), сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности (8(86192) 5-10-02; 5-16-73)

2.4. Организация охраны объекта

- параметры охраняемой территории: площадь 8269 кв. м, периметр 324.9 м
- инженерные ограждения: столбы железобетонные, ограда из металлической просечки. Высота – 1,6 м. Состояние – удовлетворительное, имеет частичные повреждения по всему периметру. Ворота двухстворчатые, высота – 1,6м, ширина – 3м. Количество ворот – 2, расположены в западной части участка учреждения. Постоянно закрыты. Ключи находятся у завхоза. Количество калиток -1, расположена в южной части, открыта с 7.00 до 18.00. в будние дни, закрывается на щеколду Здание детского сада размещено на ровной местности, прилегающих лесных массивов нет. Восточная часть участка детского сада граничит с территорией Беноковского ФАПа, расположенного на улице Красной, дом 52. Западная часть граничит с жилым домом и прилегающем к нему земельным участком, расположенным по улице Матросова. Северная часть граничит с земельными участками частных домовладений, расположенных по улице Матросова и по улице Пушкина. С южной стороны к детскому саду подходит асфальтированная дорога по улице Красной.

- инженерно-технические средства охранной: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, сигнал оповещения.

- отсутствуют внутренние металлические решетки на окнах, металлические двери с кодовыми замками и домофонами средств оповещения;

- имеется кнопка экстренного вызова полиции.

2.5. Система охраны объекта

Охрана объекта осуществляется сторожами в ночное время суток, днем дежурным администратором и ответственным сотрудником. Количество сотрудников охраны – 3 чел.

2.6. Средства охраны

- огнестрельное оружие (тип, количество) – нет.
- защитные средства (тип, количество) – средства индивидуальной защиты органов дыхания (марлевые повязки)
- специальные средства (тип, количество) – противогазы;
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) – нет;
- организация оповещения и связи – сигнал подаваемый звонком.
- между учреждением и дежурно-диспетчерской службой (5-11-01)

2.7. Организация пропускного режима

- создан приказ об организации пропускного режима МБДОУ детский сад №19 села Беноково;
- организовано дежурство администрации, дежурного сотрудника;
- ведется журнал учета посетителей;
- имеются инструкции о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными
- проводится инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- проводятся регулярные осмотры территории детского сада на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов;
- ведется контроль за вносимыми предметами ручной клади в здание детского сада, въезжающим транспортом, своевременно вывозятся твердые и бытовые отходы;
- проводится проверка подвального помещения;
- исправны средства пожаротушения.

Председатель комиссии:

Кармазина

Н.П. Кармазина

Члены комиссии:

Кулакова

Ю.Б. Кулакова

Кулаков

А.Н. Кулаков