

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Малышок» поселка Псебай

Место нахождения (адрес): п. Псебай, ул. Советская, 60

Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующий Гипикова Марина Николаевна
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель: ИВН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки в территории (на территории стадиона расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требуемым нормам)				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 5.1.7, 6.1.5
- высота порога или перепада у калитки	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 5.1.8, 6.1.5
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	отсутствует	п. 5.1.12
- однообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
указатели				
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию³:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.15
Автостоянка				
- количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	не соответствует	Автостоянка не оборудована для маломобильных граждан
- в том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	не соответствует	п. 5.2.4
- расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	не соответствует	п. 5.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	не соответствует	п. 5.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м. до 2,0 м	О, С, Г, К	наличие	не соответствует	п. 5.2.1
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	п. 5.1.3 указатели направления движения не установлены, отсутствуют
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 5.1.7

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	соответствует	п. 5.1.9
Открытая лестница:			отсутствует	открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу³	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:			отсутствует	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99) при входе на объект установлена входная площадка, лестница не требуется
- поручни на высоте	О, С	90 см	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе³	К	наличие	не соответствует	пандус при входе на объект не установлен, на пожарном входе на объект установлен аппарат, согласно п. 3.3 аппарат не является пандусом
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	не соответствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	п. 5.1.14; п. 6.1
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
Поручни пандуса:			не соответствует	Пандус при входе на объект не установлен
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	не соответствует	п. 5.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261-99); п. 6.1.2
- на высоте	К	0,7 м	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
- на высоте	О	0,9 м	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
- бортики по краям марша пандуса	К	0,05 м	не соответствует	п. 5.1.15; п. 6.1.2
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14; п. 6.2.9 подъемника не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- несколько покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 6.1.4
- тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения за 0,8 м. до входа	С	наличие	не соответствует	п. 5.1.10 тактильно-контрастные указатели, выполняющие функции предупреждения за 0,8 м. до входа не установлены
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 контрастная маркировка не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалдов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	отсутствует	п. 6.1.8
Двери, входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	соответствует	п. 6.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ			отсутствует	Конструктивные элементы и устройства на пути движения отсутствуют, не требуются
- на стенах	С	не более 10 см	отсутствует	п. 6.2.6
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	отсутствует	п. 6.2.6 конструктивные элементы на отдельно стоящей опоре отсутствуют
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	На объекте один этаж
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни на высоте	О, С	90 см	отсутствует	п. 6.2.11
Горизонтальное задержание поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	отсутствует	п. 6.2.11
Предупреждающая тактильная полоса	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Контрастные полосы желтого цвета	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги)			отсутствует	На объекте один этаж

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалдов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон при перепаде высот 20 см и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	отсутствует	п. 6.2.9
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствует	п. 6.2.9
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 6.2.11
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствует	п. 6.2.11
- горизонтальное задержание поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	отсутствует	п. 6.2.11
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 подъемник не требуется
Двери, входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.14
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.13
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16, п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
- напротив выхода из лифта шрифтовое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см		наличие	отсутствует	п. 6.2.16

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуг¹ – этаж I				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			не соответствует	Места для обслуживания маломобильных граждан не предусмотрены
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 5%	не соответствует	п. 8.1.3
Размер места для инвалида-колясочника			не соответствует	
- ширина места	К	0,5 м.	не соответствует	п. 8.1.3
- ширина прохода между рядами	К	не менее 0,65 м.	не соответствует	п. 8.1.5
Предприятия торговли			отсутствует	Учреждение не является предприятием торговли
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 8.4.2
Предприятия питания			отсутствует	учреждение не является предприятием питания
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 8.4.7
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствует	Учреждение не является гостиницей, пансионатом, санаторием и т.д.
Часть стойки-барьера регистрации (B x III)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 8.1.7
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	отсутствует	п. 7.1.1
Входная дверь в номер:			отсутствует	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 7.1.1
Туалет в номере (на этаже):			отсутствует	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 6.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 6.3.3
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.3.3
Обслуживание в кабинете:			отсутствует	Обслуживание в кабинете не ведется
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 6.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 8.1.7
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	отсутствует	п. 8.1.7
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 6.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	не соответствует	п. 6.3.2 санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано кабиной, доступной для инвалидов
Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	К	наличие	не соответствует	п. 6.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	п. 6.3.3
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	п. 6.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ³	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания (указатели направления движения)	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.1 указатели направления движения не установлены
Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание, либо перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием тактильного режима работы объекта по системе Брайля, номера и назначения помещения (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.9 информирующие тактильные таблички не установлены
Визуальная информация в зонах движения	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м	не соответствует	п. 6.5.4 визуальная информация (знаки и указатели в зонах движения) не установлена
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 6.5.2
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 6.5.2

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен = "+", недоступен = "-", не требует приспособления = "#")				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения	+	#	#	#	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки (указатели направления движения на участке перед входом в здание)
Вход	<p>Необходимо автостоянку оборудовать для маломобильных граждан, выделить места для инвалидов, в том числе для инвалидов-колясочников, обозначить места специальным знаком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на поверхности покрытия стоянки - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м до 2,0 м <p>Установить пандус при входе в учреждение в соответствии со строительными нормами. Длина марша пандуса должна быть не более 9,0 м, уклон пандуса должен быть не круче 1/20 (5%), в верхнем и нижнем окончании пандуса должны быть предусмотрены свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м, пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса должны быть установлены бортики высотой не менее 0,05 м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p> <p>Переделывать входную площадку при входе на объект, размер входной площадки должен быть не менее 2,2х2,2 м.</p> <p>Необходимо установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения за 0,8 м до входа на объект</p>
Пути движения	
Зона оказания услуги	Необходимо предусмотреть места для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение должно быть оснащено кабиной доступной для инвалидов


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	Обозначить специальными техническими средствами информирования элементы здания (указатели направления движения) Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля Установить визуальную информацию в зонах движения (знаки и указатели) на высоте от 1,3 до 4,5 м.

«25» июня 2018г.

Дата составления Паспорта

специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий в групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

М.В.Пивновский
Ф.И.О.

=