



Заведующий МБДОУ
детский сад № 21
Авакян А.Г.
«10» 12 2022г.

АКТ № 2

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

Владелец МБДОУ детский сад № 21 «Ивушка»

Адрес установки г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 23 «В»

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Поверхность детской игровой площадки находится в удовлетворительном состоянии, имеет грунтового типа мягкую поверхность.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Качалка 02.12.2008г.	Списать и демонтировать	Сгнила и сломалась	Ограждение качалки (не использовать)	Документы на списание в УИЗО
3.	Балансир 02.12.2008г.	Списать и демонтировать	Сломалась	Ограждение балансира (не использовать)	Документы на списание в УИЗО
7.	Качеля	Замена жесткого подвеса на цепь	Жесткий подвес	Дальнейшая эксплуатация качели запрещена	Устранение дефекта Май 2023г.
8.	Качеля	Замена жесткого подвеса на цепь	Жесткий подвес	Дальнейшая эксплуатация качели запрещена	Устранение дефекта Май 2023г.
9.	Качеля	Замена жесткого подвеса на цепь	Жесткий подвес	Дальнейшая эксплуатация качели запрещена	Устранение дефекта Май 2023г.
10.	Качеля	Замена жесткого подвеса на цепь	Жесткий подвес	Дальнейшая эксплуатация качели запрещена	Устранение дефекта Май 2023г.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования свидетельствует о следующем:

Качалку и Балансир – демонтировать и удалить с игровой площадки. Дальнейшая эксплуатация Качелей запрещена до полного устранения возникшего дефекта.

Ответственный исполнитель *специалист по охране труда*
Воскресенская
(должность)
М.П.

Будд
(личная подпись)

Буддек И. И.
(фамилия, инициалы)