



АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки , территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том , что был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 4 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада , за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущиеся предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования :

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с-1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

		80 кг в суммарном и раздельном виде			
	Домик	Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровая веранда	Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
	Лавки, столы, стулья	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровой навес с лавками и столом	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Песочница	Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий

 Авакян А.Г.
 Ишматова Н.В.
 Херимян К.М.



АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки, территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том, что был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 2 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада, за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущие предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.


Перечень оборудования:

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявлены и дефект	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с -1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

		80 кг в суммарном и раздельном виде			
	Домик	Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровая веранда	Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
	Лавки, столы, стулья	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровой навес с лавками и столом	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Песочница	Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий



Авакян А.Г.
Ишматова Н.В.
Херимян К.М.



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №21
Авакян А.Г.
«14» 08 2023г

АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки , территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том , что был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 5 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада , за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущиеся предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования :

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с -1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

		80 кг в суммарном и раздельном виде			
	Домяк	Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровая веранда	Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
	Лавки, столы, стулья	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровой навес с лавками и столом	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Песочница	Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий




Авакян А.Г.
Ишматова Н.В.
Херимян К.М.



«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ №21

Авакян А.Г.

2023г

АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки , территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том , что был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 4 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада , за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущиеся предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.


Перечень оборудования :

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с -1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

		80 кг в суммарном и раздельном виде			
Домик		Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Игровая веранда		Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
Лавки, столы, стулья		Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Игровой навес с лавками и столом		Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Песочница		Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы
МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий



Авакян А.Г.
Ишматова Н.В.
Херимян К.М.



АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки, территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том, что был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 3 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада, за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущиеся предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.


Перечень оборудования:

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с -1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

	Домик	80 кг в суммарном и раздельном виде Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровая веранда	Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
	Лавки, столы, стулья	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Игровой навес с лавками и столом	Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
	Песочница	Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы
МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий

 Авакян А.Г.
 Ишматова Н.В.
Херимян К.М.



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №21
сад №21
Ивушка
Авакян А.Г.
08 2023г

АКТ

Осмотра и проверки прогулочных веранд и уличного оборудования
На предмет безопасности
(прогулочные площадки, территории МБДОУ №21)

Комиссия в составе:

Председатель- Авакян А.Г.-заведующий

Члены комиссии: Ишматова Н.В.-заведующий хозяйством
Херимян К.М. уполномоченный по ОТ

14.07.2023г составили настоящий акт, о том, что были проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок группы № 6 МБДОУ №21 на предмет исправности и целостности игрового физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровая площадка расположена на территории детского сада, за основным зданием. Площадки разделены между собой газонами, на каждой имеется место для двигательной активности, песочницы. Опасные предметы (стекло, камни, ветки, колющиеся и режущиеся предметы) отсутствуют, что обеспечивает безопасность при беге и прыжках. Установленное оборудование закреплено, исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№	группа	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявлены ли дефекты	Принятые меры	примечания
3	03	Игровой комплекс с -1 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
		Лавка-короб -9 шт	Поверхность чистая, исправное состояние; Была произведена нагрузка в пределах	Не выявлено		

		80 кг в суммарном и раздельном виде			
Домик		Целостность не нарушена, исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Игровая веранда		Целостность не нарушена, исправное состояние	Не выявлено		
Лавки, столы, стулья		Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Игровой навес с лавками и столом		Исправное состояние; произведена нагрузка в пределах 80 кг в суммарном и раздельном виде	Не выявлено		
Песочница		Чистая поверхность; песок заменен	Не выявлено		

В результате осмотра установлено все находящееся оборудование, игровые комплексы
МБДОУ №21 имеют удовлетворительное состояние.

Члены комиссии:
Заведующий

Авакян А.Г.
Ишматова Н.В.
Херимян К.М.