

**АКТ**  
**испытаний спортивного оборудования**  
**в МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской**

10.01.2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Чернов Р.Н. - директор МБОУ ДО «ДЮСШ»  
Члены комиссии: Волокитин А.В. - заместитель директора по СТ;  
Дядюх И.В. - специалист по охране труда;  
Садько Е.О. - тренер-преподаватель,

составила настоящий акт в том, что:

в физкультурном зале и на площадках МБОУ ДО «ДЮСШ» спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка 4 шт.,  
каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов;
- мат из поролона многослойный 2 шт.,  
визуальный осмотр;
- баскет фермы 2 шт.,  
визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой,
- ворота футбольные,  
перекладина находилась под нагрузкой 120 кг.
- зона приземления д/дорожки 2 шт.,  
визуальный осмотр;
- место приземления для прыжков в высоту 1 шт.,  
визуальный осмотр;
- стойка для прыжков в высоту 1 шт.,  
визуальный осмотр;
- яма прыжковая 1 шт.,  
визуальный осмотр.
- Барьер л/атлетический для соревнований и тренировок 1 шт.,  
визуальный осмотр;

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту нормам.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются

Председатель комиссии

Члены комиссии:

МБОУ ДО  
Р.Н. Чернов  
А.В. Волокитин  
И.В. Дядюх  
Е.О. Садько