

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствие	Учреждение не является специализированным для инвалидов по зрению, в силу этого тактильные указатели не требуются
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	отсутствие	Учреждение не является специализированным для инвалидов, в силу этого тактильные указатели не требуются
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	соответствие	
Пандус, дублирующий внутренний лестницу³ (в зону оказания услуги):			отсутствует	Пандус не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		
- на высоте	К	0,7 м.		
- на высоте	О	0,9 м.		
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 подъемник в зону оказания услуги установить невозможно по техническим причинам
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			отсутствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4