

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**« Детский сад № 30 комбинированного вида»**  
(наименование организации)

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель комитета образования администрации  
Шпаковского муниципального округа  
Ставропольского края

Н.В.Юркова

«    »    20    г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 30»

«12» мая 2023 г.

Приказ № 161/04-06 от «12» мая 2023 г.

Л.Д. Расинск



**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ) № 1**

Г. Михайловск

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **объект образования.**
- 1.2. Адрес объекта **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2202,1 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **при наличии финансирования.**
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 комбинированного вида». МБДОУ «Детский сад № 30»**  
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356240 Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация **отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. МБДОУ "Детский сад № 30" является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ "Детский сад № 30" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшие остановочные пункты пассажирского транспорта от МБДОУ "Детский сад № 30" находятся на расстоянии 500 м.

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 30" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: **№ 124, 125, 5, 9.**

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ "Детский сад № 30" отсутствуют.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м  
 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,  
 3.2.4. Перекрестки: да  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	<b>Б</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>В</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ДУ (К)	1- 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У, С) ДУ(К)	5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У,С) ДУ(К)	8-18
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж	ДЧ-И (О,У) ДУ(С) ДУ(К)	19
	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 2 этаж	ДЧ-И (О,У) ДУ(С) ВНД(К)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)	20-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ(С,Г)	22-27
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С,К)	

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) горизонтально	<p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) вертикально	<p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ВНД(К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж	<p><b>ДЧ -И (О, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>

		<p align="center"><b>ДУ (К)</b></p> <p align="center">Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 2 этаж	<p align="center"><b>ДЧ -И (О, У)</b></p> <p align="center">Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p align="center"><b>ДЧ (С)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p align="center">Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
7	Санитарно-гигиенические помещения	<p align="center"><b>ДЧ (С)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p align="center">Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
8	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p align="center"><b>ДУ (С,Г)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>
9	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p align="center"><b>ДУ (С,К)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>
10	Все зоны и участки	<p align="center"><b>ДУ (С)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p align="center">Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>не нуждается</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) горизонтально	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) вертикально	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД(К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 2 этаж	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
7	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (К,О, У) ДУ (С,Г)</b> <b>Текущий ремонт</b>
8	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
9	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Михайловска
10	Все зоны и участки	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b>

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения: мероприятия по проведению работ по адаптации объекта предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В.ф**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документы	Номер документа	Дата утверждения документа
1	Анкеты (информации об объекте)	№ 1	от «12»_мая_2023 г.
2	Акта обследования объекта	№ 1	от «12»_мая_2023 г.
3.	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ N 1309	От «09» ноября 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ "Детский сад  
№ 30"

Л.Д. Расинская

« 12 » мая 2023 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **объект образования.**
- 1.2. Адрес объекта **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **2202,1** кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1979**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **при наличии финансирования.**
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 комбинированного вида» (МБДОУ «Детский сад № 30»).**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация **отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. МБДОУ "Детский сад № 30" является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ "Детский сад № 30" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **280 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**



### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 30" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: **№ 124, 125, 5, 9.**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **нет**,

3.2.4. Перекрестки: **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<b>Б</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>В</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ВНД»

## 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>не нуждается</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (К,О, У) ДУ (С,Г)</b> <b>Текущий ремонт</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий

		этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Михайловска
8	Все зоны и участки	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b>

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда» согласовано:

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ "Детский сад  
№ 30"

\_\_\_\_\_  
Л.Д. Расинская  
« 12 » мая 2023 г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1

г. Михайловск

« 12 » мая 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **объект образования.**
- 1.2. Адрес объекта **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **2202,1** кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1979**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **при наличии финансирования.**
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 комбинированного вида». МБДОУ «Детский сад № 30»**  
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация **отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. МБДОУ "Детский сад № 30" является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ "Детский сад № 30" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ "Детский сад № 30" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 30" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: № 124, 125, 5, 9.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<b>Б</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>Б</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ДУ(К)	1- 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У, С) ДУ(К)	5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У,С) ДУ(К)	8-18
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж	ДЧ-И (О,У) ДУ(С) ДУ(К)	19
	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 2 этаж	ДЧ-И (О,У) ДУ(С) ВНД(К)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)	20-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ(С,Г)	22-27

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С,К)	
---	---	-------------------------	--

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) горизонтально	<p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) вертикально	<p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ВНД(К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж	<p><b>ДЧ -И (О, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДУ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>

6	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 2 этаж	<p align="center"><b>ДЧ -И (О, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p align="center"><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
7	Санитарно-гигиенические помещения	<p align="center"><b>ДЧ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>
8	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p align="center"><b>ДУ (С,Г)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>
9	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p align="center"><b>ДУ (С,К)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>
10	Все зоны и участки	<p align="center"><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p align="center"><b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b></p> <p align="center"><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p>Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта</p>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b>

		<b>не нуждается</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ДУ (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (К,О, У) ДУ (С,Г)</b> <b>Текущий ремонт</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВВД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Михайловска
8	Все зоны и участки	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВВД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b>

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В.**

4.4. Для принятия решения требуется согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	(Приложение 1)	на _____ л.
2	Входа (входов) в здание	(Приложение 2)	на _____ л.
3	Путей движения в здании	(Приложение 3)	на _____ л.
4	Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на _____ л.
6	Системы информации (и связи) на объекте	(Приложение 6)	на _____ л.
7	Результаты фотофиксации на объекте		на _____ л.
8	Позтажные планы, паспорт БТИ		на _____ л.
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		на _____ л.





### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Установка кнопки вызова сотрудника вход и выход на на территорию
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-4	На территории по пути основного движения состояние бордюрного камня неудовлетворительное, занижения бордюрного камня отсутствуют. Повреждение асфальтного покрытия	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Замена (ремонт) асфальтного покрытия на территории, занижение (замена) бордюрного камня
					Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С,К	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтного покрытия	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла

1.3	Лестница (наружная)	есть		5	Замечаний нет	К	-	
1.4	Пандус (наружный)	есть		5	Замечаний нет	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	-	-	-	-
1.6	Места отдыха	нет			На территории на основных путях движения не предусмотрены места для отдыха, доступные для МГН	К,О,С	Обустройство в третьей очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтного покрытия	Обустроить места отдыха, доступные для МГН, в соответствии с требованиями пп 4.3.1-4.3.3 СП 59.13330.12
1.7	Общие требования к зоне	есть			Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (О,Г,У)</b> Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных	1-5	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство в первой

	<p>категорий инвалидов <b>ДУ (С,К)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>		<p>очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта</p>
--	---	--	---

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида»,  
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход № 1	есть		5	Замечаний нет	-	-	-
	Вход № 2 Вход № 3	есть		6,7	Проступи и подступенки на входах в учреждение выполнены с нарушением имеющихся нормативов	О, С	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию ступеней в здание
					Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша	С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после ремонта имеющихся входов в здание	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях лестничного марша
2.2	Пандус (наружный)	есть		5	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в первой очереди	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
					Имеется завышенный перепад порогов дверей	К	Обустройство в первой очереди	Занизить перепад высоты порогов, довести до нормативно-разрешенного 0,014м
2.5	Тамбур	есть		8	соответствует	Г,К,О,С,У	-	-
	Общие требования к зоне	есть			Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	<b>ДУ (С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности		<b>ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным

	<p>возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ДЧ (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>		<p>структурно-функциональным зонам объекта</p>
--	---	--	--

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13,14,17,18	Отсутствуют зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов в креслах-колясках	К,О,С,	Обустройство в первой очереди	Обустроить места отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11,12,15,16	Имеются не в полном технические средства информирования, сигнализации.	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, сигнализации, оборудовать.
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		Замечаний нет	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		-

3.5	Дверь	есть		Имеющиеся дверные проемы по пути движения частично имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешенного 0,014м, их ширина составляет менее 0,9м	К,О,С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проемов и полотен, не соответствующих предъявляемым требованиям
				Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в третьей очереди, после реконструкции и замены дверных проемов и полотен	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Обустройство в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2м до 1,5м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2м)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Имеющиеся дверные проемы по пути движения частично имеют пороги и перепады	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проемов и полотен, не соответствующих предъявляемым требованиям
	Общие требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных		Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий



				барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов		объекта	
--	--	--	--	---	--	---------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>ДЧ-И (Г,К,О,У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (Г,К,О,С,У)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>		<p><b>ДУ (С) ВНД (К)</b></p> <p><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p>Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта</p>

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (Целевого посещения объекта)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Имеющиеся дверные проемы по пути движения частично имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешенного 0,014м, их ширина составляет менее 0,9м	К,О,С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проемов и полотен
				Отсутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на кресло-коляске	К	Обустройство в первой очереди	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9 х 1,5м (около столов и других мест обслуживания)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	Отсутствуют места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения

				(в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата			(в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне			Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p align="center"><b>ДУ (С,Г)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p align="center"><b>ВНД (К)</b></p> <p align="center">Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>		<p align="center"><b>ДУ (С,Г) ВНД (К)</b></p> <p align="center"><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p align="center">Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ</p>

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	20,21	Размеры кабины уборной составляют меньше нормативно разрешенных (2,2x2,25м)	К	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию имеющейся уборной, сделав ее универсальной и доступной
				В уборной не установлены стационарные и откидные поворотные или откидные сиденья	К,О	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Установить стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья
				Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи	К	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-

	Общие требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий
--	-------------------------	------	--	---	-----------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитано-гигиенические помещения	<p><b>ДУ (С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p> <p><b>ВНД (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания</p>		<p><b>ДУ (С) ВНД (К)</b></p> <p><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p>Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений</p>

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 комбинированного вида»,  
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 163 А**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6	Технические средства информирования ориентирования и сигнализации	есть			Отсутствуют	Г,К,О,С,У	В проектно-сметной документации при проведении ближайшего капитального ремонта и (или) реконструкции здания установить конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств (п. 6.5 СП 59.13330.2016)	При проведении капитального ремонта и (или) реконструкции здания обеспечить их установку
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие основных информационных барьеров, препятствующих свободному посещению	Г,К,О,С,У	Обустройство в третьей очереди, т.к. перед адаптацией в указанном направлении	Установить технические средства информирования ориентирования и сигнализации

					объекта отдельными категориями инвалидов		необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	<p align="center"><b>ДУ (С)</b></p> <p align="center">Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала</p>		<p align="center"><b>ДУ (С)</b></p> <p align="center"><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p align="center">Обустройство в третьей очереди, т.к. перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон</p>

Φοτο Νο 1
























































































**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД М  
КОМБИНИРОВАННО**

356240, Ставропольский край, г. Михайловск  
ИНН 2623013403 КПП 26230

**РЕЖИМ РАБОТЫ  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С  
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
ТЕЛЕФОН – 6-10-79, 6**

Подписано в печать 10.05.2017 г. в 10:00 ч. М.П. [подпись]  
С.И. [подпись]  
Директор [подпись]  
И.И. [подпись]  
В.И. [подпись]