

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха 30-летия Победы»
муниципального образования город Горячий Ключ, (МБУ «Парк культуры и
отдыха), 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 131А

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	да			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)	-		-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, и временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.**

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха 30-летия Победы»
муниципального образования город Горячий Ключ, (МБУ «Парк культуры и
отдыха), 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 131А

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, и временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата.**

Для инвалидов передвигающихся на креслах колясках, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха 30-летия Победы»
муниципального образования город Горячий Ключ, (МБУ «Парк культуры и
отдыха), 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 131А

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да			-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	да			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	К,О,С,Г	-	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, К), ВНД-И (С)	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Объект признан условно доступным полностью для инвалидов с умственными нарушениями и для инвалидов с нарушениями слуха, недоступно для инвалидов передвигающихся на креслах колясках и с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения.**

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха 30-летия Победы»
муниципального образования город Горячий Ключ, (МБУ «Парк культуры и
отдыха), 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 131А

№ п/ п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	летняя	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-В	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценивается доступным.

I Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха 30-летия Победы»
муниципального образования город Горячий Ключ, (МБУ «Парк культуры и
отдыха), 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 131А

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1



Заместитель директора МБУ «Парк культуры и отдыха»
Ю.Ю. Бервенёва

Бервенёва