

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 14

Место нахождения (адрес) Ильский, Пионерская, 32

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУСОШ № 14 в лице директора, Окишевой Ларисы Григорьевны (оперативное управление)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1, 2, 3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 2.1. Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию: | | | | |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | K | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| - высота порога или перепад у калитки | K | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| Лестница на входе на территорию: | | | отсутствует | не требуется |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | O, C | наличие | | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | C | наличие | | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | C | наличие | | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³ | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.14 не требуется |
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | | п. 4.1.15 |
| Автостоянка | | | отсутствует | не требуется |
| Количество мест для транспорта инвалидов | O, C, Г, K | не менее 10% (но не менее 1) | | п. 4.2.1 |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответвию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. | K | 5% | | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | K, O | не более 50 м. | | п. 4.2.2 |
| Обозначение места специальным знаком: | | | | |
| - на поверхности покрытия стоянки | O, C, Г, K | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | O, C, Г, K | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: | | | | |
| - ширина | K | не менее 1,0 м. | | рис. Д.5 |
| - уклон | K | не более 10% | | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | K | не более 1,5 см. | | п. 4.1.8 |
| Путь к входу в здание: | | | | |
| - указатели направления движения | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.3 не требуется |
| - ширина пути движения | K | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | K | не более 5% | соответствует | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | C | не менее 5,0 см. | соответствует | п. 4.1.8 |
| Открытая лестница: | | | отсутствует | не требуется |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | O, C | наличие | | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | C | наличие | | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска красевых ступеней | C | наличие | | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: ³ | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.14 не требуется |
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | | п. 4.1.15 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | # | п. 4.1.15 |
| 2.2. Вход | | | | |
| Лестница на входе наружная: | | | | |
| - поручни по обеим сторонам | O, C | наличие | отсутствуют | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | O, C | 90 см. | отсутствуют | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | соответствует | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | соответствует | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | соответствует | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³ | K | наличие | имеется | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | соответствует | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | соответствует | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | отсутствуют | п. 4.1.15 с одной стороны, требует приспособления |
| - непрерывная поверхность по всей длине | K, O | наличие | соответствует | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | K | 0,7 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | соответствует | п. 4.1.15 с одной стороны, требует приспособления |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки: | | | | |
| - при открывании двери наружу | K | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | K | не менее 2,2 x 2,2 м. | соответствует | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | K, O, C | наличие | соответствует | п. 5.1.3 |
| Дверь входная наружная: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | отсутствует | п. 5.1.5 не требуется |
| Тамбур (глубина x ширина) | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | соответствует | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |
| Дверь входная внутренняя: | | | отсутствует | не требуется |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 см. | вует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | | п. 5.1.5 |

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

| | | | | |
|--|------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | K | не менее 1,5 м. | соответствует | соответствует |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | K | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | K | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | K | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: | | | | |
| - на стенах | C | не более 10 см. | соответствует | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | C | не более 30 см. | соответствует | п. 5.2.7 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | O, C | наличие | соответствует | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | O, C | наличие | не соответствует | п. 5.2.15 с одной стороны |
| Поручни на высоте | O, C | 90 см. | соответствует | п. 5.2.15 с одной стороны |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | C, O | не менее 30 см. | соответствует | п. 5.2.10 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | C | наличие | отсутствуют | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | C | наличие | отсутствуют | п. 5.2.10 |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | C | наличие | не соответствует | п. 5.2.12 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги): | | | отсутствует | не требуется |
| - высота одного подъема | K, O | не более 0,8 м. | | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | K, O | не более 1/20 (5%) | | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | K, O | не более 1/10 (10%) | | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | K, O | наличие | | п. 5.2.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | | п. 5.2.15 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - на высоте | O | 0,9 м. | | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | | п. 5.2.15 |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | K, C, O | не менее 30 см. | | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | C | наличие | | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | K, O | наличие | | п. 5.2.13 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | отсутствует | п. 5.1.5 не требуется |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: | | | | |
| - габариты кабины (глубина х ширина) | K | не менее 1,5 x 1,7 м. | | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | K | не менее 0,95 м. | | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | C | наличие | | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | C | наличие | | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | | наличие | | п. 5.2.20 |

2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1

| | | | | |
|--|---|------------------|---------------|----------|
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | K | не менее 1% | соответствует | п. 7.1.7 |
| Размер места для инвалида-колясочника: | | | | |
| - при доступе сбоку | K | 0,55 x 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.7 |
| - при доступе спереди или сзади | K | 1,25 x 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.7 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | K | не более 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.9 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | K | не менее 1,0 м. | соответствует | п. 7.1.9 |
| Предприятия торговли | | | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | K | не более 0,85 м. | | п. 7.4.1 |
| Глубина полок | K | не более 0,5 м. | | п. 7.4.1 |

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | K | не менее 1 | | п. 7.4.2 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | K | не менее 1,1 м. | | п. 7.4.2 |
| Предприятия питания | | | | |
| Ширина проходов | K | не менее 0,9 м. | | п. 7.4.7 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | K | не менее 1 | | п. 7.4.7 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | K | наличие | | п. 7.4.7 |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. | | | | |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш) | K | не менее 0,85 x 1,0 | | п. 7.1.9 |
| Количество номеров для инвалидов | K, O, C, Г | 5% | | п. 6.3.1 |
| Входная дверь в номер: | | | | |
| - ширина проема двери | K | не менее 0,9 м. | | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 |
| Свободное пространство в номере | K | диаметр не менее 1,4 м. | | п. 6.3.1 |
| Туалет в номере (на этаже): | | | | |
| - ширина дверного проема | K | не менее 0,8 м. | | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | K | не менее 0,75 м. | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги | K, O | наличие | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Обслуживание в кабинете: | | | | |
| - ширина проема двери | K | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | соответствует | п. 5.1.4 |
| - ширина прохода | K | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 5.2.2 |
| - стол с высотой рабочей поверхности | K | не более 0,85 м. | соответствует | п. 7.1.9 |
| - ширина и высота проема стола для ног | K | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует | п. 7.1.9 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует | п. 5.2.2 |
| 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1 | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | K | 7% (но не менее 1) | не соответствует | п. 5.3.2 |
| Знак доступности кабины для инвалидов | K | наличие | не соответствует | п. 5.3.6 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Размер кабинки (ширина x глубина) | K | не менее 1,65 x 1,8 м. | не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабинки | K | не менее 0,9 м. | не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | K | не менее 0,75 м. | не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Откидные опорные поручни, штанги | K, O | наличие | отсутствуют | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | K | наличие | отсутствует | п. 5.3.6 |

2.6. Средства информации – этаж 1

| | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|---------------------------------|
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | K, C, Г | наличие | отсутствует | п. 5.5.1 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | K, C, Г | наличие | отсутствует | п. 5.5.8 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | K, C, Г | от 1,5 до 4,5 м. | отсутствует | п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется |
| Речевые информаторы | C | наличие | отсутствует | п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие | отсутствует | п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|---|--|---|---|---|
| | K | O | C | Г |
| Участки и территории | + | + | + | + |
| Вход | - | - | - | + |
| Пути движения | + | + | + | + |
| Зона оказания услуги | + | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | - | - |
| Средства информации | + | + | - | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | K | O | C | Г |
| Объект доступен | | | | | |
| Объект недоступен | X | X | X | X | X |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации | | | | |
| Участки и территории | | | | | |
| Вход | Установить поручни на лестнице при входе на высоте 0,9 м. и двухуровневые поручни на пандусе на высоте 0,7 и 0,9 м., обеспечить наличие предупредительной тактильной полосы перед ступенями (вверху и внизу), контрастных полос вверху и внизу пандуса, контрастную окраску краевых ступеней лестницы. | | | | |
| Пути движения | Оборудовать внутренние лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м.; обеспе- | | | | |

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------------|--|
| | чить наличие предупредительных тактильных полос перед ступенями (вверху и внизу), контрастную окраску краевых ступеней лестницы. |
| Зона оказания услуги | Обеспечить доступ на второй и третий этажи для инвалидов в кресло-колясках либо выделять помещения для их обучения на первом этаже здания |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Обеспечить наличие санузлов, доступных для инвалидов: Размер кабинки (ширина х глубина не менее 1,65 ч 1,8 м.), пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м., установить знак доступности кабинки для инвалидов, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, откидные опорные поручни, штанги |
| Средства информации | Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. |

21.08.2014

Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

О.П.Кравченко