

АКТ

обследования состояния антитеррористической защищенности учреждения культуры

« 27 » мая 2019 г..станция Ессентукская
(наименование населенного пункта)В соответствии с решением антитеррористической комиссии Предгорного муниципального района Ставропольского края (протокол № 1 от 29 марта 2019 г.)

(планом работы антитеррористической комиссии Предгорного муниципального района, рабочей группы АТК района, распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

на основании предписания _____

(межведомственной) комиссией в составе:

Руководитель рабочей группы по обследованию объектов с массовым пребыванием людей:
начальник отдела по обеспечению безопасности, ГО и ЧС администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края Винниченко Владимир ВасильевичЧлены рабочей группы: начальник управления по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края Пилавова Галина Кириковна, глава муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного муниципального района Ставропольского края Жуков Сергей Александрович, специалист по охране труда администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края Кондратьев Владимир Александрович

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) директора МБУК «Центр досуга и творчества "Предгорье"» Писклова Валерия Васильевича

(руководителя учреждения, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и творчества "Предгорье"»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- ведомственная принадлежность (форма собственности) муниципальное бюджетное учреждение культуры- адрес, телефон станция Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, контактный телефон 8-87961-2-39-88- руководитель Писклов Валерий Васильевич

- заместитель руководителя по безопасности _____

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 500- характеристика прилегающей местности спереди сквер; слева – автобусная остановка на ул. Гагарина; справа – строящееся здание, трансформаторная подстанция, частные гаражи; с тыльной стороны – здание мирового суда, здание «Сбербанка» частное домовладение и здание «Аптека склад».

(жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта с левой и с правой стороны центра – автостоянка личного транспорта работников учреждения и транспортных средств творческих коллективов; перед зданием – площадка для массовых мероприятий и сквер.- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей 12 запасных выходов (2 – из зрительного зала, 2 – со сцены, 2 – с лестничных клеток, 2 – из подсобных помещений, 4 – из служебных помещений); ключи находятся у дежурного вахтера.- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их стояние электрощитовая в левом крыле 1-го этажа здания, электрощиты исправны.- освещенность объекта и его территории в ночное время суток здание освещается фонарями уличного освещения

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки проводилась проверка состояния антитеррористической защищенности школы 19.04.2017 г. антитеррористической комиссией Предгорного муниципального района СК, вывод - частично соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан. Основные недостатки:

- частично не освещены запасные выходы снаружи здания.

- исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих органов исполнительной власти и ведомств Ставропольского края по вопросам антитеррористической защищенности выполняются

- организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты

Объекта - имеется охранно-пожарная сигнализация;

- ведется видеонаблюдение;

- разработаны инструкции работникам учреждения на случай возникновения ЧС;

- проводятся инструктажи работников учреждения по действиям в ЧС;

- установлен аэрозольный металлоискатель;

- установлена кнопка экстренного вызова полиции;

- имеется стенд по антитеррору.

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации

- положения об организации охраны и защиты объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта); имеется

(имеется, не имеется)

- плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС); имеется

(имеется, не имеется)

- инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам учреждения); имеется

(имеется, не имеется)

- инструкции (памятки) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях; имеется

(имеется, не имеется)

- должностных инструкций сотрудникам подразделения охраны (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководством подразделения охраны); имеется для дежурного сторожа (вахтера)

(имеется, не имеется)

- паспорт безопасности объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению ЧС, согласуется с территориальным подразделением МЧС); имеется

(имеется, не имеется)

- противодиверсионного (антитеррористического) паспорта объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ); —

(имеется, не имеется)

- схемы оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций; имеется
(имеется, не имеется)

- плана обеспечения безопасности объекта (текущего и перспективного) (утверждается, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта); имеется
(имеется, не имеется)

- перспективного плана оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта); имеется
(имеется, не имеется)

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписывается руководителем учреждения). имеется
(имеется, не имеется)

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией Предгорного муниципального района; через управление по культуре
- с территориальными подразделениями правоохранительных органов; по телефону
- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбе с терроризмом. по телефону

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта не имеются

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др. не оборудованы

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальными и коллективными средствами спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резервом медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС) не укомплектована

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения имеется охранно-пожарная сигнализация, исправна; имеется внутреннее противопожарное водоснабжение, исправно; противопожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами, исправны имеются огнетушители, исправны.

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) не имеется

- организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект (Ф.И.О., номера их служебных телефонов) участковый уполномоченный полиции ООУП и ПДН МВД РФ по Предгорному району лейтенант полиции Павлов Роман Алексеевич, контактный телефон: 5-00-16

- наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность не имеются

4. Организация охраны объекта:

- параметры охраняемой территории: 3674,0 м²
(площадь (кв. м), периметр (м))
- инженерные заграждения не имеется
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлический прутья и др.) не оборудован
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика имеется охранно-пожарная сигнализация, исправна
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах не имеются
металлических дверей с
кодowymi замками и домофонами имеются металлические двери запасных выходов
- средства оповещения установлен звуковой оповещатель пожарной тревоги, исправен
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) имеются (стационарная и 2 переносных кнопки), исправны
- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента не имеется
- переносных и стационарных металлообнаружителей установлен арочный металлообнаружитель
- систем видеонаблюдения 31 камера (13 - снаружи здания, 18 - внутри здания)

4.1. Система охраны объекта:

- организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, сторожа, вахтеры и др.) охрана круглосуточно осуществляется дежурным сторожем (вахтером)
- наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) не осуществляется
- количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы 1 пост сторожа (вахтера)
- характеристика подготовки охранников —
- характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности) —

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- огнестрельное оружие (тип, количество) не имеется
- защитные средства (тип, количество) не имеются
- специальные средства (тип, количество) не имеются
- служебные собаки (если есть – сколько и какой породы) не имеются
- организация оповещения и связи по телефонам проводной и сотовой связи
- организация связи между постами —
- организация связи между постами и центральным пунктом охраны ЧОП —
- организация связи между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами района, дежурным пультом центральной охраны ОВО телефон —
дежурным территориального ОВД телефон 02, дежурным территориального отдела УФСБ телефон —, дежурным территориального отдела ГО и ЧС телефон 112
руководителем управления по культуре и делам молодежи АПМР СК 5-16-59

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов издан приказ «Об организации охраны, пропускного режима» и разработано Положение об охране и защите МБУК «Центр досуга и творчества "Предгорье"»
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, подъезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля, шлагбаума, вертушки, ручных газоанализаторов и металлообнаружителей, средств принудительной остановки автотранспорта и др.) имеется арочный металлоискатель

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта организуется
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными имеются

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) в здании ЦДиТ «Предгорье» расположены: управление по культуре и делам молодежи АПМР, МКУК «Межпоселенческая библиотека ПМР СК»; офис партии «Единая Россия»; казачья управа ст. Ессентукская; МКУ «Молодежный центр». Состояние помещений контролируется.

- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки работников о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов такие работники работы не производят

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него осуществляется

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений не имеются

- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием осуществляется

- проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения проводится проверка состояния окон и запасных выходов, проверка состояния и обслуживание первичных средств пожаротушения

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта:

- источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы

- недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта

Недостатки: - частично не освещены запасные выходы снаружи здания.

- выводы комиссии частично соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан

- рекомендации (предложения) членов комиссии:

- принять меры к освещению запасных выходов снаружи здания.

Руководитель рабочей группы:

Члены рабочей группы:

(подпись)

В.В. Виниченко

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Г.К. Пилавова

(инициалы и фамилия)

(подпись)

С.А. Жуков

(инициалы и фамилия)

(подпись)

В.А. Кондратьев

(инициалы и фамилия)

Ознакомлен, копию акта получил:

Директор МБУК «Центр досуга и творчества "Предгорье"»

(должность руководителя)

В.В. Писклов

(инициалы и фамилия)

« 27 » мая 20 19 г.

