



Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 30 » августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии

Заведующий хозяйством Барышева Н.Н,

члены комиссии:

воспитатель Ганичева Е. Л.

воспитатель Гугнивенко А.С.

воспитатель Зенченкова О. П.

помощник воспитателя Трофимова С. А.

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ с. Князе-Волконское на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ с. Князе-Волконское по адресу переулок Школьный д.4 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 6(шесть) игровых площадок и 1 (одна) физкультурно-оздоровительная площадка. Вся территория площадок имеет ровное песчаное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организаций физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок

Перечень оборудования

Физкультурная площадка N1

	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Стенка для перелезания -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Спортивный площадка - 1 шт.	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		
3	Лиана средняя-1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
4	Игровой комплекс «Мини» -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка N 1 (воспитатель Ганичева Е.Л.)

	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечание
1	Веранда -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка —1 шт	Поверхность очищена от мусора	Не выявлено		
3	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
4	Песочный дворик 1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка N 2 (воспитатель Гугнивенко А.С.)

N2	Наименование оборудования	Результаты осмотра		Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1 шт.	Без повреждений		Не выявлено		
2	Площадка — 1 шт	Поверхность очищена от мусора.		Не выявлено		
3	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений		Не выявлено		
4	Песочный дворик 1 шт.	Песок просеян	Не выявлено	Песочный дворик 1 шт.		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений		Не выявлено		

Прогулочная площадка N 3 (воспитатель Говорина А.А.)

N2	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечание
	Веранда крытая 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка — 1 шт	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		
3	Песочный дворик -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

7	Качалка-балансир -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Качалка на пружине (мотоцикл)-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка N 4 (воспитатель Лыткина Р.С.)

N2	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечание
	Веранда крытая 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка — 1 шт	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		
3	Песочный дворик -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка-балансир -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Качалка на пружине (мотоцикл)-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		



Прогулочная площадка N 5 (воспитатель Щирская Л.Д..)

N2	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечание
	Веранда крытая 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка — 1 шт	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		
3	Песочный дворик -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка-балансир -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Качалка на пружине (мотоцикл)-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка N 6 (воспитатель Зенченкова О.П.)

N2	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые	Примечание
	Веранда крытая 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка — 1 шт	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		
3	Песочный дворик -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Паровозик с горкой — 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
5	Скамья на железобетонных ножках - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка-балансир -1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Качалка на пружине (мотоцикл)-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

 Е.Л.Ганичева
 Н. Н. Барышева
 А.С. Гугнивенко
 О.П.Зенченкова
 Трофимова С.А.