

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО (ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ № МОУч 7

«12» августа 2022 г.

ст. Вишняки
(населенный пункт)

Комиссией в составе : ст. инспектор ОМВД капитан полковник П.В. Хабенко, заведующий МОУч 7 И.А. Арешин, зав.хоз. Арешин И.С.
(Ф.И.О., должности членов комиссии)

проведено обследование образовательного учреждения детский сад - 7
(наименование учреждения, его №,

расположенного по адресу : Вишневый район ст. Вишняки

ул. Кирова, д. 95Б (почтовый индекс, адрес) рабочий телефон 5-93-31

Директор учреждения (заведующий) Арешин И.А.
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся 119, количество смен 1

время их продолжительности 07⁰⁰ - 19⁰⁰

Занимаемая площадь 4361 м²

Аренда помещений нет
(кем арендуется, вид деятельности)

Наличие ограждения и его тип по всему периметру установлен
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)
цельно металлическое ограждение

Пожарно-техническое состояние хорошее, контроль осуществлялся
14 сотрудниками (наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д.)

Вид охраны ЧОО, Кофра Террит
(вневедомственная, милицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др.)

Применяемые технические средства охраны имеется 2 тревожная
испещки, с выводом на ПЦО Кофры (с выводом на ПЦО, тревожная кнопка, звуковая)

В ходе проверки установлено : 2-х этажное кирпичное здание
6 входов/выходов (тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запасных, их
наим. нет. Имеется 2 центральных входа,
техническое состояние и укрепленность, наличие подсобных помещений в том числе строений, лаборантские
оборудованные металлическими дверями
с ветровыми замками (вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним), комнаты тех,
14 камер видеонаблюдения 14 камер уличных
по периметру, 6 внутри здания, все в центр.
персонала, вахтерские и др), наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним
наим. нет (тип территории детского
сада имеется 2 ворот с навесными замками
посторонних лиц, техническое состояние окон (наличие решеток и запоров), состояние ограждения, реальность
обеспечения по всему периметру в достаточном
объемов Кофра Террит в детском саду имеется
обеспечения внутренней и внешней безопасности учреждения силами имеющейся охраны,
нет охраны, где имеется ручной металлопечать

Вход на территорию огулу через металл. калитку
с электромех. шумом

Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения: ответственно
(жалобы и заявления администрации)

учебного заведения по выявленным недостаткам)

Информация о подрядных организациях, осуществлявших ремонтные работы в образовательном учреждении нет
(наименование организации, ФИО, дата рождения, адрес проживания лиц осуществляющих ремонтные работы)

Учреждение находится в непосредственной близости от жилой сектор
(жилые строения, предприятия с опасным

производством, предприятия торговли и др.)

Ответственный за противопожарную безопасность пр. № 18/4-09 от 11.01.2022
(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения, его

Иванович Ирина Васильевна
номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность Мокшина Ирина
(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения,

Киминавие
его номер, дата)

УУП, закрепленный за данным учреждением Р.Т. Якушин

Инспектор ПДН, закрепленный за данным учреждением Р.В. Ябешко

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве _____ проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замысливающих совершение преступлений.

Подписи членов комиссии

1. Р.В. Ябешко
2. И.А. Дуренин
3. _____

Первый экземпляр акта получил _____
(подпись руководителя, печать учреждения)

« 12 » августа 2022 г.

АКТ

Сверки с образовательной организацией
на предмет выявления незарегистрированных заявлений (сообщений) о
преступлениях, административных правонарушениях и других
происшествиях.

Мной, старшим инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Динскому району капитаном полиции Р.В. Бабенко, совместно с заведующей БДОУ МО Динской район «Детский сад №7», И.А. Огренич, проведена проверка БДОУ МО Динской район «Детский сад №7», расположенного по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Кирова, д. 95 Б, на предмет выявления незарегистрированных заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях и других происшествиях за период с 01.08.2022 года по 30.08.2022 года.

В ходе проверки, незарегистрированных заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях и других происшествиях не выявлено.

Старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Динскому району
капитан полиции

Р.В. Бабенко

Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад №7»



И.А. Огренич