

АКТ

приемки спортивных сооружений на готовность
к новому учебному году.

От 20 июля 2015 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Нановской Ирины Леонидовны
586 от 10.07. 2015 г. в составе:

Председатель комиссии Водисер Анна Михайловна - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Члены комиссии: Нановская Ирина Леонидовна учитель физкультуры
Маммошкина Анна Андреевна специалист по охране труда

Тютрова Ирина Владимировна заместитель директора по воспитат. ра.
Макарова Татьяна Михайловна представитель профсоюза

установила:

1. Площадь спортивного зала по норме 540 кв.м., фактически имеется кв.м. 161,8,
Снарядной – по норме 32 кв.м., фактически 14,1;
Гардеробные 2 по 16,2 кв.м. оборудованы крючками для одежды.

2. Санитарные узлы (ед.):
Туалеты (всего), в т.ч. пригодные к эксплуатации — (ед.); душевые — 1
(всего), в т.ч. пригодные к эксплуатации 1 (ед.);

3. Спортивные площадки:
• волейбольная 120 кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации да
• баскетбольная — кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации —
• футбольное поле 900 кв.м., в т.ч. пригодное к эксплуатации да
4. Лыжная трасса определена, имеется схема имеется

5. Спортивный инвентарь:
- мячи футбольные по норме (ед.) — фактически 3, мячи
волейбольные по норме — (ед.) фактически 20, маты по
норме — (ед.), фактически 14.

6. Надежность установки оборудования испытана:

- Бревно: напольное
Высота верхней кромке от пола – 750 – 1200 мм, длина – 5000 мм;
Ширина опорной поверхности – 100 мм;
Толщина – 160 мм.
Прочности установки проверяется следующим образом, к середине бревна,
установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз в 135 кг. Прогиб
бревна не должен превышать 8 мм.
- Перекладина: отсутствует
Высота стержня перекладины от пола – 1450 – 2250 мм;
Длина стержня перекладины – 2400 мм;
Диаметр стержня – 28 мм;
Площадь для установки перекладины – 9000х4500 мм.
Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на
высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может
составлять не более 100+-10 мм. После снятия груза гриф перекладины должен
принять первоначальное положение.
- Брусья: отсутствуют
Расстояние по длине между стойками – 2300 мм, расстояние по ширине между
стойками – 520 мм, высота жердей от пола – 1300 – 2100 мм.
Прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза
весом 135 кг, приложенного (подвешенного) в середине жерди, установленной

на высоте 1400мм. Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60+- 6 мм.

7. Аптечка (имеется, не имеется)- укомплектована в соответствии с Правилами Безопасности по физической культуре.

8. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах (имеется, не имеется). Нет методических рекомендаций по выполнению

9. Освещенность в физкультурных залах по норме 250 лк _____, Фактически (лк) _____; замеры произведены люксометром № _____ от _____ (дата).

10. Целость пола да соответствует нормативным требованиям.

11. Выступающие из стены предметы (крючки, штыри и т.п.) отсутствуют

12. Педагогический стаж учителя физкультуры 17 лет, курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошёл да 2013г. (не проходил).

13. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются (да, нет)

14. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются (да, нет)

На основании осмотра спортивного зала, площадок, футбольного поля, тренажёрного зала, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование _____ готовым к проведению учебных занятий в новом учебном году.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



Л. М. Ходяков

Л. Ю. Юановская

А. С. Мамонтиш

Макарова

В. Б. Бумрова