

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»
М.И.Дорогина
«19» май 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Муниципальное образование городской
округ Ялта Республики Крым

«19» май 2016

- 1.1. Наименование(вид) объекта:** общеобразовательная школа-интернат
1.2. Адрес объекта: 298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д. 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа 954,5 кв.м.,
- отдельно стоящее здание: 4этажа 2776,2 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка: 21464 кв.м
1.4. Год постройки зданий1960 г., последнего капитального ремонта 2005г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Ливадийская санаторная школа-интернат»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности:(государственная).
1.10. Территориальная принадлежность: (муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности:** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сферау слуг, другое _____).
2.2. Виды оказываемых услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11.787.0 Лицензия от 01.12.2015 г. № 0041, на основании приказа Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 01.12.2015 г. № 1229;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11.791.0. Лицензия от 01.12.2015 г. № 0041, на основании приказа Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 01.12.2015 г. № 1229;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ 11.142.0.Лицензия от 01.12.2015 г. № 0041, на основании приказа Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 01.12.2015 г. № 1229;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 010020 (Питание);
- Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных(Оздоровление), в процессе лицензирования;

- Деятельность прочих мест для временного проживания, не включая в др. группировки (Проживание)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в.т.ч. проживанием. .на дому, дистанционно.)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка Таксопарк, пгт Ливадия маршрут №11, №35, № 9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м.,

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:нет,

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет .

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	-	1-4
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	-	8

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	-	11,12,15
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)	-	16
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – прилавочная форма обслуживания	-	-	-
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	-	-	20
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	-	13-14
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	1-2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и желательно организовать сурдоперевод при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с установкой нормативных поручней), приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------	---	---

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, тек.ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, тек.ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
8.	Все зоны и участки	Орг, ТСР, тек.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2018 годы в рамках реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 30.09.2015 № 2233-п.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. _____ другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающий к объекту | на 3-х л. |
| 4. Этажный план общежития | на 2-х л. |
| 5. Этажный план учебного корпуса | на 2-х л. |
| 6. Этажный план столовой | на 2 -х л. |
| 7. План эвакуации | на 10-ти л. |
| 8. Этажный план объекта | на 8-ми л. |

л.

Руководитель рабочей группы:

Нач. отдела по вопросам
Фруда В.В. Суровкина
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по административным
Борисова С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель КОО «Единство»
Полубовская А.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель Совета
А.И. Полубовская, Ялта
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)



представители организации, расположенной на объекте:

Специальный по охране труда
Гайдарь В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20___ (протокол № _____)
на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3-5	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; - отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН; - нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		- отсутствие дополнительные разделительные поручни; - не ровная поверхность; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами - отсутствует контрастная и рельефная	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода) либо установить нормативный пандус; - заменить покрытие;	Орг, ТР, ТСП

					маркировка ступеней		- нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		- отсутствует пандус	К	установить нормативный пандус;	ТР, ТСП, Орг
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		Не выделены места для транспорта инвалидов или отсутствует парковка	Все	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов с информационным обозначением	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	-	3-5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I. Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	8-10	- отсутствуют поручни и дополнительные разделительные поручни; - отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней;	О, С	- установить поручни и дополнительные разделительные поручни; - заменить покрытие; - нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы	ТР, ТСР, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		- уклон 1/6; - скользкое покрытие; - отсутствует поручень - отсутствует тактильная полоса за 0,8 м.	К	- заменить покрытие пандуса; - установить поручни; - согласовать с ООИ выявленные нарушения; - установить кнопку вызова персонала; - организовать ситуационную помощь	ТР, ТСР, Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		- отсутствует контрастная полоса перед дверью;	С Все	- нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-		- отсутствует информация об ОСИ на входе	Все	- установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	-		нет	-	-	Не нужда ется(д оступ

									обеспечен)
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с) или ВНД		8-10	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	11-12, 15-16	<ul style="list-style-type: none"> - не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную 	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами. - отсутствует контрастный окрас первой и последней ступеней 	к, о, с	<ul style="list-style-type: none"> - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода); - выделить контрастным цветом 	Орг, ТР, ТСП

							нижнюю и верхнюю ступени	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-			К	- установить кнопку вызова персонала; - организовать ситуационную помощь	ТР, ТСП, Орг
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	есть	-		- ненормативное размещение информационных обозначений помещений, отсутствует дублирование инф. обозначений;	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - организовать ситуационную помощь; - приобретение переносного пандуса;	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	-	11-12,15-16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым

«Ливадийская санаторная школа-интернат»

298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	16	<ul style="list-style-type: none"> - ненормативное размещение визуальной информации о помещении; - отсутствие дублирования инф. обозначений помещений; - отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4-1,75 м. с дублированием рельефным шрифтом; - нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м. перед дверью 	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; - в столовой не выделены места для инвалидов на креслах-колясках 	к, о, с, г	<ul style="list-style-type: none"> - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; - выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи, организовать его обслуживание как в столовой, так и в местах проживания 	Орг, ТР, ТСП

	я							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)		16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
Прилавочная форма	ДП-И (о, у), ВНД-И (к, с, г)		-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – Жилые помещения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	20	- нет выделения и чёткого закрепления мест проживания различных категорий МГН, в частности, не закреплены места для проживания инвалидов на креслах-колясках	Все	- выделить зону проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможностью размещения в них и других МГН) на 1ом этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке, с выделением комнат для (не менее 10 %); - установить систему экстренного вызова	Орг, ТР, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (палаты)	ДП-И (о, г, у), ДЧ-И (к), ДУ-И (с)		20	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	13-14	- ширина дверного проема менее 90 см; - отсутствие зоны для кресла-коляски рядом с унитазом; - отсутствие мест крепления костылей, тростей; - отсутствуют поручни у унитаза и раковины; - отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу; - отсутствует кнопка вызова персонала	Все	- установка поручней у раковины и унитаза; - устройство креплений для костылей и тростей; - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу; - установка кнопки вызова персонала	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-		габариты кабины меньше допустимых значений	Все	оборудование не менее одной кабины для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней	Орг, ТР, ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД-И (К, О, С)	-	13-14	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
298655, Республика Крым, г. Ялта, пер. Юности (Школьный), д.8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания