

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Норильск

26.08.2025

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование учреждения **КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»**

1.2. Адрес учреждения: **Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская,д.67**
(общежитие)

1. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

2.2. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

2.3. Перепады высоты на пути: есть, нет, неровное асфальтовое покрытие
(их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет)

2.4. Наименование остановок общественного транспорта **ул.Талнахская 71,**
Ленинградская улица

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	+
	Количество ступеней	9
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-»), нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	-
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	5
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	5
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	
	Подъём кабины с и до этажа	
Санитарно-гигиеническое	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет –	+

помещение, доступное для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«-»)	
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ https://nkiinfo.ru/sveden/objects
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-

Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	-
Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия	есть – «+», нет – «-» (если есть, указать размер скидки)	-
Примечание:		