

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Норильск

25.08.2025

Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование учреждения **КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»**
 1.2. Адрес учреждения: **Красноярский край, г.Норильск, ул.Комсомольская, д.10**
 (учебный корпус)

1. Состояние доступности объекта

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
 2.2. Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*;
 2.3. Перепады высоты на пути: *есть, нет, неровное асфальтовое покрытие*
 (их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*)
 2.4. Наименование остановок общественного транспорта **кинотеатр «Родина», Дворец культуры**
 2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-»), нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	4
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	4
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	
	Подъём кабины с и до этажа	
Санитарно-гигиеническое помещение, доступное	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+

для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата		
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ https://nkiinfo.ru/sveden/objects
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система	есть – «+», нет – «-»	-

субтитрирования		
Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия	есть – «+», нет – «-» (если есть, указать размер скидки)	+ 50% от стоимости билета
Примечание:		