

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к порядку проведения мониторинга доступности  
приоритетных объектов и услуг в приоритетных  
сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

Наименование Здание МБОУ СОШ №1 станицы Павловской Краснодарского края

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Заводская, д. 30

Форма собственности объекта Федеральная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, ИНН 2346008818, тел. 8(86191) 5-20-79, 3-16-21, почта - pavschool1@gmail.com, общая площадь – 3707,9 м. кв., здание построено в 1960 году.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1,2,3,4.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	(п. 4.1.8; 5.1.4)
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не требуется	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не требуется	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не требуется	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не требуется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не требуется	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	не требуется	п. 4.1.15

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНИП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не требуется	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%	отсутствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствует	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	отсутствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	(п. 4.1.3)
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 4.1.7)
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует*	не на всем пути высота 5.0 см (п. 4.1.8)
<b>Открытая лестница:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	(п. 4.1.12)
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	отсутствует	(п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261))
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	отсутствует	(п. 4.1.12)
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	отсутствует	(п. 4.1.12)
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	отсутствует	(п. 4.1.14)
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	(п. 4.1.14)
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	(п. 4.1.14)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	(п. 4.1.15)
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	(п. 4.1.15)
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	(п. 4.1.15)
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	(п. 4.1.15)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	(п. 4.1.15)
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	соответствует	(п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	(п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b> <sup>3</sup>	К	наличие	соответствует	(п. 4.1.14)
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	(п. 4.1.14)
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	(п. 4.1.14)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	(п. 4.1.15)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	(п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261))
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	(п. 4.1.14; п. 5.2.13)
<b>Входная площадка</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	(п. 5.1.3)
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	(п. 5.1.3)
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4.)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	(п. 5.1.5)
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>1</u></b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	(п. 5.2.1)
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.2.4)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги <b>общественного питания</b> )				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	соответствует	(п. 5.2.9)
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не соответствует	отсутствуют поручни с двух сторон лестницы (п. 5.2.15)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	отсутствуют поручни на высоте 90 см (п. 5.2.15)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	отсутствуют поручни с двух сторон лестницы (п. 5.2.10)
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	не соответствует	отсутствуют поручни с двух сторон лестницы (п. 5.2.16)
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	соответствует	(п. 5.2.10)
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	соответствует	(п. 5.2.12)
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	отсутствует	(п. 5.2.13)
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	(п. 5.2.13)
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	отсутствует	(п. 5.2.13)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	отсутствует	(п. 5.2.13)
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	отсутствует	(п. 5.2.15)
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	(п. 5.2.15)
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	(п. 5.2.15)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	(п. 5.2.15)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	отсутствует	(п. 5.2.15)
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	отсутствует	(п. 5.2.14)
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	в наличии	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,7 м.	отсутствует	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	отсутствует	п. 5.2.18



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	отсутствует	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж <u>1</u></b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	(п. 7.1.7)
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.7)
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.7)
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	отсутствует	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	отсутствует	п. 7.4.2

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	отсутствует	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соответствует	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	отсутствует	п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	(п. 6.3.2; 6.1.8)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете (в классах):</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 6.3.2; 6.1.8)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>1</u></b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	(п. 5.3.2)
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	соответствует	(п. 5.3.3; рис. Д. 11)
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	(п. 5.3.3; рис. Д. 11)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соответствует	(п. 5.3.3; рис. Д. 11)
Система тревожной сигнализации,	К	наличие	соответствует	(п. 5.3.6)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
обеспечивающая связь с персоналом				
<b>2.6. Средства информации – этаж <u>1</u></b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	соответствует	(п. 5.5.8)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	(п. 5.5.4; 5.5.6)
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	-	-	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен		X			X
Объект недоступен	X		X	X	

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов к доступному входу здания. Выполнить покрытие пешеходного пути ко входу в здание из твердого и ровного материала, бордюр по краям пешеходных путей на всем протяжении выполнить высотой не менее 5.0 см.
Вход	
Пути движения	установить поручни по обеим сторонам на высоте 90 см с горизонтальным не травмирующим завершением не менее 30 см, с тактильными указателями на них.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить речевые информаторы и световые текстовые табло для вывода оперативной информации

« 25 » декабря 2015 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе  
Должность лица, составившего Паспорт



/В.И. Лукаш/  
Ф.И.О.