

Приложение № 1

к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 088 от «15» апреля 2020г.

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Шараповская сельская библиотека-филиал №10, 646050, Омская область,

Марьяновский район, с.Новая Шараповка, ул. Молодежная, дом-11.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2	На пути движения по территории имеются большие дефекты покрытия.	К	Выровнять покрытие на пути движения по территории. Покрытие должно быть ровным, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Текущий ремонт

3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
5	Автостоянка и парковка	есть	-	3,4	Имеется парковочное место для инвалида колясочника.	К, О, С, Г, У	Нанести разметку парковочного места для инвалидов, размером 6,0*3,6м., что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2м.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Выровнять покрытие на пути движения по территории и нанести разметку парковочного места для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2012 пп.4.1.11; 4.2						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	-	1-4	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	5	Наружная лестница состоит из 6 ступенек, высота ступеньки- 0,10м., глубина проступи- 0,35м. ширина лестницы- 2,73м. поручни справа стороны высота- 1,03м.	К, О, С, Г, У	<p>Поручни на наружной лестнице предусмотреть с двух сторон на высоте 0,9м. и дополнительно 0,7 м (т.к. учреждение посещают дети), выступающие на 0,30м., имеющие не травмирующее завершение. Лестница должна иметь антискользкое покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени должны быть выделены цветом или фактурой.</p> <p>Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м рекомендуется предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Высота подступенка должна быть от 0,12 до 0,15 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0м и более следует предусматривать дополнительные разделительные</p>	Капитальный ремонт

							<p>поручни. Так- тильные напольные ука- затели перед лестницами сле- дует выполнять по ГОСТ Р 52875 или гори- зонтальные площадки перед лестничн. мар- шем окрашивать в контрастный цвет.</p>	
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К, О, С	<p>Установить пан- дус с двухсто- ронними поручнями на высоте 0,9 м. и дополнительно 0,7 м., расстоя- ние между по- ручнями в пре- делах 0,9-1,0м., завершающие края поручней должны быть не травмирующие и продлены на 0,3м., уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (5%), рас- стояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,45м. По про- дольным краям маршей панду- сов для предот- вращения со- скальзывания троски или ноги следует преду- сматривать ко- лесоотбойники высотой не ме- нее 0,05 м. Должны быть выделены кон- трастным цве-</p>	Капи- тальный ремонт

							том поручни и колесоотбойные устройства.	
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Входная площадка не имеет водоотвода, ширина входной площадки – 2,65м., глубина - 1,71м.	К, О, С, Г, У	Размеры входной площадки с пандусом должна быть не менее 2,2×2,2м. Перед входной площадкой разместить тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию на расстоянии 0,8-0,9м., ширина (глубина)- 0,5-0,6м.	Капитальный ремонт
4	Дверь (входная)	есть	-	7	Общая ширина – 1,29м. ширина раб. створка -0,64м. высота порога 0,04м.	К, О, С, Г	Входные двери должны быть шириной в свету не менее 1,2м. Ширина одной створки 0,9м, второй – 0,3м. В полотнах наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. На дверь поместить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м. на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. Предусмотреть порог не более 0,014м.	Текущий ремонт
5	Тамбур	есть	-	8,9	Тамбур имеет ширину 2,55м.,	К, О, С, Г, У	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при прямом движе-	Текущий ремонт

					<p>глубину- 1,27м. дверь в здание имеет общую ширину 1,60м., шир. одной створки- 0,81м. порог 0,07м.</p>		<p>нии и одностороннем открытии дверей должно быть не менее 2,3м. при ширине не менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4м +ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства. Двери заменить в соответствии с нормативными требованиями: ширина одной створки должна быть не менее 0,9м. Дверные проемы в помещении не должны иметь порогов. При необходимости устройства порогов не должна быть более 0,014м. Заменить и выровнять пол на нескользящую поверхность</p>	
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех. Привести входную группу в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п.5.1						

Заключение по зоне:

Наименование	Состояние до-	Приложение	Рекомендации
--------------	---------------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	ступности*	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**
Вход (входы) в здание	ДУ	-	5-9	Капитальный ремонт и текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	10, 11	Покрытие пола вестибюле деревянное неровное. Ширина - 7,07м. Глубина от двери до лестницы - 6,60м.	К, О, С	Выровнять покрытие пола В вестибюле следует предусмотреть специально выделенное место для обслуживания МГН, инвалидов колясочников и обозначить специальным указателем доступности. В коридоре для слабовидящих сделать контрастные световые поло-	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							сы, идущие к кабинетам и эвакуационному выходу.	
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	12, 13, 14	Лестница 2 марша по 10 ступенек, ширина лестницы - 1,38 м. высота ступеньки - 0,12м. глубина проступи - 0,28м. площадка между лестничным маршем 2,80×1,18мм.	К, О, С, Г, У	Вдоль обеих сторон лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. - для стен с гладкими поверхностями, не менее 0,06 м. для стен с шероховатыми поверхностями. Боковые края ступеней, не прилегающие к стене должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, должен быть различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Краевые ступени должны быть выделены цве-	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							том или фактурой.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	15, 16	Дверь находится на втором этаже, ширина - 0,87м. порог- 0,03м.	С, Г.	Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		17, 18, 19	Путь эвакуации осуществляется под лестничную площадку, которая имеет лестничный марш 5 ступенек. Высота ступеньки - 0,12м. глубина 0,28м. Ширина дверей - 0,88м., освещений нет. Тамбур 2,30м×1,09м. Порог с внутренний	К, О, С, Г, У	Необходимо обустроить входную площадку на пути эвакуации, высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9м. ширина выходов в свету - не менее 0,8 м., нанести маркировку путей эвакуации на полу. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации внутри здания должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					стороны - 0,35м., с улицы нету входа и выхода до запасного выхода.		наклеены световые ленты.	
7	Общие требования к зоне	Вестибюль (зону обслуживания инвалидов) привести в соответствие с СП 59.13330.2012 п.7.1.3, пп.7.7.1-7.7.2 и СП 138.13330.2012 п.10.20						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ	-	10-19	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	20-21	Вход в абонентский шириной 0,87м. пол двп, ровное покрытие.	К, О, С, Г	Поверхность стойки предусмотреть на высоте не более 0,85м. над уровнем пола. Ширину и высоту проема для ног инвалида колясочника сделать не менее 0,75м., глубину не менее 0,49м. Ширина рабочего фронта стойки должна быть не менее 1,0м.	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	22, 23	Покрытие пола деревянное, ширина вх.двери – 1,37м. порог – 0,03м.	К, О, С, Г	Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука. В читальном зале библиотеке следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом зоны для размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, предусмотреть рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также дополн. место для чтения и предусматривать возможность разме-	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							шения теплотехнических средств.	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования к зоне	Прилавочную форму обслуживания привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п. 7.1.9						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	20-23	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	Не нуждается
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	Не нуждается

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект в адаптации санитарно-гигиенического помещения для МГН не нуждается, т.к. прием посетителей проходит менее 60 мин.

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	24	-	К, С, О, Г	Кнопка устанавливается на высоте от 0,85 до 1м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4м от выступающих частей. Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой	Текущий ремонт

							“Инвалид” и стилизованным звонком в углу таблички.	
2	Акустические средства	есть	-	25	Имеется пожарная сигнализация.	Г	Для лиц с дефектами слуха оборудовать зону обслуживания индукционной системой.	Текущий ремонт
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К,О,С,Г	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию в здании и на улице перед входами и входной площадкой.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 52875-2007						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	24-25	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____