

Приложение № 1  
к акту экспертной оценки объекта  
социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения  
№ 090 от «18» сентября 2020 г.

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)**  
Москаленская сельская библиотека-филиал № 9  
646045, Омская область,  
Марьяновский район, п. Москаленский, ул.Мира, 1-Б.  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Вход осуществляется через центральный вход по улице Мира.	К, О, С, Г, У	Установить тактильно-визуальную информацию об объекте.	Текущий ремонт

2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	-	Покрытие на пути движения по территории состоит из асфальта.	К, О, С	-	Не нуждается
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Нет разметки парковочного места для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Нанести разметку парковочного места для инвалидов, размером 6,0*3,6м., что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2м., и продублировать знаком на вертикальной поверхности, нижний край знака должен находиться на высоте не менее 1,5 м	Текущий ремонт.

6	Общие требования к зоне	Выровнять покрытие на пути движения по территории и нанести разметку парковочного места для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2012 пп.4.1.11; 4.2
---	-------------------------	--

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	-	1-2	Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Лестница наружная перед входом имеет 4 ступеньки, высота ступеньки 0,15м.,	О; С, Г, У	Лестница должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени должны быть выделены цве-	Текущий ремонт

					<p>глубина поступи -0,33м. ширина лестничной площадки – 7,30м., глубина -3,87м. бетонированная площадка.</p>		<p>том или фактурой.</p> <p>Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. рекомендуется предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м. и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. Поручни на наружной лестнице предусмотреть с двух сторон на высоте 0,9м. и дополнительно 0,7 м (т.к. учреждение посещают дети), выступающие на 0,30м., имеющие не травмирующее завершение.</p>	
2	Пандус (наружный)	есть	-	4,5	<p>Пандус имеет ширину 1,15м. Высота перил – 0,94м., нет расстояния между поручнем и стеной.</p>	К	<p>Завершающие края поручней должны быть не травмирующие и продлены на 0,3м., уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (5%). По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Должны быть</p>	Текущий ремонт

							выделены контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. для гладких поверхностей и не менее 0,06м. для шероховатых поверхностей.	
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Ширина площадки- 7,30м. глубина- 3,87 м.	С, Г	Перед входной площадкой разместить тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию на расстоянии 0,8-0,9м., ширина (глубина)- 0,5-0,6м., установить водоотвод.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть	-	7,8	Общая ширина - 1,80м., рабочая створка -0,86 м. высота порога снаружи 0,05м. высота изнутри 0,12м., глубина порога - 0,53м. имеется скат для въезда внутрь.	К, О, С, Г, У	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. На дверь поместить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м. на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. Предусмотреть порог не более 0,014м.	Текущий ремонт

5	Тамбур	есть	-	9, 10, 11	Тамбур имеет ширину – 2,60 м., глубина – 2,15 м. Покрытие на полу ровное, состоит из плитки. Есть освещение.	К, О, С, Г	Глубина тамбуров и тамбуршлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должно быть не менее 2,3 м. при ширине не менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м + ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех. Привести входную группу в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п.5.1						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-11	Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	12	В вестибюле пол ровный, размеры 5,6×12,3мм.	К,О, С, Г,У	В вестибюле для слабовидящих сделать контрастные световые полосы, идущие к кабинетам и эвакуационному выходу.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	13, 14, 15	Имеется два марша лестничных, размеры стандартные 0,15×0,30мм. 11 ступенек, высота поручня 0,75м. Площадка между маршами ровное, поверхность выложен из плиток 2,65×1,5мм.	О,С,Г, У	Вдоль обеих сторон лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. - для стен с гладкими поверхностями, не менее 0,06 м. для стен с шероховатыми поверхностями. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							трости или ноги, должен быть различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Краевые ступени должны быть выделены цветом или фактурой.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	16, 17	Дверь идущая в библиотеку имеет ширину 0,78м. порог 0,03м.	О, С	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0м. ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м. дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	-	18, 19	Пути эвакуации осуществляется через центральный выход, через зрительный зал и выход с торца, которая имеет лестн. марш 4 ступеньки высота-0,15. Проступи 0,30м., ширина лестничного марша-1,30м. Тамбур имеет ширину-2,44м., глубину-1,84м. дверь на улицу общ. ширина-1,32м. раб. створка-0,66м. порог - 0,012м.	К, О, С, Г, У	Над входной площадкой эвакуационного выхода должен быть предусмотрен навес и водоотвод. Необходимо нанести маркировку путей эвакуации на полу. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации внутри здания должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	Текущий ремонт
7	Общие требования к зоне	Вестибюль (зону обслуживания инвалидов) привести в соответствие с СП 59.13330.2012 п.7.1.3, пп.7.7.1-7.7.2 и СП 138.13330.2012 п.10.20						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ	-	12-19	Текущий ремонт

куации)				
---------	--	--	--	--

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	20, 21, 22	Вход в читальный зал имеет ширину - 1,23м., арка, порог отсутствует.	О, С, Г	Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3м. от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука или индукционный контур (или др. индивидуальные беспроводные устройства).	Текущий ремонт
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	живания							
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования к зоне	Прилаводочную форму обслуживания привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п. 7.1.9						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	20-22	Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития)  
"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Общие требования к	Необходимо установить универсальный туалет и душевую кабину для инвалидов колясочников в соответствии с СП 59.13330.2012 п. 5.3,						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	зоне	обеспечить доступность инвалидов в гардеробную комнату, предусмотреть несколько крючков для одежды для инвалидов-колясочников на высоте не более 1,3 м.						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект в адаптации санитарно-гигиенического помещения для МГН не нуждается, т.к. прием посетителей проходит менее 60 мин.

## 7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	23	Нет знаков и указателей путей.	К, С, О, Г, У	Вход в здание должна быть оборудовано элементами информации об объекте. Должны быть размещены указатели движения внутри помещения, должна быть нанесена маркировка путей эвакуации на полу. Установить визуально тактильные таблички на кабинетах.	Капитальный ремонт
2	Акустические средства	есть	-	24	Имеется пожарная сигнализация.	Г	Для лиц с дефектами слуха оборудовать зону обслуживания индукционной системой. Должна быть звуковая сигнализация, предупреждающая об опасности.	Текущий ремонт
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию в здании и на улице перед входами и входной площадкой.	Капитальный ремонт
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 52875-2007						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	23-24	Капитальный ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_