

Приложение № 1
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения
№ 089 от «18» июня 2020 г.

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Овцеводческая сельская библиотека-филиал №11, 646062, Омская область,
Марьяновский район, п. Марьяновский, ул.Школьная, 27а.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Вход осуществляется по улице Школьная.	К, О, С, Г, У	Установить тактильно-визуальную информацию об объекте.	Текущий ремонт

2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	-	Покрытие на пути движения по территории состоит из асфальта.	К, О, С	Покрытие д/б ровным, шероховатым, не создающим вибрацию при движении. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения не менее 2,0м. (возможно в пределах прямой видимости снижать ширину пути движ. до 1,2м., но через каждые 25 м. необх. предусм. горизонтальные площадки размером не менее 2,0*1,8м. для возможности разъезда инвал. на к/к. Продольный уклон 5% и поперечный 2%	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
5	Автостоянка и парковка	есть	3	-	Парковка есть, нет знака и разметки для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Нанести разметку парковочного места для инвалидов, размером 6,0*3,6м., что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2м., и продублировать знаком на вертикальной поверхности, нижний край знака должен находиться на высоте не менее 1,5 м	Текущий ремонт.

6	Общие требования к зоне	Выровнять покрытие на пути движения по территории и нанести разметку парковочного места для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2012 пп.4.1.11; 4.2
---	-------------------------	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	-	1-3	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед две-	есть	-	4	Входная площадка асфальтирован-	С, Г	Перед входной площадкой разместить так-	Текущий ремонт

	рю)				ная, имеет крыльцо, водоотвод отсутствует.		тильные полосы, выполняющие предупредительную функцию на расстоянии 0,8-0,9м., ширина (глубина)- 0,5-0,6м., установить водоотвод.	
4	Дверь (входная)	есть	-	5-6	Общая ширина – 1,9м. Рабочая створка – 8,7м. высота порога – 0,04м.	К, О, С, Г, У	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9м., общая ширина должна быть – 1,2м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом.	Текущий ремонт
5	Тамбур	есть	-	7-8	Тамбур выложен из плитки Есть освещение.	К, О, С, Г	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должны быть не менее 2,3 м. при ширине не менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы	Текущий ремонт

							минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м. + ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.	
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех. Привести входную группу в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п.5:1						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	4-8	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	9	Дверь идущая с тамбура имеет общую ширину – 1,86м. ширина рабочей створки - 0,77 м. В фойе пол выложен из плитки, длина – 7 м., ширина – 5,4м.	К,О,С, Г,У	В вестибюле для слабовидящих сделать контрастные световые полосы, идущие к кабинетам и эвакуационному выходу.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	10	2 марша, 10 ступеней 0,30×0,15 м. Высота поручней 0,90м.	К,О,С, Г,У	Вдоль обеих сторон лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. - для стен с гладкими поверхностями, не менее 0,06 м. для стен с шероховатыми поверхностями. Боковые края ступней, не примыкающие к стене	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, должен быть различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Краевые ступени должны быть выделены цветом или фактурой.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть		11	Дверь идущая с вестибюля в актовый зал – 0,78м. Высота порога- 0,03м.	К, О, С	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0м. ширину	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м. дверные проемы в помещении, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м.	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	-	12, 13	Пути эвакуации осуществляется через центральный выход, через зрительный зал и выход с торца. двери из 1)зрит.зала имеет общую ширину – 2 м. раб.створка-1м. пол деревянн., идёт со скатом. 2)лестничн. марш имеет 3 ступеньки высота-0,15.	К, О, С, Г, У	Над входной площадкой эвакуационного выхода должен быть предусмотрен навес и водотвод. Необходимо нанести маркировку путей эвакуации на полу. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации внутри здания должны быть окрашены краской, светящейся в	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Проступи 0,32м., дверь на улицу ширина-0,75м. высота порога - 0,010 м.		темноте, или на них наклеены световые ленты.	
7	Общие требования к зоне	Вестибюль (зону обслуживания инвалидов) привести в соответствие с СП 59.13330.2012 п.7.1.3, пп.7.7.1-7.7.2 и СП 138.13330.2012 п.10.20						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ	-	9-13	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	14, 15	Размеры читального зала имеют 9,08×6,12мм. Пол деревянный	К, О, С, Г	Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3м. от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука или индукционный контур (или др. индивидуальные беспроводные устройства). На дверь поместить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м. на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. В читальном зале библиотеке следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом зоны для размещения специальных мест: для учащихся-	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
							инвалидов, предусмотреть рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также дополн. место для чтеца и предусматривать возможность размещения тепло-технических средств.	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования к зоне	Прилавочную форму обслуживания привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п. 7.1.9						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	14-15	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Жилые помещения								

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	нет	-	-	-	К, О, С, Г	<p>Установить универсальный туалет для инвалидов колясочников с предусмотренным пространством не менее 0,75м. для размещения кресла коляски, откидные опоры поручня, оборудовать тревожной сигнализацией и над входом необходимо установить световые мигающие оповещатели. Ширина входной двери не менее 0,9м.</p> <p>Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.</p> <p>Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением .</p> <p>Водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа.</p>	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Диспенсер для туалетной бумаги должен располагаться таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи. Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом.	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Общие требования к зоне	Необходимо установить универсальный туалет и душевую кабину для инвалидов колясочников в соответствии с СП 59.13330.2012 п. 5.3, обеспечить доступность инвалидов в гардеробную комнату, предусмотреть несколько крючков для одежды для инвалидов-колясочников на высоте не более 1,3 м.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития). "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нару-

шениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	16, 17	Нет информации об объекте.	К, С, О, Г, У	<p>Вход в здание должна быть оборудовано элементами информации об объекте. Должны быть размещены указатели движения внутри помещения, должна быть нанесена маркировка путей эвакуации на полу.</p> <p>Установить визуально тактильные таблички на кабинетах.</p> <p>Поместить мнемосхему плана эвакуации на 1-ом этаже. Обозначить табличкой со знаком пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички.</p>	Текущий ремонт
2	Акустические сред-	есть	-	18	Имеется пожарная сигна-	Г	Для лиц с дефектами слуха оборудо-	Текущий ремонт

	ства				лизация.		вать зону обслуживания индукционной системой. Должна быть звуковая сигнализация, предупреждающая об опасности.	
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию в здании и на улице перед входами и входной площадкой.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 52875-2007						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	16-18	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____