



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311  
E-mail: 105gpn\_md@mail.ru

Тел. (86355) 4-14-37  
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Зверево

(место составления акта)

«02» марта 2020 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.Зверево, ул. Ивановская, 38 на основании распоряжения (приказа) №1 от «29» января 2020 г. Главного государственного инспектора г. Зверево по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитана внутренней службы Иосифова Г.С. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 "Мишутка" (далее – МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»).

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03.02.2020 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

20.02.2020 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

02.03.2020 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 5 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г.Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 00 мин.  
29.01.2020 г. Зайцева Г.Б.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник  
отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Ростовской области, капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;  
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства  
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Зайцева Галина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                             | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                   | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                               |
| 1.       | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 дверь второго эвакуационного выхода из музыкального зала на первом этаже открывается не по направлению выхода из здания          | (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);                                                                      | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна                         |
| 2.       | На объекте защиты на 1-м этаже помещение пищеблока Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны                                                                                  | (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", постановление вступило в силу с 15.05.2012г.) (далее – ППР) п.20); | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна                         |
| 3.       | На объекте защиты в коридорах 1-го этажа при выходе из музыкального зала в западную и восточную стороны покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ | (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*);                                                                   | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | На объекте защиты в коридоре 1-го этажа у пищеблока покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ                                                                                                                                                                                                | (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*); | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна |
| 5. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели в коридоре 1-го этажа у пищеблока не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка) | (ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);       | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна |
| 6. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Непоседы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания                                                                                                                            | (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);    | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна |
| 7. | На объекте защиты в лестничной клетке 2-го этажа у старшей группы «Непоседы» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                                                                                                                                                      | (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.25*); | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна |
| 8. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в подготовительной группе «Добры молодцы» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по                                                                                                                                           | (ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях                                                    | Ответственные лица: МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»; заведующий Зайцева Галина Борисовна |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | направлению выхода из здания                                                                                                                                                                                                                                                            | пожарной безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.17);                                                                                                                        |                                                                                                     |
| 9.  | На объекте защиты в лестничной клетке 1-го этажа (северная часть) покрытие пола и облицовка стен частично выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                                                 | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 10. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 1-м этаже у младшей группы «Знайки» в зоне кабинета зам.заведующей по АХЧ дверь эвакуационного выхода наружу через тамбур открывается не по направлению выхода из здания | (ч. 1 ст.89<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.17);    | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 11. | На объекте защиты в лестничной клетке (северная) с 1-го на 2-й этаж (из «Знайки» в «Умники и умницы») облицовка стен частично выполнена из материала (пластик, дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                             | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 12. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в старшей группе «Почемучки» дверь второго эвакуационного выхода на наружную лестницу открывается не по направлению выхода из здания                           | (ч. 1 ст.89<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.17);    | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 13. | На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже у групп «Почемучки» и                                                                                                                                                                                                                | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального                                                                                                                                                | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | «Умники и умницы» облицовка стен частично выполнена из материала (дерево), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                                                                                    | закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>СНиП 21-01-97* п.6.25*);                                  | №8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна                                             |
| 14. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 на 2-м этаже в младшей группе «Умники и умницы» дверь эвакуационного выхода из спальни открывается не по направлению выхода из здания | (ч. 1 ст.89<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>СНиП 21-01-97* п.6.17);    | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 15. | На объекте защиты в лестничной клетке у зоны «Логопедов» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                             | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>СНиП 21-01-97* п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 16. | На объекте защиты в лестничной клетке на 1-м этаже у группы «Пчелки» облицовка стен частично выполнена из материала (пластик), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ                                | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>СНиП 21-01-97* п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 17. | На объекте защиты в коридоре в зоне кабинета делопроизводителя покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ                       | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной                                            | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.25*);                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 18. | На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») складское помещение для хранения Ф5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1                                     | (ч. 1 ст. 88<br>Федерального<br>закона № 123-ФЗ от<br>22.07.2008 года;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.7.4);                                                                          | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 19. | На объекте защиты в коридоре 1-го этажа (у младшей группы «Казачок») покрытие пола выполнено из материала (линолеум), где не подтвержден класс материала не ниже КМ2, отсутствует подтверждающий документ                                                | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 20. | На объекте защиты в подготовительной группе «Фиксики» в зоне у выхода наружу эксплуатируются светильники со снятыми колпаками                                                                                                                            | (ППР пп. «в» п.42);                                                                                                                                                          | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 21. | На объекте защиты на 2-м этаже (в «спортзале») устроено складское помещение для хранения Ф5.2, которое не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений детского учреждения назначения Ф 1.1                                         | (ч. 1 ст. 88<br>Федерального<br>закона № 123-ФЗ от<br>22.07.2008 года;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.7.4);                                                                          | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 22. | На объекте защиты в лестничной клетке на 2-м этаже в зоне подготовительной группы «Фиксики» покрытие пола и облицовка стен выполнены из материала (масляная краска), где не подтвержден класс материала не ниже КМ1, отсутствует подтверждающий документ | (ч. 6 ст. 134<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной<br>безопасности»;<br>СНиП 21-01-97*<br>п.6.25*); | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 23. | На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности пп.9 табл.А.1 п.А.10 СП 5.13130.2009 в подвальных помещениях отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации с действующими дымовыми извещателями    | (ч. 1 ст.83<br>Федерального<br>закона от 22.07.2008<br>N 123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о<br>требованиях<br>пожарной                                                    | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад<br>№8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | №8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна                                          |
| 31. | На объекте защиты по этажам трубопроводы из сгораемых материалов (пластмассовый материал) внутреннего противопожарного водоснабжения при подводе к пожарным шкафам выполнены открытым способом, не защищены от возгорания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (п.10.2 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);                                            | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 32. | На объекте защиты не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовывается проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ППР п.55);                                                                                                        | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |
| 33. | Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ | ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП5.13130.2009 разд.6 табл.2; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1-4). | Ответственные лица:<br>МБДОУ детский сад №8 «Мишутка»;<br>заведующий Зайцева<br>Галина Борисовна |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ Нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №1/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «02» марта 2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)  
«02» марта 2020 г.  
И.П.\*

Главный государственный инспектор города  
Зверево по пожарному надзору – Начальник  
отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ростовской  
области капитан внутренней службы Иосифов  
Георгий Сисакович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 9 стр. со всеми приложениями получил(а):  
Зайцева Галина Борисовна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2020 г.

(подпись)