

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №2 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Семикаракорская общеобразовательная школа № 2 им. А.А. Араканцева»
1.2. Адрес объекта 346630 Ростовская область г. Семикаракорск ул. Араканцева 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
\sim отдельно стоящее здание 3 \sim этажей, 5391 кв.м
- часть здания дтажей (или на дтаже), кв.м
 наличие прилегающего земельного участка (да.); 2,8 га
1.4. Год постройки здания 1991. последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013 г., капитального -неизвестно
еведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу.
краткое наименование) МБОУ СОШ № 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Семикаракорская общеобразовательная школа № 2 им. А.А. Араканцева»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346630 Ростовская обл. г. Семикаракорск
ул. Араканцева 2
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление,
1.9. Форма собственности государственная,
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации
Семикаракорского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346630 г. Семикаракорск ул.
Закруткина 35
2. Характеристика деятельности организации на объекте/по обстуживанию пискация)

- The internal search and the operation of the internal search and the control of the internal sea
- 2.1 Сфера деятельности (вдравоохранение, образование, социальная защить, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, оругое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети),

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития</u>
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 610 учащихся
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Для передвижения по городу используется пассажирский транспорт - автобус,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* (при переходе через проезжую часть на тротуар имеется перепад (возвышенность в виде бордюра 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске:, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«A»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A
s.le		

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки	Текущий ремонт

** Ук катего	транспорта) газывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, рии инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, гь категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД-временн	О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
	ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступи овлено, что объект школы №2 частично доступен для	
	4. Управленческое рец	ение
4.1. P	екомендации по адаптации основных структурны	х элементов объекта
№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт
	азывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; реше с ТСР; технические решения невозможны – организация альт	
4.2.П	ериод проведения работ	
в рам	ках исполнения	е документа: программы, плана)
Посл кате	кидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации – объект полногорий инвалидов. ка результата исполнения программы, плана (по сост	остью должен быть доступен для всех
	[ля принятия решения требуется, не требуется (нужное асование	

(наименование сайта, портала)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФдата _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Паспорт сформирован на основании:		
1. Анкеты (информации об объекте) от «26 » июля 2015 г.,		
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26 » июля 201:	5 г.	
3. Решения Комиссии	_от «26 » августа	2015 г.



АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) - К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ $N_2 3$

1. Общие светения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение -школа
- 1.2. Адрес объекта т. Семикаракорск ул. Араканцева 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5391 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- -наличие прилегающего земельного участка (да) 2.8 га
- 1.4. Год постройки здания, 1991 г. последнего канитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013г.кашитального неизвестно

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) МБОУ СОШ № 1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Семикаракорская общеобразовательная школа № 2 им. А.А. Араканцева»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>346630 Ростовская обл. Семикаракорск ул.</u> <u>Араканцева 2</u>
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная припадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) <u>Отдел образования Администрации</u> Семикаракорского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>346630 г. Семикаракорск ул.</u> <u>Закруткина 35</u>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение
- 2.3 Форма оказания услугт (на объекте),
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляеке, пивалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями уметвенного развития

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **610 учащихся**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
- 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Для передвижения по городу используется пассажирский транспорт - автобус, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* (при переходе через проезжую часть на тротуар имеется перепад (возвышенность в виде бордюра 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

<u>№№</u> п/п	Категорияинвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«A»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВДН
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение	информации	на	Карте	доступности	субъекта	РΦ
согласовано						

Кабирова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе тел: 4-61-64; 8-919-885-27-26

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ: Директор школы Герлт Н.И

«18» тиюля 2013 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

 N_{0} 3

Ростовская область

Наименование территориального образования субъекта РФ «18» - шоля 2013 г.

٠,	42.	110						SCHOOL SHOW	~	-	
		10	TITI	IA	CD	0116	TILLE	CI O	() (TOL	екте
- 1			1111	11	LD		_ 1111	11 ()	11	1111	LIVIL

1.1. Наименование(вид) о	бъекта образовательное	учреждение	
1.2. Адрес объекта 346630			Ураканцева 2
1.3. Сведения о размещен	Appellation of the Control of the Co	2 темпера (петрия), и п. 18. (2). Пото по предостава до петрия (1916 го и объему часто поделения (1916).	The Art Countries are the Augustian of Countries and Augustian Augusti
- отдельно стоящее здани			
- часть здания	этажей (или на	этаже),	KB.M
- наличие прилегающего			
1.4. Год постройки здания	т <u>1991 г</u> . последнего кат	нтального ремонта	n
1.5. Дата предстоящих пл	ановых ремонтных рабо	Г. текущего <mark>2013г.,</mark> ка	инитального неизвестно
1.6. Название организаци	и (учреждения), (полное	е юридическое наг	іменование согласно Уставу
краткое наименование)	Муниципальное бю	джетное общео	бразовательное учреждени
«Средняя общеобразова	тельная школа № 2 им.	. А.А. Араканцева	а» МБОУ СОШ № 2
1.7. Юридический адрес с	рганизации (учреждени:	я) <u>346630 Ростовс</u>	ская обл. г. Семикаракорск
Ул. Араканцева 2			

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация обучение

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту нассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием нассажирского транспорта) Движение осуществляется при номощи городского нассажирского транспорта (автобус), наличие адаптированного нассажирского транспорта к объекту ист

3.2 Цуть к объекту от ближайшей остановки нассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 миц
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части нешеходного пути (да. нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые:
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: ecmb, nem (при переходе через проезжую часть на тротуар имеется перепад (возвышенность в виде бордюра 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категорияинвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«A»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВДН
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	функциона и и до 2011 г. в том числе для основных		Приложение № на №		
	функциональные зоны	категорий инвалидов**	плане	фото		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, К, Г, О (ОДА)	№ 1,2,3,4,5. 6	№ 1.2.3.4.5. 6.		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)	№ 6,7,8	№ 6.7.8.		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г,)	№ 1.2.3.	№ 9.10		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№ 1	№ 11		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)	№2	№ 12.13		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дч-и	№ 7.8.			

^{**}Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Объект МБОУ СОШ № 2 доступен для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Пери	од проведения работ		
В	рамках		исполнения
	(указывается наим	 гнование докумен	та: программы, плана)
4.3 Ожі	идаемый результат (по состоянию достуг ии	іности) после	выполнения работ по
После в	выполнения работ по адаптации – объек	т полностью д	олжен быть доступен
для все:	к категорий инвалидов		
Оценка	результата исполнения программы, п	лана (по сос	гоянию доступности)
?			
4.4. Для	принятия решения требуется, не требуется	<i>ужное подчеркну</i> г	<i>пь</i>):
4.4.1.	согласование	на	Комиссии
жизнеде	вание Комиссии по координации деятельност втельности для инвалидов и других МГН) гласование работ с надзорными органами (с		
	тласование расот с надзорными органами (в пуры, охраны памятников, другое - указать)	, сфере проектир	овины и строителостви,

^{4.4.3.} техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

^{4.4.4.} согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.	согласование	c o	бщественными	организациями	инвалидон
4.4.6.					другое
	-		•	о состоянии доступн дата), прилагается	ости объекта
 4.7.Инфо	ррмация может быт	ъ размещен	а (обновлена) на	Карте доступности с	убъекта РФ
— 5. Особы	ле отметки	(наименс	ование сайта, порт	пала)	
ПРИЛОХ	КЕНИЯ:				
Результа	ты обследования:				
1. Террит	гории, прилегающе	ей к объекту	y	на <u>2</u> л.	
2. Входа((входов) в здание			на2 л.	
3. Путей	движения в здании	I		на 2 л.	
4.3оны ц	елевого назначения	я объекта		на2 л.	
5.Санита	рно-гигиенических	х помещени	тй	на2 л.	
6. Систем	мы информации (и	связи) на об	ьекте	на2 л.	
Результа	ты фотофиксации	на объекте		на _8л.	
	не планы паспорт	БТИ		на 6 л.	
Поэтажн	ibic imanibi, nacifopi				

Состав

рабочей группы по разработке мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Семикаракорском районе

Аниканов - первый заместитель Михаил Анатольевич Семикаракорского ра

ь главы Администрации

Семикаракорского района по вопросам муниципального хозяйства, руководитель рабочей

группы

Романченко

Михаил Леонидович

- заместитель Главы Администрации Семикаракорского

района по социальным вопросам, заместитель

руководителя рабочей группы

Лубашев

Алексей Викторович

- начальник отдела по правовой работе, делам ветеранов и инвалидов ДСЗН Администрации Семикаракорского

района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

Турик Елена Александровна - заведующий Отделом образования Администрации

Семикаракорского района

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ СОШ № 2 , ул. Араканцева 2 Наименование объекта, адрес

			Іаличи лемент		Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адапт объектов	ации
№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию Ширина прохода	ест	№ 1	№ 1	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 120 см	все	Наличие Не менее 90 см	Устан овка инфор мацио нных знако в
1.2	Путь (пути) движения на территории	ест	№ 2,3, 4,5	№ 2,3, 4.5, 6	1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2.Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей 3.ширина полосы движения 280 см	все	Указатели направления движения Не менее 180см	Устан овка инфор мацио нных знаков Капит альны й ремон т, устано вка бордю ров по краям пешех одных путей
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	1	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	ест	№ 11	№ 11	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	Все		Устан овка инфор мацио нных знаков Капит аль-

						ный
						ремон
						T.
						устано
						вка
						обору
						дован
						ИЯ
						контро
						ль-но-
						охран-
						ными
						прибо
						ра-ми
						или
						устрой
						ст
						вами
					V	
					Установить знак	
					доступности,	
					разместить	
					указатели	
	ОБЩИЕ				направления	
	требования к				движения,	
	зоне				установить	
					декоративное	
					ограждение,,	
					выполняющую	
					напрвляющую функцию	
1	1	1		1	функцию	1

ПЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прил	ожение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию МБОУ СОШ №2	ДЧ-И (К,О)	1,2,3,4,5,	1.2.3.4.5.6. 11	Текущий ремонт

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (K, O, C, Γ , V) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем;Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , V) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);Д**У** - доступно условно, **ВН**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, условно доступна.

- 1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.
 - 2. Необходимо проведение капитального ремонта:
- установка бордюров по краям пешеходных путей;
- установка оборудования контрольно-охранными приборами или устройствами
- оборудование автостоян



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «26» августа 2015 г.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ № 2 ул. Араканцева 2 Наименование объекта, адрес

		Н	Іаличи	e	Выявленные нарушен	ия	Работы по адапт	ации
	Наименование	элемента			и замечания		объектов	
№ π/π	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	ест ь	№ 6	№ 7	Высота подъёма ступеней 15 см Ширина проступи 25 см	все	Высота подъёма ступеней не более 12см Ширина проступи не менее 40 см	рекон струк ция
2.2	Пандус (наружный)	ест ь	№ 11	№ 11	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	ест	№ 6	№ 7	2.5х3 м.	к	Не менее 2.2x2.2м	-
2.4	Дверь (входная)	ест	№ 6	№ 7	Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в здание Размер 1.1м		Не менее 90см	Органи зация альтерн ативно й формы обслуж ивания
2.5	Тамбур	ест	№ 6	№ 8	Глубина 1.6 Ширина 1.2	все	Глубина не менее 1.8 м.ширина не менее 2.2	рекон струк ция
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установка информационной поддержки	

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	дч-и (г,у)	№ 9	№ 7.8	Необходимо согласование со специалистами, установка информационной поддержки

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание условно доступны.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входе в здание.



Фото 7



Фото 8

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

_МБОУ СОШ № 2 ул. Араканцева 2 Наименование объекта, адрес

			Іаличи		Выявленные нарушен	ия	Работы по адапт	ации
	Наименование	Э.	лемент	га	и замечания	1	объектов	•
№ π/π	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ест	№ 1	№ 9	Отсутствует информационная поддержка МГН Ширина полосы движения 2м	все	Ширина полосы движения не менее 120см	-
3.2	Лестница (внутри здания)	-	-	1	-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	1	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	ест		№ 10	Отсутствует информационная поддержка МГН Ширина дверного проёма 80см		Ширина дверного проёма не менее 90 см	реконс трукци я
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ест ь	№ 2.3		Отсутствует пандус	К,О.		Устан овка панду са
	ОБЩИЕ требования к зоне						Соответствие ширины дверного проёма, наличие пандуса на путях эвакуации	

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Путь (пути)			Необходимо	
движения			согласование	co
внутри здания (в			специалистами.	
т.ч. пути	ДЧ-И (Г,У)		Организация	
эвакуации)	дч-и (г,у)		альтернативной	формы
эвакуации)			обслуживания	
			Текущий ремонт	
			_ ^	

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (K, O, C, Γ , V) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем;Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , V) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) условно доступны. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения.



Фото 9



Фото 10

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «26» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ № 2 ул. Араканцева 2

Наименование объекта, адрес

		Наличие		ie	Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
	Наименование	Э.	лемент	га	и замечания		объектов	
№ π/π	🛚 функционально-		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ест	№ 1	№ 14, 15	Комната оборудована Ширина проёма двери 80 см Габариты зоны сидения ,глубина не менее 120 см Зона для кресла-коляски не менее 150-150 см Стол с высотой рабочей поверхности 60-80 см Сухой бассейн, тактильное панно, сенсорная дорожка, Кресло-трансформер, тактильные средства.	все	Не менее 90 см Глубина не менее 120см Не менее 150- 150см отсутствие	
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<u>№</u> фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Классная комната	ДУ			Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно доступна.

- 1. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.
 - 2. Сенсорная комната оборудована



Фото 14



Фото 15

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «»		
	20	Γ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование		аличи пемент		Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адапт объектов	ации
паименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	G.	Виды работ
Место приложения труда	-	ı	-	-	-	-	-

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

* указывается: Д П-В - доступно полностью всем;Д П-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью	
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч-И (K ,	
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недос	тупно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду	альное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживани	RI
Комментарий	К
заключению:	

	Γ	Ірилох	кение 4	(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	_ от «	>>>		
			20	Г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование		Наличи лемент		Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адапт объектов	ации
паименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

ПЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	К
заключению:	

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

		H	Галичи	e	Выявленные нарушения		Работы по адапт	ации
	Наименование	Э.	пемент	га	и замечания	объектов		
№ π/π	паименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ест	№ 2	№ 12, 13	1.Отсутствует информирующее обозначение помещения. 2.ширина дверного проёма 80см 3.раковина: зона у раковины для кресла коляски 130х85 Высота раковины 70см Опорный поручень Кабина для инвалидов Зона для кресла коляски рядом с унитазом	все	1.наличие знака доступности помещения. 2. не менее 90см 3.не менее 130х85 Не менее 75-85 см 4. габариты не менее 189х165см. Опорный поручень Не менее 80х120	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны		№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Санитарно- гигиенические помещения	дч-в		№ 12 13	Необходимо согласование со специалистами,	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (K, O, C, Γ , V) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , V) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны.



Фото 12



Фото 13

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ № 2 ул. Араканцева 2

Наименование объекта, адрес

		Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	No॒	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-Отсутствуют надписи: -указатели	все	Высота не более 160см. Высота не менее 200см	Устан овка в соотв етств ии с норма тивам и
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Текстофоны (не менее 1шт)	Устан овка в соотв етств ии с норма тивам и
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	Высота размещения 60- 110см	Устан овка в соотв етств ии с норма тивам и
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	Оборудование системы информации	

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	вдн			Необходимо согласование со специалистами	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.