

ПАСПОРТ **ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте

Наименование МАОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий

Место нахождения (адрес) ст. Полтавская, ул. Ленина, 247, владение 1

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Корж С.В., ИНН 2336013061

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 – 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	-	п. 4.1.12
- единокобразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:				
- длина марша пандуса	К	наличие	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечии пандуса	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
Поручни пандуса:		не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 4.1.15
Автостоянка				<i>отсутствует обозначенная специальным знаком</i>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаризации ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	не соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	-	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	соответствует	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалюдов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	<i>не соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>не соответствует</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 ± 1,0 м	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <i>не требуется</i>
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5 <i>не требуется</i>
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5 <i>не требуется</i>

Функциональные зоны / элементы объекта	Катего- рии инва- лидов ²	Норматив- ные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5м	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудовани- ем и мебелью	К	не менее 1,2м	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лест- ничную клетку	К	не менее 0,9м	-	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4см	не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10см	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30см	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутреннего (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см пе- ред лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю ле- стницу (в зону оказания услуги):			-	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаря ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5 <i>не требуется</i>
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размер не менее 10 см		наличие	-	п. 5.2.20

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж				
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см	не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м	не соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	не соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж ОТСУТСТВУЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	-	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	установить указатели направления движения к доступному для инвалидов входу, привести в соответствие высоту бордюра по краям пешеходного пути (не менее 5,0 см), покрытие пешеходных дорожек к входу в здание должно быть ровным
Вход	привести в соответствие размеры входной площадки с пандусом; по продольным краям пандуса предусмотреть колесоотбойники высотой не менее 0,05 м, ширина пандуса должна быть 0,9-1,0 м; привести в соответствие ширину проема одной створки дверей входных (не менее 0,9м) и высоту порогов (не более 1,4 см);
Пути движения	привести в соответствие высоту порогов (не более 1,4 см) и ширину проема одной створки дверей внутри здания (не менее 0,9м)
Зона оказания услуги	привести в соответствие ширину проема одной створки двери входной (не менее 0,9м) и высоту порога (не более 1,4 см)
Санитарно-гигиеническое помещение	оборудовать доступную для инвалидов-колясочников кабину в уборной, обозначить кабину специальным знаком доступности
Средства информации	обозначить специальными символами доступные элементы здания, разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками

« 21 » августа 2014 г.

дата составления паспорта

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Красноармейском районе

Е.Н.Никонова