



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандусов для маломобильных групп населения
к зданиям МАОУДОД СДЮТЭ,
расположенных в станице Полтавской Красноармейского района
по ул. Ленина, 247, вл.1.

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка и зданий МАОУДОД СДЮТЭ на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

Административно-учебный корпус.

Вход №1 (в административные помещения).

В результате обследования установлено:

- высота цоколя здания 0,27м;
- размер входной площадки крыльца 1,4х0,9 м;
- ширина дверного проема — 0,85 м;
- высота порога — 0,05 м.

Размеры входной площадки крыльца и дверного проема не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Вход №2 (в учебные классы).

В результате обследования установлено:

- высота цоколя здания 0,27м;
- размер входной площадки 0,9х1,3 м;
- ширина дверного проема — 1,0 м;

Размеры входной площадки крыльца и дверного проема не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Вход №3 (в учебные классы).

В результате обследования установлено:

- цоколь отсутствует;
- ширина дверного проема — 1,0 м;
- высота порога — 0,05 м.

Размеры дверного проема не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Устройство пандусов согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» без реконструкции входных частей здания нецелесообразно.

Здание со спортивным залом

В результате обследования установлено:

- высота цоколя здания 0,5 м;
- размер входной площадки крыльца 1,8х1,34 м;
- ширина дверного проема — 0,9 м;

Размеры входной площадки крыльца и дверного проема не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Устройство пандуса согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» без реконструкции входных частей здания нецелесообразно.

Возле входа в учебный класс установлена кнопка вызова сотрудника для маломобильных групп населения на высоте 0,8 м и табличка с контактным номером телефона.

Минимальные нормы для доступа маломобильных групп населения соблюдены.

Директор МП КР «Архитектурно-градостроительный центр»

Инженер

Н.Д.Остахова

М. Н. Комаревцева

