



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального учреждения культуры
«Сивинский районный краеведческий музей»
Сивинского муниципального района Пермского края
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение культуры «Сивинский районный краеведческий музей» Сивинского муниципального района Пермского края
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажа, 495 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 1 эт. – 1846 год, 2 эт. – 1956 год, последнего капитального ремонта не проводился, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1350 кв. м.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение культуры «сивинский районный краеведческий музей» Сивинского муниципального района Пермского края.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617240, Россия, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Пушкина, д. 27.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление социального развития администрации Сивинского муниципального района Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 617240, Россия, Пермский край, сивинский район, с. Сива, ул. Ленина, д. 66.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- учет, хранение и реставрация музейных предметов;
 - комплектование музейных фондов;
 - экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
 - экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
 - культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 человек в день

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

остановка есть, организовано движение автобусов по маршрутам: Пермь-Сива, Сива-Верецагино, Сива-Екатерининское, Сива – Кониплотино, Сива-ФСК. Вход на территорию объекта(с перекрестка улиц Садовая и Пушкина)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м;

3.2.2. время движения (пешком): 2 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: пешеходные дорожки с уклонами более 5%.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (С,О,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития;

объект временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением зрения;

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, глухих, объект полностью доступен для инвалидов с нарушением умственных способностей.

Для адаптации необходимо организовать:

- помощь со стороны сотрудников музея для сопровождения к месту получения услуги;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <****>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1

2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

4.2. Период проведения работ: реабилитация до 2030 года в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, зрения, инвалидов на креслах-колясках (1 этаж).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.


Информация об объекте будет размещена на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).
(наименование сайта, портала, дата)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 от "20" декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК
Сивинский музей


" 20 " декабрь 2017 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности МУК Сивинский музей

N 1

Сивинский муниципальный район
Пермский край

" 20 " декабрь 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение культуры «Сивинский районный краеведческий музей» Сивинского муниципального района Пермского края

1.2. Адрес объекта: 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Пушкина, д. 27

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажа, 495 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да); 1350 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1 эт. – 1846 год, 2 эт. – 1956 год,
последнего капитального ремонта не проводится,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.,
капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение культуры «Сивинский районный краеведческий музей» Сивинского муниципального района Пермского края, МУК Сивинский музей

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617240, Россия, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Пушкина, д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- учет, хранение и реставрация музейных предметов;
- комплектование музейных фондов;
- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
- экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
- культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 50 человек в день

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

остановка есть, организовано движение автобусов по маршрутам: Пермь-Сива, Сива-Верецагино, Сива-Екатерининское, Сива – Кониплотино, Сива-ФСК. Вход на территорию объекта(с перекрестка улиц Садовая и Пушкина)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м;

3.2.2. время движения (пешком): 2 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; нет;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формаобслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	2	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)	2,3	3,4,5,6

		ВНД (К,О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	4	7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (С,О,К)	5	10,11, 12,13, 14,15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)	6	16,17, 18,19, 20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С,Г)	5	21,22, 23,24, 25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)		1,2

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития;
объект временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для
инвалидов с нарушением зрения;

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, глухих, полностью доступен для инвалидов с нарушением
умственной способности.

Для адаптации необходимо организовать:

- помощь со стороны сотрудников музея для сопровождения к месту получения услуги;

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, реабилитация до 2030 года

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, зрения, инвалидов на креслах-колясках (1 этаж).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии

Комиссии по паспортизации объекта социальной инфраструктуры (приказ от 15.12.2017 г. № 55)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: нет.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Информация об объекте будет размещена на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

(наименование сайта, портала, дата)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 2 л.;

2. входа (входов) в здание на 2 л.;

3. путей движения в здании на 3 л.;

4. зоны целевого назначения объекта на 2 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на 2 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 8 л.

Руководитель комиссии
Директор МУК Сивинский музей

Кокшарова Е.В. *Е.В. Кокшарова*

Члены комиссии:

Главный хранитель фондов
МУК Сивинский музей
Бухгалтер МУК Сивинский музей

Базанова Е.Г. *Е.Г. Базанова*
Шипунова В.В. *В.В. Шипунова*

Рабочий по комплексному обслуживанию
здания МУК Сивинский музей

Леонов В.В. *В.В. Леонов*

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Директор АНО «Ресурсно-информационный
центр «Доступная среда»

Жбанов С.А. *С.А. Жбанов*

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности

МУК Сивинский музей

от "20" декабря 2017 г. N 1

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Ширин а проход а – 3,1 м.	К,О,С, Г,У		Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутс твуют указате ли направ ления движен ия. Ширин а тротуар а-1,5 м.	К,О,С, Г,У	Установить указатели направления движения	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	Отсутс твует	К,О,С, Г,У	Организовать стоянку 6х3 м., установить знаки: Стоянка и	Текущий ремонт

							Стоянка для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К,О) ДП-И (Г,У) ВНД(С)	2	1,2,3,4	Текущий ремонт

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности
МУК Сивинский музей
от "20" декаб. 2017 г. N 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фот о	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	3	Отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, -отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; -отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней. Ширина лестницы – 1,47 м.м., высота поручней – 0,87 м., высота подступенка 0, 15 м., ширина проступи 0,29 м, кол- во ступеней 6. Расстояние между поручнями открытой лестницы – 1,47 м.	К, О, С	Установка визуальной информации Вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями; - установить противоскользящее покрытие на краях ступеней, -установка тактильной и контрастной информации перед началом марша; -нанесение контрастной маркировки крайних ступеней	Текущий ремонт, ТСР

					Имеется устройство для вызова персонала, кнопка на высоте 0,79 м.			
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	3	Отсутствует	К, О, С	Требуется установка	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	5	Ширина – 2,47 м., длина – 2,40 м.	К	Установка визуальной информации;	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3	6	Двери без смотровых панелей Ширина двери – 1,10 м. Высота порога 0,014м Отсутствуют контрастная маркировка, доводчик, фиксаторы.	К, О, С	-снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5 секунд, -установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто. - установить контрастную маркировку	Текущий ремонт, ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ДП-И (У,Г) ВНД(К,О,С)	2	3,5,6	Текущий ремонт, ТСР, установка пандуса, организационные решения

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности
МУК Сивинский музей
от 20 "декаб" 2017 г. N 1

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, гардероб)	есть	4	7	- отсутствует световой и звуковой мая; Пороги высотой от 0,05 до 0,11 м Ширина коридоров- 1,7 м., размер вестибюля 2,1х2,9 м., размер гардероба 1,8х3,9 м., высота вешалок 1,05 и 1,5 м.	Г,С К,О	- установка визуальной информации; -снизить высоту порогов (не более 0,014 м один элемент порога);	Текущий ремонт ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	8	Ширина марша лестницы – 1,20 м., высота подступенка 0,16 м., ширина проступи 0,29 м, кол-во ступеней 18,	О,С	-установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ –И (У,Г), ВНД(К,О,С)	4	7,8,9	Текущий ремонт ТСР

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "20" декабря 2017 г. N 1

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	10,11 ,12,1 3,14, 15	Пороги в проемах при переходах в залах высотой от 0,05 до 0,11 м, ширина дверных проемов – 1,2 м., ширина коридоров 1 и 2 этажей – 1,7 м., в экспозиционны х залах имеется возможность разворота коляски диаметром 1,4 м.: ширина свободного пространства в	К,С,Г	-снизить высоту порогов (не более 0,014 см один элемент порога	- Текущий ремонт, ТСР

					залах от – 4,65 м, длина от – 4,6 м. Высота размещения прилавков с экспонатами от 0,5 м до 0,74 м.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-высота стола кассира – 0,75 м.	К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зона обслуживания инвалидов	ДП –И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (С,О,К)	5	10,11, 12,13, 14,15	Текущий ремонт, ТСР

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "20" *декабря* 2012 г. N 1

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фот о	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть	6	16,1 7,18, 19,2 0	Высота 0,04 м., ширина двери – 0,60 м. Размер туалетной комнаты: глубина – 2,60 м., ширина – 1,2 м. В туалете ступени, высота подступенка – 0,12 м., ширина ступени – 0,16 м. Высота унитаза – 0,37 м, высота раковины – 0,83 м. Не	К,С,О	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова установить ширину дверей не	индив идуаль ные решен ия с помощ ью ТСР

					оборудованы кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.		менее 0,9 м	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)	6	16,17 ,18,1 9,20	Индивидуальные решения с помощью ТСР

Приложение 6
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 20 декабря 2017 г. N 1

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МУК Сивинский музей, Пермский край, Сивинский район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 27
(Наименование объекта, адрес)

N /п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катег ория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	нет	5	21,2 2,23, 24,2 5	Сайт не оборудован для слабовидящих, информация для инвалидов о правилах и порядке посещения музея не прописана	К,О,Г, У	Установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло.	текущий ремонт, индивиду альные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет	5	21,2 2,23, 24,2 5	Отсутствует аудиогид, индукционная петля.	С,Г	Приобрести аудиогид, индукционную петлю	Организа ционные меропри ятия
6.3	Тактильные средства	нет	5	21,2 2,23, 24,2 5	отсутствуют тактильные средства предупрежден	С	установить тактильные средства	индивиду альные решения с

					ия об опасностях. Отсутствуют таблички Брайля.		предупреждения об опасностях. Установить таблички Брайля	помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О) ВНД(С,Г)	5	21,22 ,23,2 4,25	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР Организационные мероприятия