

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Слободского района по вопросам
жизнеобеспечения, председатель
комиссии по паспортизации
объектов социальной
инфраструктуры, расположенных на
территории Слободского района

 /А.С. Ашихмин/

«05» июня 2017г.

ПАСПОРТ №80

доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Каринский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и
досуга Слободского района Кировской области*

1.2. Адрес объекта *613120 Кировская область Слободской район
пгт. Вахруши ул. Карла Маркса д. 5*

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание *1* этажей, *500* кв. метров;

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. метров;

наличие прилегающего земельного участка да; *200* кв. метров.

1.4. Год постройки здания *1890 г.*,

последнего капитального ремонта *1970 г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2016*,
капитального *нет*

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное
бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского
района Кировской области (МБУ РЦКД Слободского района).*

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) *613110 Кировская
область Слободской район пгт. Вахруши ул. Ленина 9.*

2.3. Основание для пользования объектом оперативное управление

2.4. Форма собственности государственная

2.5. Территориальная принадлежность муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование) Управление

№ паспорта доступности ОСИ №80

№ в РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Слободской муниципальный район Кировской области № 80
(решение комиссии от 05.06.2017 № 4)

социального развития администрации Слободского муниципального района.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 613150 Кировская область Слободской район г. Слободской д. 86.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности культура

3.2. Виды оказываемых услуг муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности

3.3. Форма оказания услуг на объекте

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту все возрастные категории.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 чел. в день.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №104 г. Слободской – с.Карино

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров.

4.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

4.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ДУ
4	С нарушениями слуха	ДУ
5	С нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями слуха, «Г» – с нарушениями зрения,

«У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: *Территория, прилегающая к зданию участок доступна полностью всем, вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно гигиенические помещения доступно частично избирательно (Г, У); система информации и связи (на всех зонах) доступна условно; пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступно частично всем.*

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
8	Все зоны и участки	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ 2017-2025гг.

в рамках исполнения «Доступная среда», включенной в государственную программу Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы; Постановление правительства Кировской области от 25.06.2013г. № 214/373 «Об обеспечении других маломобильных групп населения Кировской области».

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

5.4. Для принятия решения *требуется*

5.4.1. *Согласование с комиссией по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Слободского района*

5.4.2. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства и архитектуры)*

5.4.3. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации*

5.4.4. *Согласование с собственником объекта*

5.4.5. *Согласование с общественными организациями инвалидов.*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «04» мая 2017 г.

Акта обследования объекта: № акта 6 от «04» мая 2017 г.

Решения комиссии № 4 от «05» 06 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Слободского района по вопросам
жизнеобеспечения, председатель
комиссии по паспортизации объектов
социальной инфраструктуры, расположенных
на территории Слободского района

_____/А.С. Ашихмин/

«25» 06 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6

Кировская область
Слободской район

«04» мая 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области

1.2. Адрес объекта 613120 Кировская область Слободской район с. Карино ул. Карла-Маркса л. 5

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 500 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 200 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1890г., последнего капитального ремонта 1970

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,
капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского района, МБУ РЦКД Слободского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613110 Кировская область Слободской район пгт. Вахруши ул. Ленина д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №104 г. Слободской – с.Карино

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	2	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	3	2,3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)	4	5,6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		7,8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	5	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	6	9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию участок доступна полностью всем, вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно гигиенические помещения доступно частично избирательно (Г, У); система информации и связи (на всех зонах) доступна условно; пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступно частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
8.	Все зоны и участки	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>

--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025гг.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда», включенной в государственную программу Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы; Постановление правительства Кировской области от 25.06.2013г. № 214/373 «Об обеспечении других маломобильных групп населения Кировской области».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *Доступно полностью всем*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. *Согласование с комиссией по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Слободского района*

4.4.2. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства и архитектуры)*

4.4.3. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации*

4.4.4. *Согласование с собственником объекта*

4.4.5. *Согласование с общественными организациями инвалидов.*

4.4.6. *другое* _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1л.
Результаты обследования путей движения к объекту на 2л.
Позтажные планы, паспорт БТИ на - л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор
МБУ РЦКД
Слободского района
Л.А. Манылова

Члены рабочей группы

Зам. директора
И.В. Рысева
Зав. хоз. частью
В.Н. Ракитин

В том числе:
Представители
общественных
организаций инвалидов

Представители организации,
расположенной на объекте

Заведующая филиалом
Ф.Ш. Созинова
Методист
Е.А. Преснецова

Управленческое решение согласовано « 05 » 06 20 18 г. (протокол № 1)
Комиссией по паспортизации объектов социальной инфраструктуры расположенных на
территории Слободского района.

по паспортизации объектов социальной инфраструктуры расположенных на
территории Слободского района
(постановление Администрации Слободского района от 22.09.2016 № 1315)

**Комиссия по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
расположенных на территории Слободского района**

Ф.И.О.	Должность	Подпись
АШИХМИН Андрей Сергеевич	-заместитель главы администрации Слободского района по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии	
ЗЯЗИН Сергей Валерьевич	-заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития, заместитель председателя комиссии	
ДУБИЦКАЯ Татьяна Алексеевна	-главный специалист по социальным вопросам УСР администрации Слободского района, секретарь комиссии	
Члены комиссии:		
БУШКОВА Татьяна Юрьевна	-начальник КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Слободском районе» (по согласованию)	
ВЕРСТАКОВА Наталья Николаевна	-председатель ОО «Слободское районное общество инвалидов» (по согласованию)	
ГУСЕВА Екатерина Васильевна	-начальник управления образования администрации Слободского района	
ЗЫКОВ Владимир Николаевич	-начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами	
ИВАНОВА Ольга Аркадьевна	-заместитель начальника управления социального развития, начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ	
КАСЬЯНОВА Ольга Петровна	-заведующая отделом по организационным и правовым вопросам МСУ аппарата районной Думы	
ЛУКИНА Марина Александровна	-председатель Слободской местной первичной организации ВОС (по согласованию)	
ЛОПАТКИН Сергей Викторович	-начальник МУП ЖКХ пгт. Вахруши (по согласованию)	
РОДИН Анатолий Николаевич	-начальник управления муниципального хозяйства администрации Слободского района	
СИТНИКОВ Артем Александрович	-ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и гражданской защите администрации Слободского района	
ФАЛАЛЕЕВ Александр Сергеевич	-начальник отдела градостроительства и землеустройства администрации Слободского района	


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	отсутствуют	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специ- альные требова- ния для К, О, С)	оборудование: тактильными средствами на покрытии пешеходных путей; бордюрами по краям пешеходных путей; наземных переходов пандусами	индивидуально решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	1	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специ- альные требова- ния для О, С)	-	индивидуально решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	отсутствует	все (специ- альные требова- ния для К, О, С)	оборудование автостоянки и парковки	индивидуально решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	устранение препятствий при передвижении по участку; обеспечение гигиеническими сертификатами на материалы; организация мест отдыха на участке; информационная	индивидуально решение с ТСР

						поддержка на всех путях движения	
--	--	--	--	--	--	--	--

Путь движения на территории № 1



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1	1	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступ условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (внутренняя)	есть	2	1	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для О, С)	-	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (внутренний)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	1	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	установка дополнительных элементов (навеса, водоотвода, дренажных и водосборных решеток)	индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	2	1	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	установка крепления двери; устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	2	2	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	-	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	обеспечение гигиеническими сертификатами и на материалы; установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от пола	индивидуальное решение с ТСР

Лестница наружная, входная площадка, дверь входная фото № 1



Тамбур фото №2, №3



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	2	1-3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступ условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К, С, Г)	-	--
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	2	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для О,С)	-	--
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	установка лифта	технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть	3	2, 3	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	оборудование специальных приборов и устройств для открывания двери, информирующих их обозначений	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	2, 3, 4	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К)	установка противопожарных самозакрывающихся дверей с уплотнителями	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для С)	оборудование выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; организация зоны отдыха; обеспечение гигиен.-ми сертификатами на материалы;	индивидуальное решение с ТСР

							оборудование предупредительной информацией о препятствии	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Пути эвакуации
№ 2



Пути эвакуации
№ 3



Пути эвакуации
№ 4



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	2,3,4	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

I Результаты обследования:


3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	5, 6	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	специальные требования для К	устранение порогов; обеспечение пространства и зоны для самостоятельного разворота на кресле- коляске	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	5, 6	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для С, Г)	обеспечение мест для полноценного восприятия, оптимальных условий для отдыха, свободных площадок, мер безопасности (оград, буферных полос, поребрик) и расположение их с учетом эвакуации; оборудование мест для лиц с дефектами слуха	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-
4.5	Кабина индивидуаль- ного обслуживания	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	организовать не менее 5% мест от общей вместимости учреждения; обеспечить освещенность помещений на одну ступень (по сравнению с требованиями СНиП); наличие гигиенических сертификатов на материалы; расположение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от пола	индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	---	---	---	--	-----	---	------------------------------

Кабинетная форма обслуживания и зальная форма обслуживания № 5, № 6



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У)	4	5,6	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	нет	-	-	отсутствуют	все (специальные требования для К, О, С)	создание рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3
от 17.04.2017

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	отсутствуют	все (специальные требования для К)	оборудование жилых помещений в соответствии с требованиями (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения не предусмотрены на объекте.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	7, 8	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специаль- ные требования для К)	оборудование двусторонней связью или кнопкой звонка с вахтером, аварийным освещением; увеличение размеров туалетной комнаты; оборудование кабины личной гигиены женщин	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специаль- ные требования для К)	оборудование душевой кабины в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специаль- ные требования для К, О, С)	оборудование индивидуальн ых шкафчиков и мест для хранения кресел-колясок	технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование универсальной кабины; установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключателей и розеток на высоте 0,8 м от	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

							уровня пола, информирующих обозначений помещений; оснащение сертификатами на материалы	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Туалетная комната
№ 7

Туалетная комната
№ 8



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	5	7-8	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений визуальными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений акустическими средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений тактильными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование системы средств информации и сигнализации согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **системы информации на объекте не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).**

Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от 04.05.2017г.

I Результаты обследования:
Пути движения к объекту от остановок транспорта

**Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области
613120 Кировская область Слободской район
с Карино ул. Карла Маркса д. 5**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения к объекту от остановки транспорта	есть	7	9	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование доступными элементами информации об объекте	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	устранение препятствий при передвижении по участку; информационная поддержка на всех путях движения	индивидуальное решение с ТСР

Фото № 9



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	9	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения к объекту (от остановки транспорта) не соответствует требованиям СНИП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ РЦКД
Слободского района



/Л.А. Манылова/

«04» мая 2017г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Каринский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области

1.2. Адрес объекта 613120 Кировская область Слободской район с. Карино ул. Карла Маркса д. 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 500 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1890г., последнего капитального ремонта 1970г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского района; МБУ РЦКД Слободского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613110 Кировская область Слободской район пгт.Вахруши ул. Ленина д. 9

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социального развития администрации Слободского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 613150

Кировская область Слободской район г. Слободской д. 86.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности культура

2.2 Виды оказываемых услуг муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 104 г. Слободской – с.Карино

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
8.	Все зоны и участки	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Созиной

Заведующая Каринским клубом-филиалом Ф.Ш. Созинова 6-11-96

