

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Слободского района по вопросам
жизнеобеспечения, председатель
комиссии по паспортизации объектов
социальной инфраструктуры,
расположенных на территории Слободского
района



/А.С. Ашихмин/

«05» июня 2017г

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 10

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Наименование (вид) объекта *Лекомский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области*
 - 1.2. Адрес объекта *613133 Кировская область Слободской район с Лекма ул. Профсоюзная д. 17*
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание *1* этажей, *367* кв. метров;
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. метров;
наличие прилегающего земельного участка *нет*; *0* кв. метров.
 - 1.4. Год постройки здания *1967 г.*,
последнего капитального ремонта *не производился*.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2016*,
капитального *нет*.
2. Сведения об организации, расположенной на объекте
 - 2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области (МБУ РЦКД Слободского района)*
 - 2.2. Юридический адрес организации (учреждения) *613110 Кировская область Слободской район пгт. Вахруши ул. Ленина 9.*
 - 2.3. Основание для пользования объектом *аренда*
 - 2.4. Форма собственности *государственная*
 - 2.5. Территориальная принадлежность *муниципальная*
 - 2.6. Вышестоящая организация (наименование) *Управление социального развития администрации Слободского муниципального района Кировской области.*
 - 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *613150 Кировская область Слободской район, г. Слободской, 86.*
3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
 - 3.1. Сфера деятельности *культура*
 - 3.2. Виды оказываемых услуг *муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности*
 - 3.3. Форма оказания услуг *на объекте, дистанционно*

- 3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту *все возрастные категории*
- 3.5. Категории обслуживаемых инвалидов *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.*
- 3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *до 30 человек в день, вместимость 200 чел.*
- 3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида *нет*

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный пассажирский транспорт:

автобус № 205 г. Слободской – с. Лекма

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *150 метров.*

4.2.2. Время движения (пешком) *5 минут.*

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*

4.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет.*

4.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ДУ
4	С нарушениями слуха	ДУ
5	С нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У)

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями слуха, «Г» – с нарушениями зрения, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
Территория, прилегающая к зданию участок, вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно гигиенические помещения доступно частично избирательно (Г, У); система информации и связи (на всех зонах) доступна условно; пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступно частично всем.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Техническое решение не возможно</i>
8	Все зоны и участки	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ 2017-2025гг.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда», включенной в государственную программу Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы; Постановление правительства Кировской области от 25.06.2013г. № 214/373 «Об обеспечении других маломобильных групп населения Кировской области».

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5.4. Для принятия решения требуется

5.4.1. *Согласование с комиссией по паспортизации объектов социальной*

инфраструктуры, расположенных на территории Слободского района

5.4.2. **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства и архитектуры)**

5.4.3. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации**

5.4.4. **Согласование с собственником объекта**

5.4.5. **Согласование с общественными организациями инвалидов.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «04» мая 2017 г.

Акта обследования объекта: № акта 10 от «04» мая 2017 г.

Решения комиссии 4 от «05» 06 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Слободского района по вопросам
жизнеобеспечения, председатель
комиссии по паспортизации объектов
социальной инфраструктуры,
расположенных на территории Слободского
района

_____/А.С. Ашихмин/

«05» 06 2017г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 10

Кировская область

«04» мая 2017 г.

Слободской район

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Лекомский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области*

1.2. Адрес объекта *613133 Кировская область Слободской район с. Лекма ул. Профсоюзная д. 17*

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание *1* этажей, *367* кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка *нет, 0* кв.м.

1.4. Год постройки здания *1967г.*, последнего капитального ремонта *нет*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2016*, капитального *нет*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области (МБУ РЦКД Слободского района)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *613110 Кировская область Слободской район пгт Вахруши ул. Ленина д. 9*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный пассажирский транспорт: автобус № 205 г.Слободской – с. Лекма

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	2	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	4	5,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	5	8,9,10
6	Система информации и связи (на	ДУ	-	-

	всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	6	11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию участок, вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания, зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно гигиенические помещения доступно частично избирательно (Г, У); Система информации и связи (на всех зонах) доступна условно; пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступно частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение не возможно
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025гг.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда», включенной в государственную программу Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы; Постановление правительства Кировской области от 25.06.2013г. № 214/373 «Об обеспечении других маломобильных групп населения Кировской области».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *Доступно полностью всем*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *требуется*

4.4.1. *Согласование с комиссией по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Слободского района*

4.4.2. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства и архитектуры)*

4.4.3. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации*

4.4.4. *Согласование с собственником объекта*

4.4.5. *Согласование с общественными организациями инвалидов.*

4.4.6. *другое* _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации *специализированная информационная система Министерства труда и социальной защиты РФ «интернет-портал в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения субъектами малого предпринимательства (<http://zhit-vmeste.ru>)»*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования объекта (с фотофиксацией):

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты обследования путей движения к объекту

от остановок транспорта (с фотофиксацией) на 2 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор
МБУ РЦКД
Слободского района
Л.А. Манылова

Члены рабочей группы

Зам. директора
И.В. Рысева
Зав. хоз. частью
В.Н. Ракитин

В том числе:

Представители
общественных

организаций инвалидов

Представители
организации,
расположенной
объекте

на

Заведующая филиалом
Н.И. Сколова




Управленческое решение согласовано « 05 » 06 2019 г. (протокол № 4)

Комиссией по паспортизации объектов социальной инфраструктуры расположенных на территории Слободского района.

по паспортизации объектов социальной инфраструктуры расположенных на территории Слободского района
(постановление Администрации Слободского района от 22.09.2016 № 1315)

Комиссия по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
расположенных на территории Слободского района

Ф.И.О.	Должность	Подпись
АШИХМИН Андрей Сергеевич	-заместитель главы администрации Слободского района по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии	
ЗЯЗИН Сергей Валерьевич	-заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития, заместитель председателя комиссии	
ДУБИЦКАЯ Татьяна Алексеевна	-главный специалист по социальным вопросам УСР администрации Слободского района, секретарь комиссии	
Члены комиссии:		
БУШКОВА Татьяна Юрьевна	-начальник КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Слободском районе» (по согласованию)	
ВЕРСТАКОВА Наталья Николаевна	-председатель ОО «Слободское районное общество инвалидов» (по согласованию)	
ГУСЕВА Екатерина Васильевна	-начальник управления образования администрации Слободского района	
ЗЫКОВ Владимир Николаевич	-начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами	
ИВАНОВА Ольга Аркадьевна	-заместитель начальника управления социального развития, начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ	
КАСЬЯНОВА Ольга Петровна	-заведующая отделом по организационным и правовым вопросам МСУ аппарата районной Думы	
ЛУКИНА Марина Александровна	-председатель Слободской местной первичной организации ВОС (по согласованию)	
ЛОПАТКИН Сергей Викторович	-начальник МУП ЖКХ пгт. Вахруши (по согласованию)	
РОДИН Анатолий Николаевич	-начальник управления муниципального хозяйства администрации Слободского района	
СИТНИКОВ Артем Александрович	-ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и гражданской защите администрации Слободского района	
ФАЛАЛЕЕВ Александр Сергеевич	-начальник отдела градостроительства и землеустройства администрации Слободского района	

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	отсутствуют	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специ- альные требова- ния для К, О, С)	оборудование: тактильными средствами на покрытии пешеходных путей; бордюрами по краям пешеходных путей; наземных переходов пандусами	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специ- альные требова- ния для О, С)	-оборудование лестницы пандусом	индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	отсутствует	все (специ- альные требова- ния для К, О, С)	оборудование автостоянки и парковки	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	устранение препятствий при передвижении по участку; обеспечение гигиеническими сертификатами на материалы; организация мест отдыха на	индивидуальное решение с ТСР

							участке; информационная поддержка на всех путях движения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пути движения на территории № 1



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1	1	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) не соответствует требованиям СНИП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для О, С)	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	1	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	покрытие асфальта не допускающее скольжения при намокании с поперечным уклоном 1-2%	индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	установка крепления двери; устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	отсутствует	все	увеличение размеров тамбура; покрытие пола не допускающее скольжения при намокании с поперечным уклоном 1-2%	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	обеспечение гигиенически ми сертификатам и на	индивидуальное решение с ТСР

							материалы; установка выключате й и розеток на высоте 0,8 м от пола	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Дверь входная № 2



Дверь входная № 1



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	2	1,2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, С, Г)	-	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для О, С)	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	все	установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	-	-
3.5	Дверь	есть	3	3, 4	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	оборудование специальных приборов и устройств для открывания двери, информирующих обозначений	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	3, 4	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К)	установка противопожарных samozакрывающихся дверей с уплотнителями	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для	оборудование выключателей и розеток на высоте 0,8 м от	индивидуальное решение с ТСР

					СП)	С)	уровня пола; организация зоны отдыха; обеспечение гигиен.-ми сертификатами на материалы; оборудование предупредител ьной информацией о препятствии	
--	--	--	--	--	-----	----	---	--

№ 3



№ 4



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	3,4	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	5, 6	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	специальные требования для К	устранение порогов; обеспечение пространства и зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	7	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для С, Г)	обеспечение мест для полноценного восприятия, оптимальных условий для отдыха, свободных площадок, мер безопасности (оград, буферных полос, поребрик) и расположение их с учетом эвакуации; оборудование мест для лиц с дефектами слуха	индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	специальные требования для К	обеспечить: свободное пространство (около столов, настенных приборов), ширину пути движения, подходы к оборудованию и мебели, зону для самостоятельного разворота на кресле-коляске	индивидуальное решение с ТСР

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	организовать не менее 5% мест от общей вместимости учреждения; обеспечить освещенность помещений на одну ступень (по сравнению с требованиями СНиП); наличие гигиенических сертификатов на материалы; расположение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от пола	индивидуальное решение с ТСП

Кабинетная форма обслуживания № 5



Кабинетная форма обслуживания № 6



Зальная форма обслуживания № 7



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г, У)	4	5,6,7	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	нет	-	-	отсутствуют	все (специальные требования для К, О, С)	создание рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	отсутствуют	все (специальные требования для К)	оборудование помещений соответствии требованиям (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения не предусмотрены на объекте.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	8, 9	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специаль- ные требования для К)	оборудование двусторонней связью или кнопкой звонка с вахтером, аварийным освещением; увеличение размеров туалетной комнаты; оборудование кабины личной гигиены женщин	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	отсутствует	все (специаль- ные требования для К)	оборудование душевой кабины в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5	10	не соответствует требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специаль- ные требования для К, О, С)	оборудование индивидуальн ых шкафчиков и мест для хранения кресел-колясок	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование универсальной кабины; установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключателей и розеток на	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

							высоте 0,8 м от уровня пола, информирующ их обозначений помещений; оснащение сертификатами на материалы	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Туалетная комната № 8



Туалетная комната № 9



Гардеробная № 10



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	5	8,9,10	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям СНИП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).**

№ п/п	Наименование помещения	Площадь, кв. м	Состояние	Доступность	Примечание
1	Входная группа	12,5	нуждается в ремонте	ДП-В	
2	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
3	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
4	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
5	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
6	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
7	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
8	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
9	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
10	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
11	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
12	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
13	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
14	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
15	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
16	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
17	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
18	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
19	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
20	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
21	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
22	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
23	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
24	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
25	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
26	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
27	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
28	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
29	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
30	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
31	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
32	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
33	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
34	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
35	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
36	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
37	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
38	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
39	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
40	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
41	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
42	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
43	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
44	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
45	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
46	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
47	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
48	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
49	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
50	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
51	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
52	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
53	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
54	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
55	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
56	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
57	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
58	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
59	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
60	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
61	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
62	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
63	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
64	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
65	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
66	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
67	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
68	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
69	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
70	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
71	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
72	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
73	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
74	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
75	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
76	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
77	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
78	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
79	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
80	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
81	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
82	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
83	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
84	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
85	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
86	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
87	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
88	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
89	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
90	Зона ожидания	15,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
91	Кабинет	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
92	Санитарно-гигиенические помещения	18,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
93	Табачная	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
94	Телефонная	3,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
95	Ванная	4,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
96	Туалет	2,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
97	Коридор	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
98	Лестничная клетка	10,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
99	Вход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	
100	Выход	5,0	нуждается в ремонте	ДП-В	

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений визуальными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений акустическими средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений тактильными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование системы средств информации и сигнализации согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **системы информации на объекте не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).**

Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10
от 04.05.2017г.

I Результаты обследования:
Пути движения к объекту от остановок транспорта

**Лекомский клуб-филиал
муниципального бюджетного учреждения
Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области
613133 Кировская область, Слободской район,
с Лекма, ул. Профсоюзная, 17**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения к объекту от остановки транспорта	есть	6	11	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование доступными элементами информации об объекте	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	устранение препятствий при передвижении по участку; информационная поддержка на всех путях движения	индивидуальное решение с ТСР

№ 11



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	6	11	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения к объекту (от остановки транспорта) не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ РЦКД
Слободского района



/Л.А. Манылова/

«04» мая 2017г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 10

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Лекомский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области*

1.2. Адрес объекта *613133 Кировская область Слободской район с. Лекома ул. Профсоюзная д. 17*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *1* этажей, *367* кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания *1967г.*, последнего капитального ремонта *не проводился.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016*, капитального *нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга Слободского района Кировской области (МБУ РЦКД Слободского района)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *613110 Кировская область Слободской район пгт Вахруши ул. Ленина 9*

1.8. Основание для пользования объектом *аренда*

1.9. Форма собственности *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление социального развития администрации Слободского муниципального района Кировской области.*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *613150 Кировская область Слободской район г. Слободской д. 86.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности *культура*

2.2 Виды оказываемых услуг *муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях осуществления организации досуга населения, культурно-просветительской деятельности*

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, дистанционно*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до **30 чел. в день, 200 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный пассажирский транспорт:

автобус № 201 г.Слободской – с. Лекма

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	Индивидуальное решение с

	объекта)	<i>ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Техническое решение не возможно</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

Заведующая Лекомским клубом-филиалом Н.И. Сколова
5-71-21

