

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Парк культуры и отдыха

Тип объекта Места отдыха (парки, аллеи и т.д.)

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н г. Новокубанск Первомайская 130

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343005061

Телефон: +7(86195)3-19-57

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2021

Фактическая дата обследования: 23.04.2021

Организация: МБУК "НПКиО"

Должность лица: Директор

ФИО: Вилыготский Д.Л.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию				59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию	К	наличие	Наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Наличие	п.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м.)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м.)	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Отсутствие	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С,	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП

Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Г	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К		не более 10%	Отсутствие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К		не более 1,5 см.	Отсутствие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание					59.13330.2016
Указатели направления движения	К		наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К		не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход					59.13330.2016
Зона оказания услуги					
Предприятия торговли					
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К		не более 0,85 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К		не менее 1	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К		не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и	К, О, С, Г		наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Отсутствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности
---	---------------------

Участки и территории	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Вход	-	-	-	-	-
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

* На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Лестницу на входе на территорию объекта перед маршем вверх и вниз обустроить предупреждающей тактильно-контрастной полосой глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края поступи верхней и нижней ступеней. (отсутствует рельефная тактильная полоса) Оборудовать пандус на входе на территорию объекта с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта

	инвалидов	Выделить специализированные места размером 6,0 х 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках
	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа	
	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	
	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.	
	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%	
	Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.	
	Обустроить пути движения к входу в здание шириной не менее 1,2 м. (на отдельных участках)	
Вход		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)		
Зона оказания услуги		В зоне оказания услуги в предпрятии торговли оборудовать столы, прилавки, кассы, и т.п. на высоте не более 0,85 м
Санитарно-гигиеническое помещение		Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
		Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
		Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
		В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;
		В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
		Установить опорные поручни, штанги

	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«23» апреля 2021 г.

Дата составления Паспорта

Главный специалист ГКУ КК – УСЗН в Новокубанском районе
Должность, лица, составившего Паспорт


Подпись

Кузнецова М.А.
Ф.И.О.