



УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

СПРАВКА

по результатам проверки противопожарного состояния
объектов на территории ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю
«ГКУ ССОШ №2» литер - Б1

В целях обеспечения противопожарной безопасности
в административном здании «ГКУ ССОШ №2» литер - Б1 проведена
проверка:


- здание «ГКУ ССОШ №2» имеет эвакуационные выходы,
соответствующие нормам ППБ № 214 СНиП 21-01-97;
- установлена автоматическая пожарная, сигнализация (АПС) и система
оповещения людей о пожаре (СО);
- проверено наличие планов эвакуации и инструкций по пожарной
безопасности на объектах учреждения;
- проводятся ежедневно обходы здания, помещений «ГКУ ССОШ
№2»,
производится осмотр состояния огнетушителей, путей эвакуации;
- проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- проверены подъездные пути к зданию;
- на территории учреждения имеется один естественный и шесть
пожарных водоёмов общей ёмкостью 7900 куб.м. На вооружении пожарной
части состоит пожарный автомобиль АЦ 2,5 – 40 (33086) ;
- с дежурными сменами и осужденными, проводятся инструктажи,
согласно приказа №177 от 03.09. 2007г. с росписью в специальном журнале
инструктажей;
- пожарно – технической комиссией совместно с сотрудниками
пожарной части осуществлены внеплановые проверки противопожарного
состояния объектов учреждения с видеофиксацией, при этом пристальное
внимание уделено мерам по обеспечению безопасных условий в местах
массового пребывания людей.

Начальник пожарной части 1 разряда
ФКУ ИК-14 УФСИН России
по Краснодарскому краю
капитан внутренней службы

Е.Д. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник ФКУ ИК-14 УФСИН России





УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

о соблюдении на объектах ФКУ ИК-14 требований
пожарной безопасности

01 09 2020 г.

г. Краснодар
(населенный пункт)

Пожарная часть первого разряда ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю

(наименование органа управления подразделения ВПО)

2020 года проведена проверка объектов и рассмотрены материалы, характеризующие
(дата проверки)

состояние пожарной безопасности объектов:

Государственного казенного учреждения специальной средней общеобразовательной школе №2 г. Краснодара Краснодарского края (ГКУ ССОШ № 2 г. Краснодара Краснодарского края)

(наименование объектов)

расположенного по адресу 350039, Краснодарский край, Прикубанский округ, г. Краснодара, ул. Калинина, 58

(адреса местонахождения объектов)


Г. Краснодар, ул. Калинина, 58 нежилое помещение № 3 – класс на 2 этаже в здании «Здание сварочного участка, ПТУ» (литер Б-1), нежилые помещения № 3, № 5, № 7- класс, № 6 – учительская, № 17- подсобное помещение, на 3 этаже в здании «Здание сварочного участка, ПТУ» (литер Б-1).

Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т. п.) позволяет
(позволяет или не позволяет)

обеспечить им соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.


Начальник
пожарной части 1 разряда ФКУ ИК-14



подпись


И. О. Фамилия

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник ФКУ ИК-14 УФСИН России
по Краснодарскому краю
полковник внутренней службы




Карпейкин М.В.
И. О. Фамилия