

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, Зерноградский район,
Х.Чернышевка, ул. Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	К зданию примыкает небольшая площадь перед центральным входом. Покрытие асфальт (проведена замена асфальтового покрытия)	ДП – В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,14	Пешеходные пути движения асфальт, шириной более 3 м. Проведен ремонт и выравнивание пешеходной дорожки перед центральным входом.	ДП – В	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено	ДП - В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптировать для всех групп МГН	-	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДП - В	-	1	
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.1330.2012 «СНиП 21,02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный
Путь (пути) движения на территории	ДП - В	-	3,14	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания- СП 59,13330,2012,» СНи П 35,01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

**I Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание**

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, зерноградский район,
Х.Чернышевка, ул. Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	15	Адаптировано частично, покрытие выровнено, адаптированы ступени путем нанесения контрастной полосы. поручни отсутствуют	ДП – И (О,С,Г,У)	Установить с двух сторон поручни.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ДП – В	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	16	Адаптирована для всех групп МГН, произведен ремонт покрытия	ДП – В	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	17	Двухстворчатая дверь 1610 м. Адаптирована частично, проход 0,735м.	ДП – В	Монтировать дверь размером 0,900м. напротив пандуса для доступа	Капитальный ремонт

							инвалидов на кресло колясках.	
2.5	Тамбур	есть	-	18	Адаптирована частично, покрытие плитка (произведена замена), Двухстворчатая дверь 1180м. проход 0,600м.	ДП – В	Монтировать дверь размером 0,900м. напротив пандуса для доступа инвалидов на кресло колясках. -	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП – В	Обеспечить доступность всех групп МГН-	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	15	Установить поручни. Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	ВНД	-	-	Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства упорные стационарные реабилитационные Капитальный ремонт
Тамбур	ДП-И (О,С,Г,У)	-	18	Монтировать дверь для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность и сооружений для МГН Капитальный ремонт

Дверь входная	ДП-И (О,С,Г,У)	-	17	Монтировать дверь размером 0,900м. напротив пандуса для доступа инвалидов на кресло колясках СП 59.13330.2012.»СНиП 35.01-2001 Доступность и сооружений для МГН Капитальный ремонт
---------------	----------------	---	----	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы - СП 59.13330.2012.»СНиП 35.01-2001 Доступность и сооружений для МГН

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, зерноградский район,
Х. Чернышевка, ул. Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	4,5	Адаптирована частично, отсутствует поручни	ДП - В	Установить поручни	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	4	Двухстворчатая дверь 1220м. Адаптирована частично, проход 0,600м.	ДП - В	Монтировать дверь размером 0,900м. для доступа инвалидов на кресло колясках.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	6,7,8,9	Не адаптированы для всех групп МГН	ДП - В	Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе для доступа	Капитальный ремонт

							инвалидов на кресло колясках.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Не адаптирована для всех групп МГН	-	-	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор(вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И(О,С,Г,У)	-	4,5	Установить поручни. СП 59.13330.2012.»СНиП 35.01-2001 Доступность и сооружений для МГН Капитальный ремонт
Дверь	ДЧ-И(О,С,Г,У)	-	4	Монтировать дверь размером 0,900м. для доступа инвалидов на кресло колясках
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД	-	6,7,8,9	Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе . для доступа инвалидов на кресло колясках СП 59.13330.2012.»СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступность всех групп МГН

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, зерноградский район,
Х. Чернышевка, ул. Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	10	<i>Адаптировано для всех МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	10	<i>Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность инвалидов колясочников</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обучения</i>	<i>ДУ</i>	-	10	<i>Адаптировать кабинет для МГН. Капитальный ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках - СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01 – 2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, зерноградский район,
Х.Чернышевка, ул.Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	12, 13	Не адаптировано для МГН, не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Адаптировано для всех групп МГН,	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	<i>ДЧ-И(С,Г,У)</i>	-		<i>Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Капитальный ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках - СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01 – 2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ и к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

здание МБОУ Конзаводской СОШ
Ростовская область, Зерноградский район,
Х. Чернышевка, ул. Школьная, дом № 34
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптировано для МГН,	ДП-В	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптировано для МГН	ДП-В	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптировано для МГН	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-	-	<i>Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий</i>
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств - СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01 – 2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

1. Вход (входы) на территорию



Рис. 1

2. Территория, прилегающая к зданию (участок)




Рис. 2




Рис. 3

3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7



Рис. 8




Рис. 9

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Рис. 10




Рис. 11

5. Санитарно-гигиенические помещения



Рис. 12



Рис. 13

6. Путь (пути) движения на территории



Рис. 14

7. Вход (центральный) в здание



Рис. 15

8. Входная площадка перед дверью



Рис. 16

9. Дверь (входная, центральная)




Рис. 17

10. Тамбур (центрального входа)




Рис. 18