

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ «Детский сад №1 Березка» пос. Мостовского

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Боженко, 1 Б

Форма собственности объекта: муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующий Спесивцева Валентина Степановна  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b> (на территории стадиона расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требуемым нормам)				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.7; 6.1.5
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.8; 6.1.5
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Автостоянка</b>			отсутствует	Автостоянка (остановка) транспортных средств не является специализированной для инвалидов
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	отсутствует	п. 5.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствует	п. 5.2.2
Обозначение места специальным знаком:			отсутствует	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м. до 2,0 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			отсутствует	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.8

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- уклон	К	не более 10%	отсутствует	п. 5.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 5.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	п. 5.1.3 указатели направления движения не установлены
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 5.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 5.1.9
<b>Открытая лестница:</b>			отсутствует	открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>			отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>			отсутствует	Вход на объект расположен на уровне земли, лестница не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие	отсутствует	Вход на объект расположен на уровне земли, пандус не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:			отсутствует	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261-99)
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- завершающие горизонтальные части поручней пандуса	К	длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-99)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Пандусы по краям марша пандуса	К	0,05 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14; п. 6.2.9 подъемник не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 6.1.4
- нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 6.1.4
- тактильно-контрастные указатели перед входом в здание	С	0,8 м. до входа в здание	не соответствует	п. 5.1.10 тактильно-контрастные указатели перед входом на объект не установлены
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 полотно входной двери непрозрачно, контрастная маркировка не требуется
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м.	отсутствует	п. 6.1.8 тамбур отсутствует, не требуется
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 полотно входной внутренней двери непрозрачно, контрастная маркировка не требуется
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			соответствуют	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 6.2.6
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствует	п. 6.2.6 конструктивные элементы на отдельно стоящей опоре отсутствуют
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует отсутствует	Объект расположен на первом этаже здания п. 6.2.8
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Предупреждающая тактильная полоса	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Контрастные полосы желтого цвета	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):			отсутствует	Объект расположен на первом этаже здания
- высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м.	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	отсутствует	п. 6.2.9
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 6.2.9
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 установка подъемника не требуется
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 полотно входной двери непрозрачно, контрастная маркировка не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	Лифт не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 см.	отсутствует	п. 6.2.14
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.13
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	отсутствует	п. 6.2.16
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			отсутствует	Зал зрительный, читальный, ожидания не предусмотрен в здании
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 5%	отсутствует	п. 8.1.3
Размер места для инвалида-колясочника:			отсутствует	
- ширина места	К	0,5 м.	отсутствует	п. 8.1.5
- ширина прохода между рядами	К	не менее 0,65 м.	отсутствует	п. 8.1.5
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 8.1.7
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 8.1.7

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Предприятия торговли</b>			отсутствует	учреждение не является предприятием торговли
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 8.4.2
<b>Предприятия питания</b>			отсутствие	учреждение не является предприятием питания
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 8.4.7
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			отсутствие	Учреждение не является гостиницей, пансионатом, санаторием и т.д.
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствие	п. 8.1.7
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	отсутствие	п. 7.1.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 7.1.1
Туалет в номере (на этаже):			отсутствие	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	отсутствие	п. 6.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 6.3.3
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствие	п. 6.3.3
<b>Обслуживание в кабинете:</b>			отсутствует	Обслуживание в кабинете не ведется
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствие	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствие	п. 7.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	отсутствие	п. 6.2.2



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	отсутствие	п. 8.1.7
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	отсутствие	п. 8.1.7
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствие	п. 6.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	не соответствует	п. 6.3.2 в санитарно-гигиеническом помещении отсутствует, не установлена кабина, доступная для инвалидов
Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	К	наличие	не соответствует	п. 6.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	п. 6.3.3
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	п. 6.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания (указатели направления движения)	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.1 специальные технические средства информирования элементов здания (указатели направления движения) не установлены, отсутствуют
Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля не установлены
Визуальная информация в зонах движения	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствует	п. 6.5.4 Визуальная информация в зонах движения отсутствует, не установлена
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 6.5.2 установка речевых информаторов не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 6.5.2 Световые текстовые табло для вывода оперативной информации не требуются

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	+	#
Вход	+	#	-	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Необходимо установить указатели направления движения
Вход	Необходимо установить тактильно-контрастные указатели перед входом на объект
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении необходимо установить кабину, доступную для инвалидов
Средства информации	Необходимо установить специальные технические средства информирования элементов здания (указатели направления движения)
	Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля
	Необходимо обеспечить наличие визуальной информации в зонах движения

«21» марта 2018г.  
Дата составления Паспорта

специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.В.Пянковский  
Ф.И.О.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 1 БЕРЕЗКА»  
ПОСЕЛКА МОСТОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Боженко уд.1 «Б», п.г.т. Мостовской, 352570  
тел. (861-92)5-08-66

ОГРН 1022304341850, ОКТМО 03633151

ИНН/КПП 2342013359/234201001

05.09.2018 № 01-22-129

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю районной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
В Мостовском районе  
Л.Н.Хильченко

О согласовании мер  
для обеспечения доступа  
инвалидов.

Уважаемая Людмила Николаевна!

При проведении в 2018 году мониторинга доступности для инвалидов МБДОУ «Детский сад №1 Берёзка» посёлка Мостовского установлено, что указанный объект недоступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объёме **не представляется возможным ввиду технической невозможности проведения всех мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами** (расширение дверных проёмов в коридоре, установка пандуса, расширение лестничных проёмов, изменение высоты порогов).

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

С учётом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение следующих мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов:

1. Вменение в должностные обязанности сотрудников объекта оказания ситуационной помощи инвалидам.
2. Утверждение порядка предоставления на объекте услуг для инвалидов.
3. Организация обслуживания по варианту «Б» (разум приспособление) – выделение в уровне входа специальных помещений, зон, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся на

объекте.

4. Размещение на объекте информации о порядке предоставления услуг инвалидам.
5. Обозначение знаками путей движения к зонам оказания услуг.

Заведующий МБДОУ  
тел.: (861-92)5-08-66



Списивцева В.С.

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивает удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта инвалидов.

Председатель РОВОИ  
тел.: 89181934233



Хильченко Л.Н.