

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ «Детский сад №1 Березка» пос. Мостовского

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Божанко, 1 Б

Форма собственности объекта: муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующий Спирничева Валентина Степановна  
(фамилия, имя, отчество; наименование орг. лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП и т.д.)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
<b>Вход на территорию</b> (на территории здания расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требуемым нормам)				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.7; 6.1.5
- высота порога или перепада калитки	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.8; 6.1.5
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- соотношение геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- предельно высокие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, ведущий к лестнице на входе на территорию:</b> <sup>2</sup>	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	О <sup>2</sup>	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>Автоматика</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	Автоматика (остановка) транспортных средств не является специализированной для инвалидов
В том числе для транспорта инвалидов на проездных местах	К	5%	отсутствует	п. 5.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствует	п. 5.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, столбе и т.п.) на высоте от 1,5 м. до 2,0 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
Степень/вид с тротуара на парковку:	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1
- ширина	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.8

<sup>2</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов?	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе паружина:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- едилообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий паружину лестницу</b>	К	наличие	отсутствует	Вход на объект расположен на уроне земли, пандус не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261-99)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 5.1.15
- закрывающие горизонтальные части поручней пандуса	К	длина наклонной части пандуса на 0,3 м.	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-99)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов?	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- уклон	К	не более 10%	отсутствует	п. 5.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 5.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	п. 5.1.3 указатели направления движения не установлены
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 5.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 5.1.9
<b>Открытая лестница:</b>				открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уроне земли
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	отсутствует	п. 5.1.12
- едилообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99)
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уроне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 5.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 5.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Поручни пандуса:	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 5.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаризации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- бортики по краям марша пандуса	К	0,05 м.	отсутствует	п. 5.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14, п. 6.2.9 подъемник не требуется
<b>Входная площадка</b>	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 6.1.4
- нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 6.1.4
- тактильно-контрастные указатели перед входом в здание в здании	С	0,8 м. до входа в здание	не соответствует	п. 5.1.10 тактильно-контрастные указатели перед входом на объект не установлены
<b>Двери, входная наружная:</b>	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 наличие входной двери непрозрачно, контрастная маркировка дверей требуется
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.8 табулар отсутствует, не требуется
<b>Табулар</b> (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м.	отсутствует	
<b>Двери, входная внутренняя:</b>	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 наличие входной внутренней двери непрозрачно, контрастная маркировка дверей требуется
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	
<b>2.3. Пути движения (для лестниц в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, ватрах и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходящих из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ.			соответствует	

5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаризации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 6.2.6
- на отделочно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствует	п. 6.2.6 конструктивные элементы на отделочно стоящей опоре отсутствуют
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	О, С	наличие	отсутствует	Объект расположен на первом этаже здания
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	90 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Поручни на высоте	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Предупреждающая тактильная полоса	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8
Контрастные полосы желтого цвета	С	наличие	отсутствует	Объект расположен на первом этаже здания
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)	К, О	не более 0,45 м.	отсутствует	п. 6.2.9
- высота одного подступа	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 6.2.9
- уклоном при перепадах высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	отсутствует	п. 6.2.9
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 6.2.9
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 6.2.11
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 6.2.11

6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию учреждения по является предприятием торговли
<b>Предприятия торговли</b>				
Количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 8.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 8.4.7
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (3 x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 8.1.7
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	отсутствует	п. 7.1.1
Входная дверь в номер:	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- ширина проема двери	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
- высота порога	К	диаметр	отсутствует	п. 7.1.1
Свободное пространство в номере	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 7.1.6
Туалет в номере (на этаже):	К	не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 7.1.4
- ширина дверного проема	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 6.3.3
- высота порога	К	не менее 0,8 м.	отсутствует	п. 6.3.3
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К, О	диаметр	отсутствует	п. 6.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр	отсутствует	п. 6.3.3
- откидные опорные ручки, штани	К	наличие	отсутствует	п. 6.2.2
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 7.1.6
- высота порога	К	не более 1,4 см.	отсутствует	п. 7.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	отсутствует	п. 6.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 установка подъемника не требуется
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
- ширина проема одной стороны двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.1.5
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 высота входной двери непрозрачно, контрастная маркировка не требуется
<b>Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (стубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 см.	отсутствует	п. 6.2.14
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 6.2.13
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
- напротив выхода из лифта цифровое координатное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16
<b>2.4. Зона оказания услуги - этаж I</b>				
<b>Зал читальный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 5%	отсутствует	Зал читальный, читальный, ожидания не предусмотрены в здании
Размер места для инвалида-колясочника:	К	0,5 м.	отсутствует	п. 8.1.3
- ширина места	К	не менее 0,65 м.	отсутствует	п. 8.1.5
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 8.1.7
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	п. 8.1.7

\* При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59-13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	Наличие	отсутствует	п. 6.5.2 Световые текстовые табло для вывода оперативной информации не требуются

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступна «+», частично «#», не требует преобразования «-»)		
	К	О	С
Участки и территории	-	#	+
Вход	+	#	-
Пути движения	+	#	-
Зона оказания услуги	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#
Средства информации	-	#	-

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)**

Объект	Степень доступности объекта			Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
	К	О	С	К	О	С
Объект доступен						Г
Объект недоступен	X			X	X	X

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов*	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	отсутствует	п. 8.1.7
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	отсутствует	п. 8.1.7
- пространство для размещения кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 6.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиенические помещения – этаж 1</b>				
Путь доступных кабин (уборных от общего коридора)	К	не соответствует	не соответствует	п. 6.3.3 в санитарно-гигиеническом помещении отсутствует, не предусмотрена кабин, доступная для инвалидов
Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	К	наличие (но не менее 1) %	не соответствует	п. 6.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 6.3.3
Отдельные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	п. 6.3.3
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	п. 6.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания (сигналы направления движения)	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.1 специальные технические средства информирования элементов здания (сигналы направления движения) не установлены, отсутствуют
Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,8 м. с использованием рельефно-повышенного шрифта Брайля не установлены	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,8 м. с использованием рельефно-повышенного шрифта Брайля не установлены
Визуальная информация в зонах движения	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствует	п. 6.5.4 Визуальная информация в зонах движения отсутствует, не установлена
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 6.5.2 установка речевых информаторов не требуется

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Необходимо установить указатели направления движения
Вход	Необходимо установить тактильно-контрастные указатели перед входом на объект
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении необходимо установить кабинку, доступную для инвалидов
Средства информации	Необходимо установить специальные технические средства информации (указатели направления движения) Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля Необходимо обеспечить наличие визуальной информации в зонах движения

«21» марта 2018г.

Дата составления Паспорта

специалист 2 отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Красноярского края в Местеском районе

Должность лица, составившего Паспорт

М.В.Цыганский  
Ф.И.О.

Подпись