

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
Кузнецовского сельского поселения
МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного
обслуживания»
Филиал Пальминский сельский Дом культуры

д.Пальмино

14.01.2022

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры

1.2. Адрес объекта:

Свердловская область, Таборинский район д.Пальмино, ул.Центральная
38

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж **264 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка – **да**: общая площадь земельного участка – **1355 кв.м**, площадь земельного участка,

1.4. Год постройки здания **1988** последнего капитального ремонта : 2019

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания», филиал Пальминский сельский Дом культуры

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **623994 РФ,**

Свердловская область, Таборинский район д.Кузнецово, ул.Южная 15А
Телефон:834347 2-16-72 <https://kultura-kuz.kulturu.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Вид деятельности: культурно-досуговая

2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта согласно муниципального задания (ОКВЭД 59:14)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Екатеринбург-Тавда-остановка автобусная д.Кузнецово- пересаживаемся в другой вид транспорта 7 километров следуем до реки Тавда ,

переправляемся на другой берег реки Тавда на пароме до д. Городок. От берега следуем до д. Пальмино **22 км.** прямо до ул.Центральной 38 до Дома культуры

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **30 км**

3.2.2 время движения (транспортом) **1 час**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>нет</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов:

«А»-доступность всех зон и помещений

«Б»-(специально выделенные для инвалидов участки и помещения),

«ДУ»-(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта культуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов, с умственными нарушениями, для инвалидов, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках на территории д.Пальмино нет.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется ремонт лестницы и установка подъемника(пандуса)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	- Контрастное выделение первой ступеньки (окрашивание жёлтой эмалью) - Установить плитку тактильную тротуарную Применяется для информирования слабовидящих, укладывается перед препятствием (перед входом, перед лестницей). - Установить тактильный знак пиктограмма вход в помещение.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обозначение зон опасности (контрастная окраска) Установить плитку тактильную
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно- гигиенические помещения находятся на

		улице, техническое решение невозможно. Альтернативная форма обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Покрытие дороги-щебенка
8	Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт входной лестницы,подъемник(пандус)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: план на 2024 капитальный ремонт лестницы входной (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: требуется

4.4. Для принятия решения согласование с Администрацией Кузнецовского сельского поселения

4.5. Информация размещена (обновлена) <https://kultura-kuz.kulturu.ru/>
(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии:

Директор МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания»  С.В.Богданова


Члены рабочей группы:

Художественный руководитель

 С.Н.Фирулева

Заведующая филиалом
Пальминский сельский Дом культуры

 В.П.Голокнова

Председатель Тавдинской городской организации
Общероссийской Общественной Организации
(Всероссийское Общество Инвалидов)  О.И.Богданова

