



Утверждено
Приказом директора
№ 6-1 от 14.01.2022 г.
С.В.Богданова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры
МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного
обслуживания»
Филиал Пальминский сельский Дом культуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры
- 1.2. Адрес объекта:
Свердловская область, Таборинский район д.Пальмино, ул.Центральная 38
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этаж 264 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – **да**: общая площадь земельного участка – 1355 кв.м, площадь земельного участка,
- 1.4. Год постройки здания 1988 последнего капитального ремонта : 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623994, РФ, *Свердловская область, Таборинский район д.Кузнецово, ул.Южная 15А*
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация муниципального образования Кузнецовское сельское поселение**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: РФ, Свердловская область, Таборинский район, д.Кузнецово, ул.Южная 14А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, **культура**, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **досуговая**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Екатеринбург-Тавда-остановка автобусная д.Кузнецово- пересаживаемся в другой вид транспорта 7 километров следуем до реки Тавда , переправляемся на другой берег реки Тавда на пароме до д. Городок. От берега следуем до д. Пальмино 22 км. прямо до ул.Центральной 38 до Дома культуры
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 км

3.2.2 время движения (транспортом) 1 час

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>нет</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А»-доступность всех зон и помещений «Б»-(специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ»-(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В доступно частично всем</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-В доступно полностью всем</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-В доступно полностью всем</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-В доступно полностью всем</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-В доступно частично всем</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-В доступно частично всем</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-В доступно полностью всем</i>

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – нет;
- пандус на улице - нет;
- антивандальная кнопка вызова для улицы - да;
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - да;
- гусеничный подъёмник - нет;
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - да;
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта культуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов, с умственными нарушениями, для инвалидов, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках на территории д.Пальмино нет.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется ремонт лестницы и установка подъемника(пандуса)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> - Контрастное выделение первой ступеньки (окрашивание жёлтой эмалью) - Установить плитку тактильную тротуарную Применяется для информирования слабовидящих, укладывается перед препятствием (перед входом, перед лестницей). <ul style="list-style-type: none"> - Установить тактильный знак пиктограмма вход в помещение.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обозначение зон опасности (контрастная окраска) Установить плитку тактильную
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения находятся на улице, техническое решение невозможно. Альтернативная форма обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Покрытие дороги-щебенка
8		

Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт входной лестницы,подъемник(пандус)
--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: план на 2024 капитальный ремонт лестницы входной (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: требуется


4.4. Для принятия решения согласование с Администрацией Кузнецовского сельского поселения

4.5. Информация размещена (обновлена) <https://kultura-kuz.kulturu.ru/>
(наименование сайта, портала)


Председатель комиссии:

Директор МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания»  С.В.Богданова

Члены рабочей группы:

Художественный руководитель  С.Н.Фирулева

Заведующая филиалом Пальминский сельский Дом культуры  В.П.Толокнова

Председатель Тавдинской городской организации Общероссийской Общественной Организации (Всероссийское Общество Инвалидов)  О.И.Богданова

