

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского

Место нахождения (адрес): п. Мостовской, ул. Калина, 18

Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующий Ковтун Наталья Юрьевна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
(на территории стадиона расположены четыре многофункциональные спортивно-игровые площадки, все они соответствуют требуемым нормам)				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Путь к входу в здание:			соответствует	
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			соответствует	
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	соответствует	п. 4.1.14
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1. 14
Поручни пандуса:			соответствуют	
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15
непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 подъемник не требуется
Входная площадка			соответствует	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.3
Дверь входная наружная:			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 тамбур отсутствует
Дверь входная внутренняя:			соответствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			соответствуют	
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	лестница в зону оказания услуги отсутствует (не требуется)
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.		

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			отсутствует	Пандус отсутствует (не требуется)
высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		
уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		
на высоте	К	0,7 м.		
на высоте	О	0,9 м.		
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		
различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 Подъемник в зону оказания услуги не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			отсутствует	
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зона зрительный, читальный, ожидания и пр.			соответствие	
количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
размер места для инвалида-колясочника:				
при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.
высота поверхности столов, прилавков, окошек и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места оказания услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствие	
высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1		п. 7.4.2
ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Предприятия питания			отсутствие	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Порог высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Ширина стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Рестораны, гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствие	
Ширина стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Жилая комната:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Ванная комната:			отсутствие	
Ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Свободное пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:			соответствие	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствие	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
наличие кабин для инвалидов	К	наличие	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для размещения кресла-коляски с туалетом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
видные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

2.6. Средства информации – этаж 1

обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 5.5.1
информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	соответствует	п. 5.5.8
знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 речевой информатор не требуется
цветовые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 световое текстовое табло не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует нормативным требованиям
Вход	Соответствует нормативным требованиям

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует нормативным требованиям
Средства информации	Соответствует нормативным требованиям

«10» сентября 2014г.
Дата составления Паспорта

специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт


Подпись

М.В.Пянковский
Ф.И.О.