


УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»  
Германенко Л.В.

23.05.2023 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «ДШИ № 2» г.Троицк
- 1.2. Адрес объекта 457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1400.1
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5096.00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1977г, последнего капитального ремонта 2008г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г  
Август сентябрь

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал .д.17.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация Управление по культуре администрации г.Троицка
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты.  
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, д. 67.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг:  
Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств  
Форма оказания услуг: (на объекте)

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **до 80 чел.**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**маршрутное такси № 13 автобус №11**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100м**

3.2.2. время движения (пешком) **3-4мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны         | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | ДЧВ                                                                   |
| 2     | Вход (входы) в здание                           | ДУ                                                                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути | ДУ                                                                    |

|   |                                                              |     |
|---|--------------------------------------------------------------|-----|
|   | эвакуации)                                                   |     |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧВ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Прилегающая территория к зданию школы, а также вход в здание доступны для инвалидов и других МГН при организации альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг позволяет добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, а также для инвалидов с нарушениями зрения и умственного развития.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | -                                                                 |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт                                                    |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт                                                    |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                    |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                 |
| 8      | Все зоны и участки                                           | -                                                                 |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  
в рамках исполнения 2023-2025г \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по  
адаптации ДЧВ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование  
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация **размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской  
Федерации **Оетки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.09.23.
2. Акта обследования объекта: акт от 05.09.23.
3. Решения Комиссии от 05.09.23.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»  
Германенко Л.В.

**АНКЕТА**

**Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицка  
Челябинской области**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.2. Адрес объекта 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1004.1 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ 5096.00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2023 -2025 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация Управление по культуре администрации города Троицка
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. 457100, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17..

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг
  - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);



- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно - эстетической направленности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 13 автобус № 11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-1012001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                      |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | -                                                                              |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт                                                                 |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Текущий ремонт                                                                 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Текущий ремонт                                                                 |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | -                                                                              |
| 8.    | Все зоны и участки                                         | -                                                                              |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»

Германенко Л.В.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицка  
Челябинской области

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 1

Челябинская область,  
г.Троицк

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк**
- 1.2. Адрес объекта **457105, Челябинская область, Троицкий район, г. Троицк ,10квартал д 17.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1400.1 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5096.00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1977г** , последнего капитального ремонта **2008г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2023 -2025г.**

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк**

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
**457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.**

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

#### 3. Состояние доступности объекта

##### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Маршрутное такси № 13, автобус №11**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

##### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**



- 3.2.2 время движения (пешком) **3-4мин.**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*)  
 3.2.4 Перекрестки: *нет*  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурнофункциональные зоны                       | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото      |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                  | -          |             |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДУ                                                                    |            | 9           |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                    |            | 5, 6, 7, 10 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧВ                                                                   |            | 4           |

|   |                                                   |    |   |             |
|---|---------------------------------------------------|----|---|-------------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ДУ |   | 12,13,14,15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДУ | - |             |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |   | 5,6         |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Прилегающая территория к зданию школы, а также вход в здание доступны для инвалидов и других МГН при организации альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг позволяет добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, а также для инвалидов с нарушениями зрения и умственного развития.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | -                                                                              |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт                                                                 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт                                                                 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                                 |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                              |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | -                                                                              |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала) Учимся жить вместе

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте

Паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы Директор Германенко Л.В.  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Члены рабочей группы  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Зав. хозяйством  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись) представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Территория прилегающая к зданию             | ДЧВ                                                         | -          | -      | -                                                                           |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (С, о, С, г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем.



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 2» г. Троицк , расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк .10 квартал д 17.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |        |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | Кол-во | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | 1      |        | нет                              | К,ОС,Г, У                        | -                            | -              |
| 1.2   | Путь(пути) движения на территории                  | есть             |        | 5,6    | нет                              | К,ОС,Г, У                        | -                            | Текущий ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             | 3      | 7,10   | нет                              | К,О,С,Г, У                       | -                            | -              |
| 1.4   | Пандус (наружный) съёмный                          | нет              |        |        | нет                              | К                                | -                            | -              |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |        |        | нет                              | К, ОС,Г, У                       | -                            | -              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |        |        |                                  |                                  |                              |                |

I Результаты обследования:

2. Входов в здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенной по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 2.2   | Пандус (наружный) съемный                          | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 9      | нет                              | -                                | -                            | -          |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            | 9      | -                                | -                                | -                            |            |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             | 8          | 11     | -                                | -                                | -                            |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Вход в здание                               | ДУ                                                          |            |        | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

**I Результаты обследования:**

**2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.**

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                        | Работы по адаптации объектов |                |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|
|          |                                                     | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо<br>ДЛЯ инвалида<br>(категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 3.1      | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 8      | нет                              | К, О, С, Г, У                          | -                            | Текущий ремонт |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                            | есть             | -          | -      | нет                              | -                                      | -                            | Текущий ремонт |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -          | -      |                                  | К                                      | -                            | -              |
| 3.4      | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -          | -      | нет                              | -                                      | -                            | -              |
| 3.5      | Дверь                                               | нет              |            |        | нет                              | -                                      | -                            | -              |
| 3.6      | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            | 10,7   | нет                              | К, О, С, Г, У                          | -                            | Текущий ремонт |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                        |                              |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Пути движения внутри здания                 | ДУ                                                             | 4,5        | 5,6    | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания.  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «05 » сентября 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Зоны целевого назначения здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 2» г. Троицк**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетного учреждения дополнительного образования « Детская школа искусств №2» г.**

**Троицк**

**Адрес: Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |            |        | Выявленные нарушения и<br>замечания |                                        | Работы по адаптации<br>объектов |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |                                                              | есть/ нет           | № на плане | № фото | Содержание                          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содерж<br>ание                  | Виды работ |
| 4.1      | Кабинетная форма<br>обслуживания                             | есть                |            | 1,2    | -                                   | -                                      | -                               | -          |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания                                | есть                |            | 4      | -                                   | -                                      | -                               | -          |
| 4.3      | Прилавочная форма<br>обслуживания                            | нет                 | -          | -      | -                                   | -                                      | -                               | -          |
| 4.4      | Форма обслуживания с<br>перемещением по<br>маршруту          | нет                 | -          | -      | -                                   | -                                      | -                               | -          |
| 4.5      | Кабина<br>индивидуального<br>обслуживания                    | нет                 | -          | -      | -                                   | -                                      | -                               | -          |
|          | ОБЩИЕ требования к<br>зоне                                   |                     |            |        |                                     |                                        |                                 |            |

| Наименование структурно-функциональной зоны                 | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зона целевого назначения здания зона обслуживания инвалидов | ДУ                                                          |            | 4      | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г.Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал д 17. Вариант II - места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Место приложения труда                      |                                                             | -          | -      |                                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: работающих инвалидов нет

# I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

### Вариант III - жилые помещения

Приложение № 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 138  
«05» сентября 2023г.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | -                | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| жилые помещения                             |                                                                | -          | -      |                                                                                |

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |             | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                                     |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото      | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                          |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            | 12,13,14,15 | есть                             | К,О,С,                           | -                            | Текущий ремонт-альтернативная форма |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            |                  | -          | -           | -                                | -                                | -                            | -                                   |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |             | -                                | К,О,С,Г,У                        | -                            | Текущий ремонт-альтернативная форма |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |             |                                  |                                  |                              |                                     |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |             | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото      |                                                                                |
| санитарно-гигиенические комнаты             | ДУ                                                             |            | 12,13,14,15 | Текущий ремонт- альтернативная форма                                           |



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

| № п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                       | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                   | есть             |            |        | -                                | С                                | -                            | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                 |                  |            | -      | -                                | Г                                | -                            | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                   |                  |            | -      | -                                | С                                | -                            | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне               |                  |            |        |                                  |                                  |                              |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                             |
| система информации на объекте               | ДУ                                                             |            |        | Текущий ремонт                                                              |



ФОТО №7



ФОТО №14



ФОТО №11




ФОТО №15





ФОТО №9



ФОТО №13



ФОТО №8





ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3




ФОТО №4






ФОТО №12



ФОТО №6




ФОТО №5



ФОТО 10.

