


УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»
Германенко Л.В.

23.05.2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «ДШИ № 2» г.Троицк
- 1.2. Адрес объекта 457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1400.1

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5096.00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1977г, последнего капитального ремонта 2008г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г

Август сентябрь

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал д.17.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация Управление по культуре администрации г.Троицка
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты.
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, д. 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств

Форма оказания услуг: (на объекте)

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **до 80 чел.**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 13 автобус №11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100м**

3.2.2. время движения (пешком) **3-4мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧВ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Прилегающая территория к зданию школы, а также вход в здание доступны для инвалидов и других МГН при организации альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг позволяет добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, а также для инвалидов с нарушениями зрения и умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения 2023-2025г _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДЧВ _____ - _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация **размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации **Оетки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.09.23.
2. Акта обследования объекта: акт от 05.09.23.
3. Решения Комиссии от 05.09.23.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»
Германенко Л.В.

АНКЕТА
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицка
Челябинской области

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.2. Адрес объекта 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1004.1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 5096.00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2023 -2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация Управление по культуре администрации города Троицка
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. 457100, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д.17..

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг
 - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно - эстетической направленности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 13 автобус № 11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-1012001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»

Германенко Л.В.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицка
Челябинской области

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 1

Челябинская область,
г.Троицк

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Троицк**
- 1.2. Адрес объекта **457105, Челябинская область, Троицкий район, г. Троицк ,10квартал д 17.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1400.1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5096.00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1977г** , последнего капитального ремонта **2008г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2023 -2025г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения **Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк**

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 13, автобус №11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3-4мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*)

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДУ		9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		5, 6, 7, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ		4

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13,14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		5,6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Прилегающая территория к зданию школы, а также вход в здание доступны для инвалидов и других МГН при организации альтернативной формы обслуживания: помощь сотрудников школы. Организация ситуационной помощи на входе, путях передвижения и в зоне оказания услуг позволяет добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске, а также для инвалидов с нарушениями зрения и умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала) Учимся жить вместе

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте

Паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы Директор Германенко Л.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Зав. хозяйством
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
(должность, Ф.И.О.) _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись) представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧВ	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (С, о, С, г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 2» г. Троицк , расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк .10 квартал д 17.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Кол-во	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		нет	К,ОС,Г, У	-	-
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть		5,6	нет	К,ОС,Г, У	-	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	7,10	нет	К,О,С,Г, У	-	-
1.4	Пандус (наружный) съёмный	нет			нет	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет	К, ОС,Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Результаты обследования:

2. Входов в здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенной по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный) съемный	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9	нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		9	-	-	-	
2.5	Тамбур	есть	8	11	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо ДЛЯ инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	нет	К, О, С, Г, У	-	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	нет	-	-	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	нет	-	-	-
3.5	Дверь	нет			нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10,7	нет	К, О, С, Г, У	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	5,5	5,6	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «05 » сентября 2023 г.

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 2» г. Троицк

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетного учреждения дополнительного образования « Детская школа искусств №2» г.

Троицк

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		1,2	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания зона обслуживания инвалидов	ДУ		4	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г.Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г.Троицк, 10 квартал д 17. Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: работающих инвалидов нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Приложение № 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 138
«05» сентября 2023г.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения		-	-	

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 138 от «05» сентября 2023 г. I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12,13,14,15	есть	К,О,С,	-	Текущий ремонт-альтернативная форма
5.2	Душевая/ ванная комната		-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			-	К,О,С,Г,У	-	Текущий ремонт-альтернативная форма
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
санитарно-гигиенические комнаты	ДУ		12,13,14,15	Текущий ремонт- альтернативная форма

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» г. Троицк, расположенного по адресу: 457105, Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал д 17.

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-	С	-	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства			-	-	Г	-	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства			-	-	С	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

Ромо № 13



Ромо № 9





Фото № 6.



mixdevice

Фото № 1



mixdevice



mixdevice

Фото № 8

Фото № 4



mixdevice

Ромо №7



Ромо №15



Ромо №13



Ромо №2




Ромо ~ 10



Ромо ~ 12



Ромо ~ 11



Ромо ~ 7



