

Паспорт доступности объекта

Наименование

Муниципальное автономное учреждение Холмского сельского поселения
«Холмский культурно – досуговый центр»

Тип

Общественное здание

выбрать из Итоговой таблицы (административное здание; финансово-кредитное учреждение и т.д.)

Адрес места нахождения станция Холмская , ул. Ленина № 138

Собственник

Администрация Холмского сельского поселения

Количество этажей 1 Этаж расположения 1

Соответствие объекта требованиям СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных граждан»:

№ п/п	Элементы объекта	Соответствие требованиям СНИП 35-01-2001 (соотв., не соотв.)	Примечание ¹
1.	Участки и территории, в том числе:		
1.1.	пересечение тротуаров с проезжей частью	Соответствует	Не соответствует СНИП 35-01-2001 п. 3.4 В местах пересечения тротуара с проезжей частью высота бордюров по краям пешеходных путей на участке превышает допустимую норму (0.04 м) и составляет – 0.14 м
1.2.	тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию	несоответствует	В качестве тактильного средства для инвалидов по зрению может быть использован цоколь здания, бордюрный камень (высота более 0.04 м.), тротуарная плитка.

¹ Указывается информация полученная при осмотре объекта (качественные и количественные характеристики)

1.3.	качество покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.7 Для покрытий пешеходных дорожек , тротуаров не допущено применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих движению МГН на кресло-колясках или костылями. Пандусы – отсутствуют, тротуарная плитка – только перед фасадом здания. Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.8. На путях движения МГН не допущено применение непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия, калиток с вращающимися полотнами, а также турникеты. Применение двери с расширенными проемами.
1.4.	открытые лестницы на перепадах рельефа	Соответствует	Перепадов рельефа нет. Не соответствует СНИП 35-01-2001 п.9 На входе в здание имеются ступеньки : ширина проступей – 0.3 м, высота подъемов ступеней – 0.15 м.
1.5.	устройства и оборудование, расположенное на стенах объекта	Соответствует	Устройства и оборудование, расположены на стенах объекта на нужном уровне.
1.6.	вход на территорию объекта	Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.11. Вход на территорию объекта оборудован доступными для инвалидов элементами информации об объекте.
1.7.	открытые индивидуальные стоянки	Соответствует	В 40 метрах от здания имеется автостоянка.
2.	Входы и пути движения, в том числе:	Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.13 Вход в здание приспособлен для МГН сОДА.
2.1.	наружные лестницы и пандусы	Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.14 Имеется отдельный вход с устройством пандуса с поручнями, поручни выполнены с учетом технических требований.
2.2.	тамбуры и тамбур-шлюзы	Не соответствует	Глубина – 1.4 м , ширина – 2.5 м
2.3.	пути движения внутри здания	Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п. 3.18. Ширина пути движения в помещении не менее – 1.5 м(ширина коридора - 2.5 м). Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.19. Около мест обслуживания предусмотрено свободное пространство размерами не менее 0.9 x 1.5
3.	Лестницы и пандусы, в том числе:		В помещении нет лестниц
3.1.	лестницы	Соответствует	На входе в здание имеются ступеньки, которые не оборудованы пандусом и имеются дополнительный запасной выход, оборудованный пандус. Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.27 – 3.28. Все ступени одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других

3.2.	пандусы			маломобильных групп населения сплошные, ровные, без выступов.
4.	Лифты и подъемники, в том числе:		Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.29. имеется в наличии
4.1.	лифты			Отсутствуют
4.2.	подъемники			Отсутствуют
5.	Пути эвакуации		Соответствует	Отсутствуют
6.	Внутреннее оборудование, в том числе:			Соответствует СНИП 35-01-2001 п.3.41. Места обслуживания и постоянного нахождения граждан располагаются на минимально возможных расстояниях от выходов из помещений.
6.1.	система средств информации		Соответствует	Имеются уголки пожарной безопасности, план эвакуации.
6.2.	система средств сигнализации		Соответствует	Имеются световые таблички «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД»
7.	Санитарно- гигиенические помещения, в том числе:			
7.1.	уборные			Отсутствие
7.2.	душевые			Отсутствие
8.	Зоны обслуживания посетителей		Соответствует	Соответствует СНИП 35-01-2001 п.4.15 Поверхность зоны обслуживания , используемые посетителями на креслах –колясках, находится на высоте не более 0.8 м над уровнем пола.
9.	Другие элементы объекта			
10.	Принятые меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей		Не соответствует	Здание не соответствует СНИП 35-01-2001 Для инвалидов по слуху – доступно. Для инвалидов по зрению – не доступен. Для ОДА – доступен .

Итоговая оценка доступности объекта _____ доступен _____, в том числе:
для инвалидов с нарушением ОДА _____ доступен _____
(доступен, не доступен, обеспечены минимальные потребности)
для инвалидов по зрению _____ не доступен _____
(доступен, не доступен, обеспечены минимальные потребности)
для инвалидов по слуху _____ доступен _____
(доступен, не доступен, обеспечены минимальные потребности)

Должность, подпись и расшифровка подписи лица производившего осмотр объекта

Директор МАУ «Холмский КДЦ» _____ А.В.Николайчук

Дата осмотра «10» _____ 20 10 г.

