

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «МЦБС»

Н.М.Быкова
"15" ноября 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
№ 1

Еловский муниципальный район
(Наименование территориального
образования Пермского края)

«15» ноября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Еловского муниципального района Пермского края

1.2. Адрес объекта: 618170, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. К. Маркса 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 2 этажей, 650,6 кв. м;

часть здания: 1 этажей (или на этаже), 121,8 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта нет

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018 г.

Капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Еловского муниципального района Пермского края (МБУК «МЦБС».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618170, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. К. Маркса 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Библиотечно-библиографическая деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирского транспорта в населенном пункте нет, есть подъезд к зданию, остановка в шаговой доступности.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 25 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К,О,С) ДЧ-И(Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД-И(К,С) ДЧ-И(О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,К,Г,У) ВНД (С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С) ДЧ-И(Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(С) ДЧ-И(К,О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(С) ДЧ-И(К,О,Г,У)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: По результатам обследования МБУК «МЦБС» считается не доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках и нарушением зрения. Не обеспечены вход в здание, пути передвижения в здании; отсутствует доступный туалет. В учреждении организован порядок обслуживания людей с инвалидностью. Объект не адаптирован для инвалидов с нарушением зрения и слуха. В то же время для слабовидящих не обеспечены контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании, средствах визуальной информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт текущий: индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ: на усмотрение МБУК «МЦБС» в рамках исполнения программы «Доступная среда 2016-2025 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения всех мероприятий:

Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на Комиссии (если она создана):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в случае капитального ремонта или реконструкции.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту,

на 3 л.;

2. входа (входов) в здание

на 9 л.;

3. путей движения в здании

на 8 л.;

4. зоны целевого назначения объекта

на 16 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений

на 9 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте

на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 1 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 8 л.

Руководитель комиссии

директор МБУК «МЦБС» Быкова Н.М.

(Должность, ФИО)


(Подпись)

Члены комиссии:

Зам. директора Ратке Н.В.

(Должность, ФИО)



(Подпись)

Зав отделом обслуживания Кытманова Н.С.

(Должность, ФИО)


(Подпись)

Зав детской библиотеки Глухова И.А.


(Подпись)

В том числе:

Директор АНО «Ресурсно-информационный центр «Доступная среда» Жбанов С.А.


(Подпись)