

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик

Место нахождения (адрес) 353483, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, 53

Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик. ИНН 2304029196, тел./факс 8(86141) 68-3-83, <http://dshishpada.krd.muzkult.ru>, общая площадь здания школы искусств-591,3 кв.м.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 (два) этаж расположения объекта 1 - 2й (первый - второй).

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 Требуется понизить перепад у калитки до 1,5 см.
Лестница на входе на территорию:				Отсутствует
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 4.1.14 Отсутствует, не требуется.
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				Отсутствует
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 Требуется, установить указатели направления движения.
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				Отсутствует
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007).
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие		п. 4.1.14 Отсутствует
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) Требуется установить поручни вдоль обеих сторон.
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	в наличии	п. 4.1.14 Имеющейся пандус не обеспечивает вертикального перемещения от уровня земли до уровня входной площадки, поскольку заканчивается на отмостки здания. С Геленджикской городской общественной организацией инвалидов «Общество инвалидов» заключено соглашение о мерах, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов (письмо от 25.04.2018 № 12/01, согласовано использование переносной аппарели, а также размещение кнопки вызова персонала. Утвержден порядок предоставления услуг для инвалидов. Требуется продублировать наружную лестницу на входе пандусом (с учетом требований ниже приведенных пунктов).
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	п. 4.1.14 Требуется привести уклон имеющейся части пандуса в соответствие с нормативными требованиями.
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	п. 4.1.15 Требуется обеспечить свободную зону в верхнем и нижнем окончании пандуса размером не менее 1,5 x 1,5 м.
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 Требуется оборудовать поручнями вдоль обеих сторон на высоте 0,7 и 0,9 метра.
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.
Входная площадка			в наличие	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	в наличие	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется понизить дверной порог.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется.
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 1- 2 этажи идентично				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.2.4 Требуется расширить дверные проемы (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м).
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			в наличие	Ведущая на второй этаж имеет открытые подступенки. Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками.
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	в наличие	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.15 Имеется поручень с одной стороны лестницы, требуется оборудовать вдоль обеих сторон.
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 С имеющейся стороны
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	п. 5.2.10 Требуется обустроить.
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16 Требуется обозначить тактильными указателями поручни лестницы.
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.10 Требуется оборудовать тактильными напольными указателями за 60 см. перед лестницей сверху и внизу (ГОСТ Р 52875-2007).
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	в наличие	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):		наличие	отсутствует	Не требуется
дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 Требуется установить подъемник.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			в наличие	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.1.4 Требуется расширить дверные проемы (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м).
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	в наличие	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – 1- 2 этажи идентично				
Обслуживание в кабинете:				классы
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить дверные проемы (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м).
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2й				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Требуется установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов.
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется увеличить ширину и глубину санитарно гигиенического помещения.
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется расширить проем двери в свету не менее 0,9 м
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется установить откидные опорные поручни, штанги.
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 Требуется оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.
2.6. Средства информации – этаж 1-2				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.1 п. 4.1.1 Отсутствует информация продублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Требуется разместить информацию, продублированную шрифтом Брайля о назначении объекта. Требуется изготовить и обозначить специальными символами доступные элементы здания, включая установку информационной мнемосхемы п.7.1.8
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.8 Требуется, информационные таблички расположены на дверях кабинетов, классов не имеют дублирования рельефными знаками.
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.

8

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х*	Х*	Х*	Х*	Х
Объект недоступен					

Примечание: * - доступность обеспечена с учетом мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Понизить перепад у калитки до 1,5 см. Установить указатели направления движения по территории. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Вход	Лестницу на входе наружную оборудовать поручнями по обеим сторонам лестницы на высоте 90 см., соответствующим нормативным требованиям (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261-99, обустроить пандусом обеспечивающим вертикальное перемещения с уровня земли до уровня входной площадки. Понизить дверной порог. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Пути движения	Расширить дверные проемы (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м) расположенные, при выходе из коридора и помещений на лестничную клетку. Имеющиеся открытые подступенки внутренней лестницы следует закрыть. Лестницу внутреннюю оборудовать: поручнями по обеим сторонам лестницы на высоте 90 см., тактильными напольными указателями за 60 см. перед маршем лестницы вверх и вниз, установить тактильные указатели на поручнях лестниц, оборудовать горизонтальное завершение поручня вверх и вниз не травмирующим окончанием. Установить подъемник. Расширить проемы (одной створки двери в свету не менее 90 см.) входных внутренних дверей ведущих в зоны оказания услуги. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Зона оказания услуги	Расширить дверные проемы (шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9м) в классах и кабинетах. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать доступную кабину уборную для инвалидов размером (не менее 1,65 x 1,8 м), обеспечить пространство для разворота и размещения кресла-коляски (диаметр не менее 1,4 м.) Установить знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, систему тревожной сигнализации (обеспечивающую связь с персоналом), также оборудовать откидными опорными поручнями и штангами. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».
Средства информации	Изготовить и обозначить специальными символами доступные элементы здания. Оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками помещения (кабинеты, классы и т.д.) внутри здания. Изготовить мнемосхему, имеющуюся информацию наименование учреждения продублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля. Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ГГООИ «ОИ».

« 08 » февраля 2019 года

Дата составления Паспорта

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных

категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Геленджике

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

А.А.Кобзев
Ф.И.О.