

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Челябинской области**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №3**

454091 г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 239-72-38

**Заключение № 92  
о соответствии объекта защиты требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 11 ч. 00 мин. « 21 » августа 2013 г. по 13 ч. 00 мин.

« 23 » августа 2013 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заявителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-  
дения детского сада № 18 г. Челябинска

расположенного (-ых) по адресу: г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 18

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасно-  
сти, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, уста-  
новленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано Муниципальному автономному дошкольному обра-  
зовательному учреждению детскому саду № 18 г. Челябинска, ИНН 7448156613,  
ОГРН 1137448003098

Начальник ОНД №3  
Кожемяко А.И.



« 9 » сентябре 2013 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)  
**Отдел надзорной деятельности №3**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 239-72-38  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Акт № 92**  
**по результатам рассмотрения заявления**

« 09 » сентября 2013 года

г. Челябинск  
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин.

Мной, государственным инспектором отдела надзорной деятельности № 3 старшим лейтенантом  
внутренней службы Эберс Игорем Владимировичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)  
в период с 11 ч. 00 мин. «21» августа 2013 г. по 13 ч. 00 мин. «23» августа 2013 г.  
проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в здании  
и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№18 (МАДОУ ДС №18)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
Расположенного по адресу: 454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 18  
при обследовании совместно с заведующей МАДОУ ДС №18 г. Челябинска Степановой Ольгой  
Борисовной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя  
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,  
владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

*1. Перечень проанализированных документов, представленных заявителем, а также имеющихся в  
контрольно-наблюдательном деле, характеризующих состояние объекта:*

- заявление о выдаче заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU74315000-7-2013 от 21.02.2013г;
- свидетельство о государственной регистрации права 74АД 363369 от 17.04.2013г
- договор №1 от 20.05.2013г о безвозмездном пользовании имуществом – нежилое здание общей площадью 5450 кв.м.;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 74 № 005956268;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 005956262;
- устав МАДОУ ДС №18 г. Челябинска;
- технический паспорт;
- приказ №31к от 06.03.2013г о приеме работника на работу;
- должностная инструкция заведующего МАДОУ ДС №18 г. Челябинска;
- должностная инструкция заместителя заведующего по административно-хозяйственной части;
- приказ №111 от 23.07.2013г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в МАДОУ ДС №18 г. Челябинска»;
- приказ №109 от 23.07.2013г «Об утверждении программы проведения вводного противопожарного инструктажа».
- приказ №110 от 23.07.2013г «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в складских помещениях МАДОУ ДС №18 г. Челябинска»;
- приказ №113 от 23.07.2013г. «Об установлении противопожарного режима»;
- приказ №107 от 23.07.2013г. «О назначении ответственного за электрохозяйство в МАДОУ ДС №18 г. Челябинска»;

- приказ №112 от 23.07.2013г. «О назначении ответственного за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря в МАДОУ ДС №18 г. Челябинска»;
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях МАДОУ ДС №18;
- программа проведения вводного противопожарного инструктажа;
- договор №18ДС от 01.08.13г на техническое обслуживание;
- лицензия №4-Б/00359 от 26.07.2012г.;
- акт №606 от 15.01.2013г. о приемке системы охранно-пожарной сигнализации;
- акт №57 от 15.01.2013г. измерения сопротивления изоляции электропроводок;
- акт испытания пожарных кранов на водоотдачу от августа 2013г.;
- лицензия №4-Б/00183 от 16.05.2012г
- сертификат № 637 от 15.09.2011 г. заведующей МАДОУ ДС №18 г. Челябинска Степановой О.Б.;
- сертификат соответствия №С-ВЕ.ПБ57.В.00609;

2. В связи с тем, что по документам, представленным МАДОУ ДС №18 г. Челябинска, невозможно полностью оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно (соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, в каких местах установлены огнетушители, укомплектованность пожарных кранов на объекте), было проведено визуальное обследование здания, помещений, занимаемых МАДОУ ДС №18 г.Челябинска, с выездом на место.

### 3.Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1 (дошкольное образовательное учреждение). Помещения МАДОУ ДС №18 г. Челябинска расположены в трехэтажном нежилом здании, общей площадью 5450.5 кв.м.

#### - Описание ограждающих конструкций

Фундамент – бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля мягкая.

#### - Требуемое и фактическое количество эвакуационных выходов с каждого этажа, а так же из помещений объекта защиты

Требуемое количество эвакуационных выходов с каждого этажа – 2, фактически количество эвакуационных выходов с каждого этажа – 5, что соответствует требованиям пожарной безопасности. Требуемое общее количество выходов из здания – 2, фактически общее количество выходов из здания – 10, что соответствует требованиям пожарной безопасности. Так же предусмотрено по два эвакуационных выхода из каждой групповой ячейки. Групповые ячейки находятся на первом и втором этаже. На третьем этаже находятся музыкальный, спортивный зал из которых также имеется по два эвакуационных выхода. Из подвального этажа выполнено два самостоятельных эвакуационных выхода.

#### - Соответствие требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам.

Эвакуационные пути соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Стены на путях эвакуации окрашены водоэмульсионной краской, пол отделан кафельной плиткой, потолок побелен. На путях эвакуации отсутствуют пороги, раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009.

#### - Характеристика и оснащенность первичных средств пожаротушения, а также внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Помещения МАДОУ ДС №18 г. Челябинска оснащены огнетушителями ОП-8 в количестве 49 шт. (год выпуска - 2013 года), что соответствует требованиям пожарной безопасности. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера белой краской. Приказом определено лицо, ответственное за первичные средства пожаротушения. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, заведены эксплуатационные паспорта.

В здании выполнен внутренний противопожарный водопровод: 7 стояков и 24 пожарных крана. Находится в работоспособном состоянии (Акт от 13 августа 2013 г. ООО ПКФ «Техно-Сервис» лицензия № 4-Б/00183). Согласно представленному акту испытания на работоспособность, водоотдача в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды составляет не менее 3,9 л/с, что соответствует требованиям таблицы № 1 СП 10.13130.2009. Пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами, рукава присоединены к крану и к стволу. Все пожарные шкафы выполнены из негорючего материала. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на ул. Скульптора Головицкого (около автодороги) на расстоянии 21 м. за территорией детского сада. Указатель места расположения пожарного гидранта соответствует ГОСТ. Согласно представленному акту №84 от 13.02.2013г пожарный гидрант находится в исправном состоянии.

- Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).  
Отопление центральное водяное, вентиляция приточно-вытяжная, освещение электрическое. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

- Описание пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости здания, их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Фундамент – бетонные блоки, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля мягкая. Класс функциональной пожарной опасности – 1.1.

- Общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

В помещениях МАДОУ ДС №18 г. Челябинска смонтирована АПС и СОУЭ ООО «Уралсистемсервис» (акт №606 от 15.01.13, лицензия №2/09117 от 06.08.2004г). Система оповещения людей о пожаре 3 типа - что соответствует требованиям пожарной безопасности. Установлен приемно-контрольный прибор «Сигнал-20П SMD», помещения защищены извещателями ИП212-3СУ – 430 шт., ИП103-5/1-С-А3-6шт.; ИПР 55 – 30 шт., громкоговоритель настенный -87 шт., табло ВЫХОД. Заключен договор на обслуживание АПС и СОУЭ №18ДС от 01.08.13г. с фирмой ООО «Амон» лицензия №4-Б/00183 от 16.05.2012г. Автоматическая пожарная сигнализация исправна (акт б/н от 15.08.2013г).

- Сведения по последней проведенной проверке.

По данному адресу МАДОУ ДС №18 г. Челябинска проверка не проводилась. Представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU74315000-7-2013 от 21.02.2013г

4. Основные вопросы соблюдения требований пожарной безопасности, отрабатываемые в ходе в ходе обследования объекта защиты (визуального осмотра):

-Разработана инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения пожара.

-Разработаны программы проведения противопожарных инструктажей, инструкция о мерах пожарной безопасности.

-Инструктаж с сотрудниками проводится своевременно.

-Обслуживающий персонал свои обязанности на случай возникновения пожара знает.

2) в ходе обследования нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

О.Б. Стенякина



(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«09» 09 20 13 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

О.Б. Стенякина



(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«09» 09 20 13 г.