

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации	
				Соответствует	п. 5.1.3 Требуется
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Не соответствует		
Навес	К, О	наличие	Не соответствует		п. 5.1.3 Имеющийся навес не обеспечивает покрытие входной группы, не снабжен водоотводом.
Дверь входная наружная:			Не соответствует		
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 5.1.4 При проведении капитального ремонта (реконструкции) рассмотреть возможность расширения дверного проема до 1,2 м, либо установку самораспахивающихся дверей.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует		п. 5.1.4 требуется понижение
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Имеется		п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует		п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:			Соответствует		
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __ I __					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует		п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	-		п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	#		п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	#		п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			#		
- на стенах	С	не более 10 см.	-		п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	-		п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Не соответствует		