

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.25	1.2, 48	-Отсутствует информацион- ная поддержка на всех путях МГН -Вход через маленькую калитку недоступен (узкая калитка, (неровное покрытие асфальта)	Все К	Необходимо согласование со специалистами	Установка информац ионных знаков -Открыть доступ через большую калитку во время работы доу или расширить маленькую калитку, устранить неровност и асфальтов ого покрытия при входе в калитку
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	13, 14, 15, 16, 17,	1.2, 3.7, 11, 13, 27, 28	-Ширина пути меньше 1,8м -Неровная асфальтиров анная	К	Необходимо согласование со специалистами	Капиталь- ный ремонт: бордюров

					поверхность -Нет бордюров по краям пешеходных путей	К, О, С		по краям пешеход- ных путей, асфальто вого полотна, расширит ь путь пешеходн ой зоны
					Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	26	32	1.Отсутствует обозначение знаками, разметка	К,О	Установка знаков международного образца, нанесение разметки	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3,4,5 6,7,8,9, 10,11,12 13,14,1 5,16,17.	1,2,3,7, 11,13, 27,28, 33, 34,35, 36,37,3 8,39,40, 41,42,	Капитальный ремонт пешеходных путей, бортиков к ним, асфальтового покрытия; Текущий ремонт - Установка знаков международного образца, нанесение разметки на автопарковке

			43,44, 47	
--	--	--	--------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, условно доступна

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходимо проведение капитального ремонта:

- установка бордюров по краям пешеходных путей;
- ремонт асфальтового полотна, расширить путь пешеходной зоны

3. Необходимо проведение текущего ремонта:

-установка знаков международного образца, нанесение разметки на автопарковке

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9- а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 1	Лестница (наружная)	есть	9, 10, 11, 12, 13, 14	9, 10, 16, 29, 30, 31	-Отсутствует информацио нная поддержка МГН на входе в здание -Нет поручней с 2- х сторон -ширина проступей менее 0,3м -высота подъема ступеней более 0,15м	Все все О,С	-установить информационная поддержка МГН на входе в здание Ремонт, замена лестницы	-Текущий ремонт, установить информационная поддержка МГН на входе в здание -Капитальный ремонт лестницы, Орг
2 2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2 3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5, 6, 8, 12, 14, 15	На фото не видно (должны быть размеры площадки (1,2-1,5м*1,5) -Глубина входной площадки менее 1,5м -ширина входной площадки менее 1,5м -отсутствует навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки	все	Необходимо согласование со специалистами	Ремонт, Орг
2 4	Дверь (входная)	есть	-	14	-Порог в	К	Необходимо	Текущий ремонт

					дверном проеме – 0,045 м, должен быть – не более 0,025 м – нет фиксаторов на двери(положения открыто-закрыто) нет доводчика		согласование со специалис-тами	(устранить порог, поставить доводчик, фиксаторы)
2 5	Тамбур	есть	23,24, 25	46	Замечаний нет	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	1,2,3,4,5 6,7,8	5,6,8,12,14 15	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, капитальный ремонт, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание временно недоступны.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.
2. Необходимо проведение текущего ремонта входных дверей, порогов на дверях входных.
3. Необходимо проведение капитального ремонта лестницы.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9- а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержан ие	Виды работ
					Нет предупредител ьной информации о препятствии	С	Необходи мо согласова ние со специалис тами	Текущий ремонт
3.1	Коридор	есть	17, 18, 19, 20, 21, 22	18, 19, 20, 22, 23, 26	-Отсутствует информацион ная поддержка МГН -Ширина коридора менее 1,8м -Зона для самостоятельн ого разворота на кресле- коляске менее 1,4 м в диаметре -Пространство для маневрирован ия кресла- коляски перед дверью — глубина менее 1,5м	Все К К К	Необходи мо согласова ние со специалис тами	Организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15, 16, 17	17, 23, 25	-Нет двухсторонних поручней	Все	-Необходи мо согласова ние со специалиста ми	Текущий ремонт Организация альтернативной формы обслуживания

					-Высота ступенек больше 0,15м	О,С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	22	18, 20	-Дверной проем менее 0,9м -Порог более 0,25м Отсутствует информирующее обозначения на двери, дублированные тактильными знаками отсутствуют крепления двери с фиксаторами положения «закрыто-открыто, обеспечивающие задержку закрытия двери 5 сек.	К Все К	Необходимо согласование со специалистами	Организация альтернативной формы обслуживания, ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		5, 6, 8, 14, 15	Все пути эвакуации (двери) выводят на улицу Не допускается эвакуация по открытым наружным металлическим лестницам	все	Необходимо согласование со специалистами	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	17,18,19,20,21,22	17,18,19,20,21,22,23,25,26	Необходимо согласование со специалистами. Организация альтернативной формы обслуживания, ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) временно недоступны

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения
2. Установить 2-х сторонние поручни.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	------------	---

		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем, **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем, **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно доступна.

1. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная/ ванная комната	есть	22	24	1. Отсутствует информирую- щее обозначение помещения. 2. Отсутствует связь с диспетчером. 3. Отсутствует аварийное освещение 4. Выключате- ли и розетки на высоте 1 м от уровня пола, должны быть 0,8 м 5. Отсутствие унитаза 6. Отсутствие поручней, штанг 7. Отсутствие кранов нажимного действия 8. Отсутствие душевой кабины 9. Отсутствие кабины личной гигиены женщин	все	Необходимо согласование со специалис- тами	Текущий ремонт, реконструкция (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключате- лей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирую- щего обозначения помещения, установка душевой кабины, кабины личной гигиены женщин)

5.2	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	22	24	Необходимо согласование со специалистами, текущий ремонт, реконструкция.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

1. Туалетная/ванная комната (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, установка душевой кабины, кабины личной гигиены женщин);

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад № 467 г. Челябинска
г. Челябинск, Ул. Громова 9-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалис- тами	ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалис- тами	ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалис- тами	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.