

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад с. Ильинка

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Акт осмотра и проверки территории и оборудования.

01 апреля 2024 г.

Мы нижеподписавшиеся. Председатель комиссии: Заведующий МБДОУ с. Ильинка –Церковская И.В., члены комиссии: воспитатель Лобанова О.Н., учитель-логопед Самченко Н.Н., член родительского комитета Смирнова Ю.С., составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых (прогулочных) участков на территории МБДОУ с. Ильинка, на предмет исправности игрового и спортивного оборудования, нормам безопасности, жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности детских и прогулочных участков:

Общая территория детского сада имеет ограждения. Состоящее из металлических уголков и сетки-рабицы. На общей территории имеется 6 детский участков для каждой возрастной группы.

Все 6 площадок расположены на территории МБДОУ с. Ильинка. Участки (площадки) для каждой группы огорожены деревянным декоративным забором. На каждой площадке имеются тентовые навесы (веранды), спортивное и игровое оборудование. Территории детских площадок имеет естественное песчано-травяное, почвенное покрытие. Камень, пни, ветки, стекла и другие, травмирующие и препятствующие передвижению детей предметы, отсутствуют. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок. Все поломки, неполадки устраняются незамедлительно. Асфальтовое покрытие вокруг детских участков на территории детского сада. Разрушения и не соответствует СП2.4.3648-20(санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи).

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат
-------	---------------------------	------------	-----------

1.	песочницы	6	Покрашено, заменен песок. После прогулок песок перекапывается, накрывается тентом.
2.	Горка пластиковая	1	Крепления прочные, горка стоит устойчиво, сколов и повреждений нет
3.	Горка деревянная	5	Крепления прочные, горка стоит устойчиво, сколов и повреждений нет
4.	Качели	8	Закреплены устойчиво. Окрашено.

Председатель комиссии:

Церковская И.В.

Члены комиссии: Лобанова О.Н.

Самченко Н.Н.

Смирнова Ю.С.