

1. Путь движения на территории



2. Автостоянка и парковка



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	1	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «12» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Тракторная, дом № 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	нет	-					
22	Пандус (наружный)	нет	-					
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	установка дополнительных элементов (водостока, дренажных и водосборных решеток)	индивидуальное решение с ТСР
24	Дверь (входная)	есть	-	5-6	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	оборудование двусторонней связью или кнопкой звонка с вахтером, аварийным освещением; устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме	индивидуальное решение с ТСР
25	Тамбур	есть	-	4	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	увеличение размеров тамбура; покрытие пола не допускающее скольжения при намокании с поперечным уклоном 1-2%	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям	все	обеспечение гигиеническим и	-

				СНиП (ГОСТ, СП)		сертификатами на материалы;	
--	--	--	--	-----------------	--	-----------------------------	--

3. входная площадка 	4. тамбур 
5. дверь входная 	6. дверь входная 

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	3-6	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Тракторная, дом № 43

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,15	7	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, С, Г)	оборудование специальных приборов и устройств для открывания дверей	индивид уальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для О, С)	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	все	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	-	
3.5	Дверь	есть	2	8	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К, О, С)	оборудование специальных приборов и устройств для открывания двери, информирующ их обозначений	индивид уальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	9-10	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К)	установка доводчиков	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для С)	оборудование выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; организация зоны отдыха; обеспечение	текущий ремонт

							гигиен.-ми сертификатами на материалы; оборудование предупредител ьной информацией о препятствии	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

7. вестибюль (зона ожидания)



8. вестибюль



9. Пути эвакуации (эвакуационный выход)



10. Пути эвакуации (эвакуационный выход)



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1	7-10	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствуют требованиям СНИП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Трактовая, дом № 43

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	11-12	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	специальные требования для К	устранение порогов; обеспечение пространства и зоны для самостоятельн ого разворота на кресле- коляске	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	14-15		не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К,С, Г)	установка пандуса и поручней для подъема на сцену, установка оград, буферных полос, поребрик и расположение их с учетом эвакуации; оборудование мест для лиц с дефектами слуха	индивид уальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	специальные требования для К	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне					не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	организовать не менее 5% мест от общей вместимости учреждения; обеспечить освещенность помещений на одну ступень (по сравнению с требованиями СНиП); наличие гигиенических сертификатов на материалы; расположение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от пола	индивидуальное решение с ТСП
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	---	------------------------------------

11. Кабинет



12. Кабинет



13. Зал



14. Зал (сцена)



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)	14-15	11-14	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Трактовая, дом № 43

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	отсутствуют	все (специальные требования для К, О, С)	создание рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Тракторная, дом № 43

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	отсутствует	все (специальные требования для К)	оборудование жилых помещений в соответствии с требованиями СНиП (ГОСТ, СП)	технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ВНД	-	-	технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения не предусмотрены на объекте.

ДАЮ
ии по
льной
главы
на по
чения
ин

ВНЯ

15г.

г.г.,

ское
ьное
ткое

ская
43

еское
части
Дом
Дом

вская
43

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «12» апреля 2017г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Трактовая, дом № 43

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	15-16	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К)	увеличение размеров туалетной комнаты; оборудование кабины личной гигиены женщин	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	отсутствуют	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5	17	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все (специальные требования для К)	оборудование мест для хранения кресел-колясок	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, информирующих обозначений помещений;	Капитальный ремонт


						оснащение сертификатам и на материалы	
--	--	--	--	--	--	--	--

КДАЮ
иссии по
иальной
ль главы
айона по
печения
ХМИН

15. Туалетная комната



16. Туалетная комната



17. Бытовая комната (гардероб)



Дом
еревня

2015г.

019г.г.,

ическое
альное
краткое

овская
№43

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

ическое
области
ий Дом
ий Дом
овская
л № 43
ие

Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	4-5	15-17	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

КДАЮ
иссии по
иальной
ть главы
айона по
печения
ХМИН

дом
еревня

2015г.

2019г.г.,

ическое
иальное
краткое

ровская
№43

дическое
области
ий Дом
кий Дом

ировская
м № 43
ие

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «12» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»

Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Трактовая, дом № 43

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений визуальными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений акустическими средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование помещений тактильными средствами согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование системы средств информации и сигнализации согласно требований СНиП (ГОСТ, СП)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001).

ДАЮ
ии по
льной
главы
она по
ечения
мин

М

евня

015г.

19г.г.,

еское
льное
раткое

вская
43

ческое
ласти
Дом
й Дом

овская
№ 43

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «12» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:
Пути движения к объекту от остановок транспорта

МКУ «Стуловский сельский Дом культуры»
Кировская область Слободской район деревня Стулово улица Тракторная, дом № 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения к объекту от остановки транспорта	есть	-	16	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	оборудование доступными элементами информации об объекте	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	не соответствуют требованиям СНиП (ГОСТ, СП)	все	устранение препятствий при передвижении по участку; информационная поддержка на всех путях движения	индивидуальное решение с ТСР

18. Пути движения к объекту от остановки транспорта



19. Пути движения к объекту от остановки транспорта



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	18-19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения к объекту (от остановки транспорта) не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (ГОСТ, СП 35-103-2001)

РЖДАЮ
миссии по
оциальной
итель главы
о района по
обеспечения
СИХМИН

Дом

деревня

2015г.

019г.г.,

ическое
альное
краткое

овская
№43

ическое
ласти
Дом
й Дом

овская
№ 43

Прощито и

ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ



Директор культуры
и искусства